



МИНИСТЕРСТВО
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ
СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
(МЧС РОССИИ)

**Заместитель Министра – главный
государственный инспектор
Российской Федерации
по пожарному надзору**

Театральный проезд, 3, Москва 109012
Тел. 8(495)983-79-01; факс 8(495)624-19-46

16.11.2023 № 42-2470-19

На № _____

Аппарат Правительства
Российской Федерации

Департамент просвещения,
высшего образования и науки

О направлении сведений

Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий в соответствии с решением, принятым по итогам совещания, проведенного 14 ноября 2023 г. под председательством Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Т.А. Голиковой по вопросу «Об итогах летней оздоровительной кампании 2023 года», направляются сведения о противопожарном состоянии объектов, задействованных в летней оздоровительной кампании 2023 года, на которых нарушения обязательных требований пожарной безопасности не устраняются продолжительное время.

Приложение: на 98 л. в 1 экз.



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 008A452D228923CA645C6E8865192E240A
Владелец: СУПРУНОВСКИЙ АНАТОЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ
Действителен с 13.03.2023 по 05.06.2024

А.М. Супруновский

СВЕДЕНИЯ

о противопожарном состоянии объектов, задействованных в летней оздоровительной кампании 2023 года, на которых нарушения обязательных требований пожарной безопасности не устраняются продолжительное время

| № п/п | Нарушение требований пожарной безопасности | Предписание от ____ № ____ | Срок устранения | Дата с которой нарушение находится на контроле (первоначального выявления) |
|---|---|--|-----------------|--|
| Нарушения обязательных требований пожарной безопасности которые не устраняются 2 года | | | | |
| Приморский край | | | | |
| ФГБОУ «Всероссийский детский центр «Океан», г. Владивосток, ул. Артековская, 10 (территория и здания дружины «Бригантина» и Дом пионерской учебы) | | | | |
| 1. | Не определен порядок и сроки проведения работ по очистке вентиляционных камер, фильтров и воздуховодов от горючих отходов и отложений с составлением соответствующего акта. | № 2305/001-25/3-П/ПВП от 05.06.2023 | 04.03.2024 | 17.05.2021 |
| 2. | Не организовано не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний наружной пожарной лестницы (здание дружины Бригантина). | № 2305/001-25/3-П/ПВП от 05.06.2023 | 04.03.2024 | 17.05.2021 |
| 3. | В здании дружины Бригантина и здании дома пионерской учебы не предусмотрено автоматическое отключение при пожаре систем общеобменной вентиляции и кондиционирования воздуха. | № 2305/001-25/3-П/ПВП от 05.06.2023 | 04.03.2024 | 17.05.2021 |
| ФГБОУ «Всероссийский детский центр «Океан», г. Владивосток, ул. Артековская, 10 (территория и здания дружины «Китенок») | | | | |
| 1. | Не предоставлена декларация пожарной безопасности в отношении зданий класса функциональной пожарной опасности Ф 1.1 (дружина «Китенок»). | № 2305/001-25/4-П/ПИВ от 18 мая 2023 года | 04.03.2024 | 17.05.2021 |
| 2. | ФГБОУ «Всероссийский детский центр «Океан», г. Владивосток, ул. Артековская, 10 (территория и здания дружины «Парус») | | | |
| 3. | В системе пожарной сигнализации не предусмотрено автоматическое блокирование электроприемников систем воздушного отопления, вентиляции, кондиционирования, автономных и оконных кондиционеров, вентиляторных доводчиков, воздушно-тепловых завес и внутренних блоков кондиционеров. | № 2306/001-25/7-П/ПВП от 26 июня 2023 года | 14.05.2024 | 17.05.2021 |

| МОБУ СОШ №34 Лесозаводского городского округа, г. Лесозаводск, ул. Октябрьская, д.82* | | | | |
|--|--|---------------------------|------------|------------|
| 1. | При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности (система пожарной сигнализации) сверх срока службы, не обеспечено ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности (система пожарной сигнализации и система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре) до их замены в установленном порядке. Система пожарной сигнализации и СОУЭ устарела и не соответствует нормативным документам по пожарной безопасности, эксплуатируется сверх установленного срока службы. | №106/1/1 от 06.08.2021 | 05.08.2022 | 06.08.2021 |
| 2. | В здании школы отсутствует эвакуационное освещение которое должно находиться в круглосуточном режиме работы или включаться автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения. | №106/1/1 от 06.08.2021 | 05.08.2022 | 06.08.2021 |
| МОБУ СОШ №4 Лесозаводского городского округа, г. Лесозаводск, ул. Вокзальная, д.76* | | | | |
| 1. | Проверяемым лицом не обеспечено на объекте защиты наличие дверей лестничных клеток предусмотренные проектной документацией препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации ведущих в общий коридор 1-го и 2-го этажа. | №160/1/1 от 07.09.2021 | 15.09.2022 | 07.09.2021 |
| 2. | Руководитель организации не обеспечил исправность источника наружного противопожарного водоснабжения, расположенного на территории МОБУ СОШ № 4 ЛГО (пожарный резервуар неисправен, отсутствует вода менее 50% объема резервуара). | №160/1/1 от 07.09.2021 | 15.09.2022 | 07.09.2021 |
| 3. | В спортивном зале и помещении тренажерного зала школы отсутствует автоматическая установка пожарной сигнализации (АУПС). | №160/1/1 от 07.09.2021 | 15.09.2022 | 07.09.2021 |
| 4. | Руководителем организации не организованы работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств. (Автоматическая установка пожарной сигнализации (АУПС) и система оповещения людей и управления эвакуацией при пожаре (СОУЭ) устарела. Требуется замены. Элементы АУПС и СОУЭ не соответствуют нормативным документам по пожарной безопасности). | №160/1/1 от 07.09.2021 | 15.09.2022 | 07.09.2021 |

| МОБУ СОШ №3 Лесозаводского городского округа, г. Лесозаводск, ул. Пушкинская, д. 10* | | | | |
|---|--|-----------------------|------------|------------|
| 1. | Отсутствуют двери лестничных клеток, предусмотренные проектной документацией, с приспособлениями для самозакрывания и с уплотнением в притворах, ведущие в общий коридор левого крыла 1 этажа здания школы. | №66/1/1 от 24.05.2021 | 24.04.2022 | 24.05.2021 |
| 2. | Отсутствуют двери лестничных клеток, предусмотренные проектной документацией, с приспособлениями для самозакрывания и с уплотнением в притворах, ведущие в общий коридор левого крыла 3 этажа здания школы. | №66/1/1 от 24.05.2021 | 24.04.2022 | 24.05.2021 |
| 3. | Отсутствуют двери лестничных клеток, предусмотренные проектной документацией, с приспособлениями для самозакрывания и с уплотнением в притворах, ведущие в общий коридор левого крыла 2 этажа здания школы. | №66/1/1 от 24.05.2021 | 24.04.2022 | 24.05.2021 |
| 4. | Отсутствуют двери лестничных клеток, предусмотренные проектной документацией, с приспособлениями для самозакрывания и с уплотнением в притворах, ведущие в общий коридор правого крыла 2 этажа здания школы. | №66/1/1 от 24.05.2021 | 24.04.2022 | 24.05.2021 |
| 5. | Отсутствуют двери лестничных клеток, предусмотренные проектной документацией, с приспособлениями для самозакрывания и с уплотнением в притворах, ведущие в общий коридор правого крыла 3 этажа здания школы. | №66/1/1 от 24.05.2021 | 24.04.2022 | 24.05.2021 |
| 6. | Отсутствуют двери лестничных клеток, предусмотренные проектной документацией, с приспособлениями для самозакрывания и с уплотнением в притворах, ведущие через общий коридор в столовую здания школы. | №66/1/1 от 24.05.2021 | 24.04.2022 | 24.05.2021 |
| 7. | При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности (система пожарной сигнализации) сверх срока службы, не обеспечено ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности (система пожарной сигнализации и система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре) до их замены в установленном порядке. Система пожарной сигнализации и СОУЭ устарела и не соответствует нормативным документам по пожарной безопасности, эксплуатируется сверх установленного срока службы. | №66/1/1 от 24.05.2021 | 24.04.2022 | 24.05.2021 |
| 8. | Проверяемым лицом не предоставлена декларация пожарной безопасности. | №66/1/1 от 24.05.2021 | 24.04.2022 | 24.05.2021 |
| 9. | Эвакуационное освещение не находится в круглосуточном режиме работы или не включаться автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения. Эвакуационное освещение отсутствует. | №66/1/1 от 24.05.2021 | 24.04.2022 | 24.05.2021 |

| МОБУ СОШ №2 Лесозаводского городского округа, г. Лесозаводск, ул. Дзержинского, д. 26 * | | | | |
|--|--|-----------------------|------------|------------|
| 1. | Отсутствуют двери лестничных клеток, предусмотренные проектной документацией, с приспособлениями для самозакрывания и с уплотнением в притворах, ведущие в общий коридор левого крыла 1 этажа здания школы. | №67/1/1 от 01.06.2021 | 01.06.2022 | 01.06.2021 |
| 2. | Отсутствуют двери лестничных клеток, предусмотренные проектной документацией, с приспособлениями для самозакрывания и с уплотнением в притворах, ведущие в общий коридор левого крыла 2 этажа здания школы. | №67/1/1 от 01.06.2021 | 01.06.2022 | 01.06.2021 |
| 3. | Отсутствуют двери лестничных клеток, предусмотренные проектной документацией, с приспособлениями для самозакрывания и с уплотнением в притворах, ведущие в общий коридор левого крыла 3 этажа здания школы. | №67/1/1 от 01.06.2021 | 01.06.2022 | 01.06.2021 |
| 4. | Отсутствуют двери лестничных клеток, предусмотренные проектной документацией, с приспособлениями для самозакрывания и с уплотнением в притворах, ведущие в общий коридор правого крыла 1 этажа здания школы. | №67/1/1 от 01.06.2021 | 01.06.2022 | 01.06.2021 |
| 5. | Отсутствуют двери лестничных клеток, предусмотренные проектной документацией, с приспособлениями для самозакрывания и с уплотнением в притворах, ведущие в общий коридор правого крыла 2 этажа здания школы. | №67/1/1 от 01.06.2021 | 01.06.2022 | 01.06.2021 |
| 6. | При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности (система пожарной сигнализации) сверх срока службы, не обеспечено ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности (система пожарной сигнализации и система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре) до их замены в установленном порядке. Система пожарной сигнализации и СОУЭ устарела и не соответствует нормативным документам по пожарной безопасности, эксплуатируется сверх установленного срока службы. | №67/1/1 от 01.06.2021 | 01.06.2022 | 01.06.2021 |
| 7. | Проверяемым лицом не предоставлена декларация пожарной безопасности. | №67/1/1 от 01.06.2021 | 01.06.2022 | 01.06.2021 |
| 8. | Эвакуационное освещение не находится в круглосуточном режиме работы или не включается автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения. Эвакуационное освещение отсутствует. | №67/1/1 от 01.06.2021 | 01.06.2022 | 01.06.2021 |
| 9. | Отсутствуют двери, предусмотренные проектной документацией, с приспособлениями для самозакрывания и с уплотнением в притворах, ведущие в общий коридор 1 этажа здания школы (возле библиотеки). | №67/1/1 от 01.06.2021 | 01.06.2022 | 01.06.2021 |
| 10. | Не осуществлена проверка состояния огнезащитного покрытия строительных | №67/1/1 от 01.06.2021 | 01.06.2022 | 01.06.2021 |

| | | | | |
|--|--|------------------------|------------|------------|
| | конструкций чердачного помещения здания школы. | | | |
| 11. | Не обеспечено проведение проверок внутреннего противопожарного водоснабжения в части водоотдачи не реже 2 раз в год (весной и осенью) с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. | №67/1/1 от 01.06.2021 | 01.06.2022 | 01.06.2021 |
| 12. | Части здания различных классов функциональной пожарной опасности (здания школы и складское помещение 1 этажа) не разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами. Отсутствует противопожарная дверь. | №67/1/1 от 01.06.2021 | 01.06.2022 | 01.06.2021 |
| МОБУ СОШ №7 Лесозаводского городского округа, г. Лесозаводск, ул. Челюскина, д.10* | | | | |
| 1. | Проверяемым лицом не хранится на объекте защиты исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта. | №158/1/1 от 24.09.2021 | 15.08.2022 | 16.07.2020 |
| 2. | Проверяемым лицом не соблюдаются требования нормативных документов по пожарной безопасности при монтаже, ремонте и обслуживании средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений. АУПС устарела. Требуется замены. Элементы АУПС не соответствуют нормативным документам по пожарной безопасности. | №158/1/1 от 24.09.2021 | 15.08.2022 | 16.07.2020 |
| МОБУ ООШ с. Марково Лесозаводский городской округ, с. Маркова, ул. Волкова, д.35* | | | | |
| 1. | При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности (система пожарной сигнализации) сверх срока службы, не обеспечено ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности (система пожарной сигнализации и система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре) до их замены в установленном порядке. Система пожарной сигнализации и СОУЭ устарела и не соответствует нормативным документам по пожарной безопасности, эксплуатируется сверх установленного срока службы. | №64/1/1 от 21.05.2021 | 16.03.2022 | 21.05.2021 |
| 2. | На объекте отсутствует инструкция о мерах пожарной безопасности. | №64/1/1 от 21.05.2021 | 16.03.2022 | 21.05.2021 |
| 3. | На объекте отсутствуют средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного. | №64/1/1 от 21.05.2021 | 16.03.2022 | 21.05.2021 |
| 4. | Эвакуационное освещение не находится в круглосуточном режиме работы или не включаться автоматически при прекращении | №64/1/1 от 21.05.2021 | 16.03.2022 | 21.05.2021 |

| | | | | |
|---|--|--------------------------------------|------------|------------|
| | электропитания рабочего освещения. Эвакуационное освещение отсутствует. | | | |
| 5. | Проверяемым лицом не предоставлена декларация пожарной безопасности. | №64/1/1 от 21.05.2021 | 16.03.2022 | 21.05.2021 |
| 6. | На объекте допускаются к работе лица (руководитель организации - директор) без прохождения обучения мерам пожарной безопасности. Не определен порядок и сроки обучения лиц мерам пожарной безопасности. | №64/1/1 от 21.05.2021 | 16.03.2022 | 21.05.2021 |
| МБОУ СОШ, с. Абрамовка, ул. Советская, 26* | | | | |
| 1. | На объекте защиты (здание школы) руководитель организации не обеспечил исправное состояние системы автоматических установок пожарной сигнализации (средств пожарной сигнализации) | № 25-34-2021/0028рс от 02.09.2021 | 01.05.2022 | 26.05.2021 |
| МБОУ СОШ, с. Ширяевка, ул. Октябрьская, д. 256* | | | | |
| 1. | На объекте защиты (здание школы) руководитель организации не обеспечил исправное состояние системы автоматических установок пожарной сигнализации (средств пожарной сигнализации). На объекте защите не хранится техническая документация на системы противопожарной защиты (акт ввода в эксплуатацию АУПС) | № 25-34-2021/0024рс от 27.08.2021 | 01.04.2022 | 03.07.2020 |
| МБОУ СОШ им. А.И. Крушанова, с. Михайловка, ул. Красноармейская, д.33* | | | | |
| 1. | Помещение большого спортивного зала и актового зале не оборудованы АУПС. | № 25-34-21/0032рс от 02.09.2021 | 01.04.2022 | 19.06.2020 |
| МБОУ СОШ, с. Ляличи, ул. Школьная, д. 28* | | | | |
| 1. | Объект не обеспечен источником наружного противопожарного водоснабжения из расчета обеспечения пожаротушения здания не менее чем от двух гидрантов при расходе воды на наружное пожаротушение 10 л/с. | № 25-34-21/0032рс от 02.09.2021 | 01.04.2022 | 10.07.2020 |
| 2. | На объекте не хранится (отсутствует) исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта. | № 25-34-21/0032рс от 02.09.2021 | 01.04.2022 | 10.07.2020 |
| 3. | В помещении спортивного зала (1 этаж) демонтирована в результате ремонта АУПС и СОУЭ людей при пожаре | № 25-34-21/0032рс от 02.09.2021 | 01.04.2022 | 10.07.2020 |
| Сахалинская область | | | | |
| МБОУ СОШ с. Первомайск, Смирныховский район, с. Первомайск, ул. Гоголя, д. 4* | | | | |
| 1. | Здание школы не обеспечено наружным противопожарным водоснабжением. | 24.11.2022 № 33/1 | 31.12.2023 | 17.03.2021 |
| Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 1 г. Охи имени Героя Советского Союза Антона Ефимовича Буюклы, по адресу: Сахалинская область, Охинский район, г. Оха, ул. 60 лет СССР, д. 32/1* | | | | |
| 1. | На объекте защиты не организована работа по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности, обеспечивающие исправное состояние указанных средств, а именно: резервный источник питания РИП-24 (аккумуляторные батареи АБ1 и АБ2) находится в неисправном состоянии. | 25.08.2023 № 2308/106-65/18-В/ПВП | 31.07.2024 | 17.08.2021 |

| | | | | |
|--|--|--------------------------------------|------------|------------|
| 2. | При размещении лестничной клетки (лестничная клетка №№ 1, 5 в соответствии с техническим паспортом объекта защиты от 05.02.2009г.) в блоке «Г» объекта защиты, в месте примыкания одной части здания к другой (Блока «Г» к блоку «А») внутренний угол составляет менее 135° (по факту 90°). При этом расстояние по горизонтали от оконных проемов лестничной клетки блока «Г» (лестничная клетка №№ 1, 5 в соответствии с техническим паспортом объекта защиты от 05.02.2009г.) до оконных проемов блока «А» в наружных стенах здания менее 4 м (по факту 1,2 м). Оконные проемы, размещенные в блоке «А» объекта защиты не заполнены противопожарными окнами с пределом огнестойкости не менее EI (E) 30. | 25.08.2023 № 2308/106-65/18-В/ПВП | 31.07.2024 | 17.08.2021 |
| 3. | Отсутствует противодымная защита, а также не обеспечивается естественное проветривание при пожаре из коридора третьего этажа блока «Г» объекта защиты длиной более 15 м. (по факту - 26,7 м.). | 25.08.2023 № 2308/106-65/18-В/ПВП | 31.07.2024 | 17.08.2021 |
| 4. | Отсутствует противодымная защита, а также не обеспечивается естественное проветривание при пожаре из коридора первого этажа блока «А» объекта защиты длиной более 15 м. (по факту - 27 м.). | 25.08.2023 № 2308/106-65/18-В/ПВП | 31.07.2024 | 17.08.2021 |
| 5. | Высота ступеней наружной эвакуационной лестницы, ведущей из кабинета технологии мальчиков блока «Д» объекта защиты более 22 см. (по факту - 53 см.). | 25.08.2023 № 2308/106-65/18-В/ПВП | 31.07.2024 | 17.08.2021 |
| Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 5 г. Охи имени кавалера ордена Мужества Алексея Викторовича Беляева, Охинский район, г. Оха, ул. Советская, д. 9* | | | | |
| 1. | Отсутствует противодымная защита, а также не обеспечивается естественное проветривание при пожаре из коридора третьего этажа объекта защиты длиной более 15 м. | 25.08.2023 № 2308/106-65/19-В/ПВП | 31.07.2024 | 19.08.2021 |
| 2. | Окна лестничной клетки и кабинетов третьего этажа объекта защиты (в соответствии с техническим паспортом помещения № 1, № 2, № 27) с ненормируемым пределом огнестойкости размещены на расстоянии над кровлей примыкающего отсека менее 4 м от стен примыкающего отсека по горизонтали (кровля переходной части в столовую). | 25.08.2023 № 2308/106-65/19-В/ПВП | 31.07.2024 | 19.08.2021 |
| МБОУ СОШ № 7 г. Охи им. Д.М. Карбышева, Охинский район, г. Оха, ул. Блюхера, д. 34* | | | | |
| 1. | На объекте защиты цокольный (подвальный) этаж используется для организации детского досуга без внесения изменений в проектную документацию. (В соответствии с договором безвозмездного пользования от 01.06.2011 МБОУ СОШ № 7 г. Охи им. Д.М. Карбышева передала МБОУ ДО ДДиЮ г. Охи помещение | 28.08.2023 № 2308/106-65/23-В/ПВП | 31.07.2024 | 14.05.2021 |

| | | | | |
|---|---|--------------------------------------|------------|------------|
| | площадью 228,1 м ² , расположенное в цокольном (подвальном) этаже основной школы для использования данного помещения в качестве проведения дополнительной образовательной деятельности (проведения занятий «Бокса»). | | | |
| 2. | Ширина дверного проема первого эвакуационного выхода (первого – 68 см.), ведущего с лестничной клетки первого этажа основной школы на восток менее ширины марша лестницы. | 28.08.2023 № 2308/106-65/23-В/ПВП | 31.07.2024 | 09.08.2021 |
| 3. | Ширина дверного проема первого эвакуационного выхода (второго – 89 см.), ведущего с лестничной клетки первого этажа основной школы на восток менее ширины марша лестницы. | 28.08.2023 № 2308/106-65/23-В/ПВП | 31.07.2024 | 09.08.2021 |
| 4. | Высота первого эвакуационного выхода в свету, ведущего на восток с основной школы менее 1,9 метра (по факту – 169 см.). | 28.08.2023 № 2308/106-65/23-В/ПВП | 31.07.2024 | 09.08.2021 |
| 5. | Высота второго эвакуационного выхода в свету, ведущего на восток с основной школы менее 1,9 метра (по факту – 169 см.). | 28.08.2023 № 2308/106-65/23-В/ПВП | 31.07.2024 | 09.08.2021 |
| Кемеровская область | | | | |
| Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Яйская основная общеобразовательная школа №3», Яйский район, поселок городского типа Яя, ул.Озерная, д. 3* | | | | |
| 1. | Здание, а также территория организации должны иметь источники противопожарного водоснабжения для тушения пожаров противопожарный водопровод должен предусматриваться на отдельно стоящих общественных зданиях объемов до 1000 м ³ , расположенных в населенных пунктах, не имеющих кольцевого противопожарного водопровода пожарные резервуары или водоемы надлежит размещать из условия обслуживания ими зданий, находящихся в радиусе: при наличии автонасосов – 200 м количество пожарных резервуаров или водоемов должны быть не менее двух, при этом в каждом из них должно храниться 50% объема воды на пожаротушение. | 11/3 от 25.01.2023 | 15.12.2023 | 20.10.2021 |
| 2. | Проемы в противопожарных перегородках 1 типа (кирпичные стены) не заполнены противопожарными дверьми с нормируемым пределом огнестойкости не ниже, чем EI 30 (горячий цех). | 11/3 от 25.01.2023 | 15.12.2023 | 20.10.2021 |
| 3. | В здании школы отсутствует аварийное освещение на путях эвакуации. | 11/3 от 25.01.2023 | 15.12.2023 | 20.10.2021 |
| 4. | Двери эвакуационных выходов не обеспечивают свободного открывания без ключа. | 11/3 от 25.01.2023 | 15.12.2023 | 20.10.2021 |
| 5. | В лестничной клетке отсутствуют двери с приспособлением для самозакрывания и уплотнения в притворах. | 11/3 от 25.01.2023 | 15.12.2023 | 20.10.2021 |

| | | | | |
|--|--|-----------------------|------------|------------|
| 6. | В качестве второго эвакуационного выхода со второго этажа используется наружная открытая лестница 3-го типа. | 11/3 от 25.01.2023 | 15.12.2023 | 20.10.2021 |
| 7. | Заполнение проемов в противопожарных преградах между столовой и школой, выполнены деревянными дверьми (требуются противопожарные двери). | 11/3 от 25.01.2023 | 15.12.2023 | 20.10.2021 |
| Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Троицкая средняя общеобразовательная школа», Ижморский район, с. Троицкое, ул. Молодежна, д. 43* | | | | |
| 1. | Сняты двери из лестничных клеток, препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации (второй этаж). | 2/3 от 20.01.2023 | 15.12.2023 | 23.08.2021 |
| 2. | Предел огнестойкости лестничных маршей до потери несущей способности менее 45 минут (R45). | 2/3 от 20.01.2023 | 15.12.2023 | 23.08.2021 |
| 3. | В помещении спортивного зала, столовой линейные дымовые извещатели пожарные (далее – ИП) расположены на расстоянии более 600 мм от перекрытия до оптической оси ИП. | 2/3 от 20.01.2023 | 15.12.2023 | 23.08.2021 |
| МБОУ «Ижморская средняя общеобразовательная школа № 1», Ижморский район, Ижморский поселок городского типа, ул. Комсомольская, д. 5* | | | | |
| 1. | Двери лестничных клеток первого и второго этажей здания, ведущие в общие коридоры, не имеют приспособления для самозакрывания и уплотнения в притворах. | 41/3 от 10.02.2023 | 30.11.2023 | 01.08.2021 |
| 2. | В спортзале линейные дымовые ИП расположены на расстоянии более 600 мм от перекрытия до оптической оси ИП. | 41/3 от 10.02.2023 | 30.11.2023 | 01.08.2021 |
| 3. | Отсутствуют двери лестничных клеток первого и второго этажа здания, ведущие в общие коридоры. | 41/3 от 10.02.2023 | 30.11.2023 | 01.08.2021 |
| 4. | Ширина дверей эвакуационного выхода из холла непосредственно наружу (главный выход в здании) менее 1,2 метра. | 41/3 от 10.02.2023 | 30.11.2023 | 01.08.2021 |
| 5. | Коридоры всех этажей длиной более 60 м не разделены противопожарными перегородками 2-го типа на участки, длина которых определяется по СНиП 2.04.05, но не превышает 60 м. | 41/3 от 10.02.2023 | 30.11.2023 | 01.08.2021 |
| 6. | Предел огнестойкости лестничных маршей до потери несущей способности менее 45 минут (R45). | 41/3 от 10.02.2023 | 30.11.2023 | 01.08.2021 |
| 7. | В качестве второго эвакуационного выхода из помещения спортзала 2 этажа применяется эвакуационная лестница 3 типа. | 41/3 от 10.02.2023 | 30.11.2023 | 01.08.2021 |
| 8. | Выход из подвала через общую лестничную клетку, являющийся эвакуационным, не является обособленным и не отделен от лестничной клетки глухой противопожарной перегородкой 1 типа. | 41/3 от 10.02.2023 | 30.11.2023 | 01.08.2021 |
| 9. | Высота эвакуационных выходов в свету из лестничной клетки, имеющей выход из подвала менее 1,9 м (равна 1,7 м). | 41/3 от 10.02.2023 | 30.11.2023 | 01.08.2021 |

| | | | | |
|---|--|-----------------------|------------|------------|
| 10. | Проемы в противопожарных перегородках первого типа, отделяющих помещения пищеблока (класс функциональной пожарной опасности Ф 5.1) от помещений школы (класс функциональной пожарной опасности Ф 4.1), помещений кладовых (класс функциональной пожарной опасности Ф 5.2) от помещений школы (класс функциональной пожарной опасности Ф 4.1), помещений мастерских трудового обучения (класс функциональной пожарной опасности Ф 5.1) от помещений школы (Ф4.1) не заполнены противопожарными дверями 2-го типа. | 41/3 от 10.02.2023 | 30.11.2023 | 01.08.2021 |
| Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Кольонская средняя общеобразовательная школа», Ижморский район, село Кольон, ул. Микрорайон, д.6* | | | | |
| 1. | В спортзале и столовой линейные дымовые ИП расположены на расстоянии более 600 мм от перекрытия до оптической оси ИП. | 42/3 от 15.02.2023 | 16.10.2023 | 14.07.2021 |
| 2. | В помещениях пищеблока тепловые пожарные извещатели находятся в неисправном состоянии. | 42/3 от 15.02.2023 | 16.10.2023 | 14.07.2021 |
| 3. | Не представлен протокол проверки огнезащитной обработки сгораемых конструкций чердачного помещения. | 42/3 от 15.02.2023 | 16.10.2023 | 14.07.2021 |
| 4. | Допускается хранение горючих материалов в подвальном помещении. | 42/3 от 15.02.2023 | 16.10.2023 | 14.07.2021 |
| 5. | Отсутствуют предусмотренные проектной документацией двери эвакуационных выходов лестничных клеток, препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации. | 42/3 от 15.02.2023 | 16.10.2023 | 14.07.2021 |
| 6. | Отсутствуют лестницы для выхода на чердак с лестничных клеток через противопожарные люки 2-го типа. | 42/3 от 15.02.2023 | 16.10.2023 | 14.07.2021 |
| 7. | В спортзале и столовой линейные дымовые ИП расположены на расстоянии более 600 мм от перекрытия до оптической оси ИП. | 42/3 от 15.02.2023 | 16.10.2023 | 14.07.2021 |
| Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Яйская общеобразовательная школа-интернат психолого-педагогической поддержки», Яйский район, поселок городского типа Яя, ул. Больничная, д.25* | | | | |
| 1. | В здании школы отсутствует эвакуационное (аварийное) освещение. | 43/3 от 14.02.2023 | 02.10.2023 | 20.12.2021 |
| 2. | Здание спального корпуса утеплено материалами с неизвестной пожарной опасностью (сертификат не представлен) (для зданий и сооружений класса функциональной пожарной опасности Ф1.1 должны применяться системы наружного утепления класса пожарной опасности К0). | 43/3 от 14.02.2023 | 02.10.2023 | 20.12.2021 |
| 3. | Расстояние от дверей помещений (спален) до выхода наружу превышает 20 метров (по факту 28). | 43/3 от 14.02.2023 | 02.10.2023 | 20.12.2021 |
| 4. | Превышена площадь этажа здания V степени огнестойкости, фактически площадь спального корпуса составляет 664,9 м ² (согласно нормативным требованиям не более 500 м ²). | 43/3 от 14.02.2023 | 02.10.2023 | 20.12.2021 |

| | | | | |
|---|--|-------------------------|------------|------------|
| 5. | Потолок коридора отделан сгораемыми конструкциями (панели ДВП). | 43/3 от 14.02.2023 | 02.10.2023 | 20.12.2021 |
| 6. | Из помещения спортивного зала имеется один эвакуационный выход. | 43/3 от 14.02.2023 | 02.10.2023 | 20.12.2021 |
| 7. | Пол и потолок спортивного зала отделаны материалами с неизвестной пожарной опасностью (сертификат не представлен). | 43/3 от 14.02.2023 | 02.10.2023 | 20.12.2021 |
| МБОУ «СОШ № 2», г. Новокузнецк, ул. Филиппова, 10* | | | | |
| 1. | В здании школы отсутствуют ограждения с перилами на лестнице эвакуационного выхода из пищеблока, эвакуационного выхода из левого крыла здания, выхода из здания на дворовую территорию. | 28.02.2023 № 81/3 | 01.09.2023 | 11.10.2021 |
| 2. | Здание гаража не оборудовано автоматической пожарной сигнализацией. | 28.02.2023 № 81/3 | 01.09.2023 | 11.10.2021 |
| 3. | Здание хозяйственного блока № 1 (складского назначения) не оборудовано автоматической пожарной сигнализацией. | 28.02.2023 № 81/3 | 01.09.2023 | 11.10.2021 |
| 4. | Здание хозяйственного блока № 2 (складского назначения) не оборудовано автоматической пожарной сигнализацией. | 28.02.2023 № 81/3 | 01.09.2023 | 11.10.2021 |
| Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №1 города Юрги имени Героя Советского Союза А.П. Максименко», г. Юрга, ул. Колхозная, 21* | | | | |
| 1. | В здании не оборудовано соответствующее эвакуационное освещение (аварийное освещение для эвакуации). | № 3/3 от 25.01.2023 | 15.01.2024 | 23.04.2021 |
| 2. | Не обеспечено надлежащее состояние систем и установок противопожарной защиты, а именно вышел срок эксплуатации автоматической установки пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (АУПС и СОУЭ запроектирована и введена в эксплуатацию 2006г., более 10 лет). | № 3/3 от 25.01.2023 | 15.01.2024 | 23.04.2021 |
| Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 2 города Юрги», г. Юрга, ул. Достоевского, д. 10* | | | | |
| 1. | В здании не оборудовано соответствующее эвакуационное освещение (аварийное освещение для эвакуации). | № 73/1 от 19.12.2022 | 01.09.2023 | 01.06.2021 |
| 2. | Не обеспечено исправное состояние систем и установок противопожарной защиты, а именно вышел срок эксплуатации автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения о пожаре (АУПС и СОУЭ запроектирована и введена в эксплуатацию 2006 г.). Подтверждающих документов о ежегодном проведении испытаний средств обеспечения пожарной безопасности не предоставлено. | № 73/1 от 19.12.2022 | 01.09.2023 | 01.06.2021 |
| 3. | Не организовано содержание наружных пожарных лестниц, в исправном состоянии (согласно предоставленным протоколам испытаний № 31/20 от 05.06.2020 г. и № 32/20 от | № 73/1 от 19.12.2022 | 01.09.2023 | 01.06.2021 |

| | | | | |
|----|---|----------------------|------------|------------|
| | 05.06.2020 г. пожарные лестницы не прошли проверку испытания на прочность). | | | |
| 4. | Лестница 3-го типа (пристройки здания школы) располагается таким образом, что расстояние от любой точки проекции указанной лестницы на уровень земли составляет менее 1 м. до проекции оконного проема (фактически оконный проем расположен под эвакуационной лестницей 3-го типа, окно не является противопожарным). | № 73/1 от 19.12.2022 | 01.09.2023 | 01.06.2021 |
| 5. | Чердак в здании школы не защищен автоматической установкой пожарной сигнализации. | № 73/1 от 19.12.2022 | 01.09.2023 | 01.06.2021 |
| 6. | На путях эвакуации (в двух лестничных клетках), применена краска на стенах, с классом пожарной опасности КМ5, (не допускается применять материалы с более высокой пожарной опасностью, чем: НГ – не горючие). Сертификат на отделочный материал предоставлен № С-RU.ПБ57.В.04170. | № 73/1 от 19.12.2022 | 01.09.2023 | 01.06.2021 |
| 7. | На путях эвакуации (в двух лестничных клетках), на полу применена краска, с классом пожарной опасности КМ4 (не допускается применять материалы с более высокой пожарной опасностью, чем: В2, Д3, Т2, РП2). Сертификат на отделочный материал предоставлен № С-RU.ПБ57.В.04173. | № 73/1 от 19.12.2022 | 01.09.2023 | 01.06.2021 |
| 8. | На путях эвакуации в общих коридорах здания, применена краска на стенах с классом пожарной опасности КМ5 (не допускается применять материалы с более высокой пожарной опасностью, чем: Г1, В1, Д2, Т2). Сертификат на отделочный материал предоставлен № С-RU.ПБ57.В.04170. | № 73/1 от 19.12.2022 | 01.09.2023 | 01.06.2021 |
| 9. | На объекте защиты не храниться документация (не предоставлена), подтверждающая класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности примененных облицовочных и декоративно-отделочных материалов для стен и покрытия полов путей эвакуации, а также зальных помещений. Не представлены подтверждающие документы на соответствие облицовки, покрытия и отделки к допустимым классам КМ – классам пожарной опасности материала. Например: сертификаты соответствия пожарной безопасности на материалы, товарно – сопроводительные документы на материалы при поставке на объект защиты, акты выполненных работ с указанием класса пожарной опасности применяемых материалов и мест применения (на линолеум расположенный на первом и втором этажах школы и пристройки, помещения актового зала, сертификаты соответствия с показателями пожарной опасности не предоставлены). | № 73/1 от 19.12.2022 | 01.09.2023 | 01.06.2021 |

| | | | | |
|--|--|-----------------------|------------|------------|
| 10. | Коридор и кабинет психолога в пристройке здания школы на втором этаже не защищены автоматической установкой пожарной сигнализации. | № 73/1 от 19.12.2022 | 01.09.2023 | 01.06.2021 |
| 11. | Звуковые сигналы СОУЭ не обеспечивают требуемый уровень звука в защищаемых помещениях здания школы (звуковые сигналы СОУЭ должны обеспечивать уровень звука не менее чем на 15 дБА выше допустимого уровня звука постоянного шума в защищаемом помещении). | № 73/1 от 19.12.2022 | 01.09.2023 | 01.06.2021 |
| Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 6 г. Юрги», г. Юрга, пр-кт Победы, 10 В* | | | | |
| 1. | В здании не оборудовано соответствующее эвакуационное освещение (аварийное освещение для эвакуации). | № 126/3 от 02.12.2021 | 01.10.2023 | 02.12.2021 |
| Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа № 15 г. Юрги», г. Юрга, ул. Исайченко, д. 11* | | | | |
| 1. | В здании не оборудовано соответствующее эвакуационное освещение (аварийное освещение для эвакуации). | 17/3 от 31.05.2023 | 01.10.2023 | 05.07.2021 |
| 2. | При эксплуатации автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения о пожаре в сверх срока службы (ввод в эксплуатацию 2006г.). | 17/3 от 31.05.2023 | 01.10.2023 | 05.07.2021 |
| 3. | Чердак здания не защищен автоматической установкой пожарной сигнализации. | 17/3 от 31.05.2023 | 01.10.2023 | 05.07.2021 |
| 4. | На путях эвакуации (в лестничных клетках) на стенах применена краска с неустановленным классом пожарной опасности (не допускается применять материалы с более высокой пожарной опасностью, чем: КМ0). | 17/3 от 31.05.2023 | 01.10.2023 | 05.07.2021 |
| 5. | На путях эвакуации (лестничная клетка, начальные классы) на полу применена краска с неустановленным классом пожарной опасности, (не допускается применять материалы с более высокой пожарной опасностью, чем: КМ1). | 17/3 от 31.05.2023 | 01.10.2023 | 05.07.2021 |
| 6. | На путях эвакуации (в общем коридоре первого этажа, начальные классы) на полу применен линолеум с неустановленным классом пожарной опасности (не допускается применять материалы с более высокой пожарной опасностью, чем: КМ2). | 17/3 от 31.05.2023 | 01.10.2023 | 05.07.2021 |
| 7. | На объекте защиты не хранится документация (не предоставлена), подтверждающая пределы огнестойкости, класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности примененных облицовочных и декоративно-отделочных материалов для стен и покрытия полов путей эвакуации, а также зальных помещений. Не представлены подтверждающие документы на соответствие облицовки, покрытия и отделки к допустимым | 17/3 от 31.05.2023 | 01.10.2023 | 05.07.2021 |

| | | | | |
|--|--|---------------------------------|------------|------------|
| | классам КМ – классам пожарной опасности материала. | | | |
| Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 10 г. Юрги», г. Юрга, ул. Московская, д. 33* | | | | |
| 1. | В здании не оборудовано соответствующее эвакуационное освещение (аварийное освещение для эвакуации). | № 2/3 от 19.01.2023 | 01.12.2023 | 16.06.2021 |
| 2. | При эксплуатации автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения о пожаре сверх срока службы (более 10 лет, введена в эксплуатацию в 2006 г.) не обеспечено ежегодное проведение испытаний до их замены в установленном порядке. Документов, подтверждающих ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности или их замену не предоставлено. | № 2/3 от 19.01.2023 | 01.12.2023 | 16.06.2021 |
| Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Новоромановская основная общеобразовательная школа», Юргинский район, д. Новороманово, ул. Центральная, д. 47* | | | | |
| 1. | В здании не оборудовано соответствующее эвакуационное освещение (аварийное освещение для эвакуации). | №2304/010-42/7-В/ПИВ | 01.04.2024 | 03.06.2021 |
| 2. | Ширина эвакуационного выхода (спортзал) в свету менее нормативного 0.8 м. | №2304/010-42/7-В/ПИВ | 01.04.2024 | 03.06.2021 |
| 3. | Ширина эвакуационных выходов из коридоров 1 и 2 этажей на лестничную клетку (правое крыло) в свету менее нормативного 1,2 м. | №2304/010-42/7-В/ПИВ | 01.04.2024 | 03.06.2021 |
| г. Севастополь | | | | |
| ГАУС «РДОЦ «Планета Детства» по адресу: г. Севастополь, Севастопольская зона ЮБК, д. 21 | | | | |
| 1. | Не соблюдены проектные решения и требования специальных технических условий, установленные к наружному противопожарному водоснабжению: согласно рабочей документации и требованиям специальных технических условий на территории детского лагеря необходимо установить не менее 8 пожарных гидрантов с максимально допустимым расстоянием прокладки рукавных линий длиной не более 200 м. по дорогам с твердым покрытием. На момент обследования объекта защиты на территории установлены два пожарных гидранта. | Предписание от 24.04.2023 №31/1 | 01.03.2024 | 13.07.2020 |
| 2. | Корпус не оборудован системами противодымной вентиляции из поэтажных коридоров при пожаре (цокольный этаж). (Корпус «Бирюза» (корпус 1). | Предписание от 24.04.2023 №31/1 | 01.03.2024 | 13.07.2020 |
| 3. | Корпус не оборудован системами противодымной вентиляции из поэтажных коридоров при пожаре (подвальный этаж). (Корпус «Лайм» (корпус 2). | Предписание от 24.04.2023 №31/1 | 01.03.2024 | 13.07.2020 |
| 4. | Корпус не оборудован системами противодымной вентиляции из поэтажных коридоров при пожаре (подвальный этаж). (Корпус «Мята» (корпус 3). | Предписание от 24.04.2023 №31/1 | 01.03.2024 | 13.07.2020 |

| Свердловская область | | | | |
|---|---|-------------------------------------|------------|------------|
| Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Зубковская основная общеобразовательная школа №20, Тугулымский район, с. Зубково, ул. Школьная, д. 57* | | | | |
| 1. | Допускается эксплуатация автоматической установки пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей о пожаре со сроком службы более 10 лет. | 21.11.2022 №66-028-2022/0148пп/1 | 01.10.2023 | 15.02.2021 |
| 2. | Предел огнестойкости дверей склада спортивного инвентаря, мастерской мальчиков, электрощитовой менее 0,6 часа (установлены деревянные двери). | 21.11.2022 №66-028-2022/0148пп/1 | 01.10.2023 | 15.02.2021 |
| Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Заводоуспенская средняя общеобразовательная школа №23, Тугулымский район, п. Заводоуспенское, ул. Насонова, д. 15* | | | | |
| 1. | Руководителем организации не обеспечено категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» помещений (пожарных отсеков) производственного и складского назначения с обозначением их категорий (за исключением помещений категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности) и классов зон на входных дверях помещений с наружной стороны (склад продуктов, склад 2 этаж (кинобудка), гараж). | 18.01.2023 №66-028-2023/0162пп/1 | 01.11.2023 | 18.10.2021 |
| 2. | Не обеспечено свободное открывание дверей эвакуационных выходов на первом этаже, ведущих непосредственно наружу: выход из коридора напротив кабинета 106, выход из обеденного зала, выход из лестничной клетки восточное крыло. | 18.01.2023 №66-028-2023/0162пп/1 | 01.11.2023 | 18.10.2021 |
| 3. | Не обеспечено открывание всех дверей на путях эвакуации по направлению выхода из здания: вторые двери (внутренние) из лестничной клетки в восточном крыле, из обеденного зала и из коридора открываются не по направлению движения из здания. | 18.01.2023 №66-028-2023/0162пп/1 | 01.11.2023 | 18.10.2021 |
| 4. | Двери, отделяющие лестничные клетки от общих коридоров, не оборудованы уплотнениями в притворах. Не обеспечивается плотное закрывание дверей (3 лестничные клетки). | 18.01.2023 №66-028-2023/0162пп/1 | 01.11.2023 | 18.10.2021 |
| 5. | Допускается эксплуатация автоматической установки пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей о пожаре со сроком службы более 10 лет. | 18.01.2023 №66-028-2023/0162пп/1 | 01.11.2023 | 18.10.2021 |
| 6. | На объекте защиты отсутствует техническая документация на системы противопожарной защиты, установленные в помещениях гаражей. | 18.01.2023 №66-028-2023/0162пп/1 | 01.11.2023 | 18.10.2021 |

| Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Тугулымская средняя общеобразовательная школа №26», Тугулымский район, п.г.т. Тугулым, ул. Школьная, д.2Б* | | | | |
|---|--|---------------------------------------|------------|------------|
| 1. | Допускается эксплуатация автоматической установки пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей о пожаре со сроком службы более 10 лет. | 13.09.2022г. №66-028-2022/0127/1 | 01.08.2023 | 23.04.2021 |
| 2. | В проемах люков, через которые осуществляется выход на чердак, установлены крышки с пределом огнестойкости менее 0,75 часа. | 13.09.2022г. №66-028-2022/0127/1 | 01.08.2023 | 23.04.2021 |
| 3. | Высота эвакуационного выхода с первого этажа (около помещения технических работников) составляет 1,8 м., заколочена вторая створка эвакуационного выхода. При проектной ширине эвакуационного выхода из актового зала на улицу 1,2м., часть проема заколочена и установлена дверь шириной 0,8 м. Высоту эвакуационного выхода с первого этажа (около помещения технических работников) выполнить высотой не менее 1,9 м. в свету. Запретить заколачивание (блокирование) дверей эвакуационных выходов. Разблокировать вторую створку двери. Запретить уменьшать размеры эвакуационных выходов, предусмотренных проектов. Двери из актового зала на улицу выполнить шириной не менее 1,2м. | 13.09.2022г. №66-028-2022/0127/1 | 01.08.2023 | 23.04.2021 |
| 4. | На лестницах (крыльцах) у эвакуационных выходов из здания (2 выхода из пищеблока, 1 выход около помещения технических работников, 1 выход из актового зала) отсутствуют ограждения. Выполнить ограждения крылец у эвакуационных выходов из здания: 2 выхода из пищеблока, 1 выход около помещения технических работников, 1 выход из актового зала. | 13.09.2022г. №66-028-2022/0127/1 | 01.08.2023 | 23.04.2021 |
| 5. | На путях эвакуации устроен порог, а именно у выхода из актового зала на крыльцо, перепад высоты составляет 20 см. Запретить устройство порогов на путях эвакуации. Поднять уровень площадки крыльца у эвакуационного выхода из актового зала на улицу. | 13.09.2022г. №66-028-2022/0127/1 | 01.08.2023 | 23.04.2021 |
| 6. | На путях эвакуации (коридоры на втором этаже здания школы) на стенах используются горючие декоративно-отделочные материалы (нижняя часть стен обшита ДВП). Согласно норм пожарной безопасности для отделки стен коридоров допускается применять декоративно-отделочные материалы с классом пожарной опасности не более КМ1 (Г1, В1, Д2, Т2, РП1). | 13.09.2022г. №66-028-2022/0127/1 | 01.08.2023 | 23.04.2021 |
| Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Ертарская средняя общеобразовательная школа №27, Тугулымский район, п. Ертарский ул. Демьяна Бедного, д. 76* | | | | |
| 1. | Допускается эксплуатация автоматической установки пожарной сигнализации, системы | 22.08.2022г. №2307/029-66/56-В/ПИВ | 01.05.2024 | 22.08.2022 |

| | | | | |
|---|---|---|------------|------------|
| | оповещения и управления эвакуацией людей о пожаре со сроком службы более 10 лет. | | | |
| Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Двинская средняя общеобразовательная школа № 28 Тугулымский район, с. Трошково, ул. Школьная, д. 1* | | | | |
| 1. | Отсутствует возможность свободного открывания дверей эвакуационных выходов в здании школы, ведущих с первого этажа непосредственно наружу (лестничная клетка, мастерская мальчиков). | 13.02.2023г. №66-029-2023/0176пп/1 | 01.12.2023 | 10.12.2021 |
| 2. | На дверях, отделяющих лестничные клетки от общих коридоров, отсутствуют уплотнения в притворах и устройства для самозакрывания. Двери не обеспечивают плотное закрывание, для предотвращения распространения опасных факторов пожара. | 13.02.2023г. №66-029-2023/0176пп/1 | 01.12.2023 | 10.12.2021 |
| Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Троицкая СОШ № 5», Талицкий район, поселок Троицкий, ул. Ленина, д.1* | | | | |
| 1. | На объекте защиты (здание школы литера А по техническому паспорту БТИ и литера А 1 по техническому паспорту БТИ) при эксплуатации эвакуационных путей и выходов не соблюдаются требования нормативных документов по пожарной безопасности, в части отсутствия аварийного освещения в здании школы. | от 22.08.2023 № 2308/029-66/94-В/ПИВ | 01.07.2024 | 30.04.2021 |
| 2. | На объекте защиты (здание школы литера А по техническому паспорту БТИ и литера А 1 по техническому паспорту БТИ) не обеспечивается в соответствии с технической документации заводов-изготовителей проведение планово-предупредительного ремонта средств обеспечения пожарной безопасности (АУПС и СОУЭ). При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности (АУПС и СОУЭ) сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации правообладатель объекта защиты не обеспечил ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности до их замены в установленном порядке (подтверждающие документы испытаний средств обеспечения пожарной безопасности не представлены). | от 22.08.2023 № 2308/029-66/94-В/ПИВ | 01.07.2024 | 30.04.2021 |
| Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Кузнецовская средняя общеобразовательная школа», Талицкий район, п. Кузнецовский, ул. Восточная, д. 1* | | | | |
| 1. | При эксплуатации эвакуационных выходов не соблюдаются требования нормативных документов по пожарной безопасности, в части отсутствия аварийного эвакуационного освещения в здании школы. | от 30.08.2021г № 123/1/1 . | 31.05.2022 | 30.08.2021 |

| Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Вихляевская основная общеобразовательная школа», Талицкий район, д. Вихляева, ул. Молодежная, д. 11* | | | | |
|---|---|--|------------|------------|
| 1. | На объекте защиты (мастерские, гараж, прачечная) отсутствует техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем (АУПС и СОУЭ), и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем. | от 29.05.2023 № 2305/029-66/20-В пп | 13.05.2024 | 20.10.2021 |
| 2. | Предел огнестойкости заполнения проемов (дверей) в стенах, разделяющих помещения различного функционального назначения не соответствуют требованиям пожарной безопасности. Так в складских помещениях (по техническому паспорту № 15, 31), котельная и электрощитовая (по техническому паспорту № 54, 56) установлены деревянные двери. | от 29.05.2023 № 2305/029-66/20-В пп | 13.05.2024 | 20.10.2021 |
| ГАУЗ СО «ОСБМР «Маян», Талицкий район, г. Талица, Вокзальная ул., д. 53б | | | | |
| 1. | В корпусе «Березы» при эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности (АУПС) сверх срока службы, а именно более 10 лет, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации, правообладатель объекта защиты не обеспечивает ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности до их замены в установленном порядке. | от 23.10.2023 № 2310/029-66/113-В/ПИВ | 01.07.2024 | 10.06.2021 |
| 2. | При эксплуатации эвакуационных путей и выходов не соблюдаются требования нормативных документов по пожарной безопасности, в части отсутствия эвакуационного освещения в здании корпуса «Березы». | от 23.10.2023 № 2310/029-66/113-В/ПИВ | 01.07.2024 | 10.06.2021 |
| 3. | В здании «Детского корпуса» при эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности (АУПС) сверх срока службы, а именно более 10 лет, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации, правообладатель объекта защиты не обеспечивает ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности до их замены в установленном порядке. | от 23.10.2023 № 2310/029-66/113-В/ПИВ | 01.07.2024 | 10.06.2021 |
| 4. | При эксплуатации эвакуационных путей и выходов не соблюдаются требования нормативных документов по пожарной безопасности, в части отсутствия эвакуационного освещения в здании «Детского корпуса». | от 23.10.2023 № 2310/029-66/113-В/ПИВ | 01.07.2024 | 10.06.2021 |
| 5. | В здании корпуса № 11 при эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности (АУПС) сверх срока службы, а именно более 10 | от 23.10.2023 № 2310/029-66/113-В/ПИВ | 01.07.2024 | 10.06.2021 |

| | | | | |
|---|--|---|------------|------------|
| | лет, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации, правообладатель объекта защиты не обеспечивает ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности до их замены в установленном порядке. | | | |
| 6. | При эксплуатации эвакуационных путей и выходов не соблюдаются требования нормативных документов по пожарной безопасности, в части отсутствия эвакуационного освещения в здании корпуса № 11. | от 23.10.2023 № 2310/029-66/113-В/ПИВ | 01.07.2024 | 10.06.2021 |
| 7. | В здании корпуса ЛОК при эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности (АУПС) сверх срока службы, а именно более 10 лет, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации, правообладатель объекта защиты не обеспечивает ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности до их замены в установленном порядке. | от 23.10.2023 № 2310/029-66/113-В/ПИВ | 01.07.2024 | 10.06.2021 |
| 8. | При эксплуатации эвакуационных путей и выходов не соблюдаются требования нормативных документов по пожарной безопасности, в части отсутствия эвакуационного освещения в здании ЛОК. | от 23.10.2023 № 2310/029-66/113-В/ПИВ | 01.07.2024 | 10.06.2021 |
| 9. | По результатам проверки состояния огнезащитного покрытия (акты (протокола) № 1 – корпус 13, № 2 – корпус 12, № 4 – корпус 11, а так же корпус «Березы» от 26.04.2021 года), установлено, что огнезащитное покрытие строительных конструкций (деревянных конструкций кровли) не соответствует требованиям пожарной безопасности огнезащитного покрытия в соответствии с технической документацией изготовителя средства огнезащиты. | от 23.10.2023 № 2310/029-66/113-В/ПИВ | 01.07.2024 | 10.06.2021 |
| ЗОЛ «Северянка» МАУ «ЦООиОД», Пригородный район, с. Покровское | | | | |
| 1. | На объекте защиты эвакуационные выходы не обеспечивают безопасную эвакуацию людей: в административно-бытовом корпусе ширина эвакуационного выхода со 2-го этажа непосредственно наружу, при числе эвакуирующихся через указанный выход менее 50 человек, менее 0,8 м. и составляет 0,63 м. | Предписание от 02.06.2023 № 2305/022-66/61-П/ПВП | 01.05.2024 | 28.05.2021 |
| 2. | В корпусе № 3 на 1-ом и 2-ом этажах сняты предусмотренные проектной документацией двери эвакуационных выходов из поэтажных | Предписание от 02.06.2023 № 2305/022-66/61-П/ПВП | 01.05.2024 | 28.05.2021 |

| | | | | |
|--|---|--|------------|------------|
| | коридоров, препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации. | | | |
| 3. | В здании клуба-столовой в соответствии с технической документацией изготовителя руководитель организации не обеспечил проверку огнезадерживающих устройств (клапанов) в воздуховодах (устройств блокировки вентиляционных систем), с автоматическими установками пожарной сигнализации (автоматических устройств отключения вентиляции) с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. | Предписание от 02.06.2023 № 2305/022-66/61-П/ПВП | 01.05.2024 | 28.05.2021 |
| 4. | В спальном корпусе №3, при эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности (автоматической установки пожарной сигнализации и системы оповещения и эвакуацией людей при) сверх срока службы более 10 лет не обеспечено ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности до их замены в установленном порядке (акт приемки в эксплуатацию установок АПС и СОУЭ от 2009 года). | Предписание от 02.06.2023 № 2305/022-66/61-П/ПВП | 01.05.2024 | 28.05.2021 |
| 5. | Не внесены изменения в декларации о пожарной безопасности (№ 65-232-0-ТО-00041 от 20.08.2015 года, № 65-232-0-ТО-00040 от 20.08.2015 года, № 65-232-0-ТО-00038 от 20.08.2015 года, № 65-232-0-ТО-00039 от 20.08.2015 года) в части, касающейся технического перевооружения объекта защиты в течение года после завершения соответствующих работ. | Предписание от 02.06.2023 № 2305/022-66/61-П/ПВП | 01.05.2024 | 28.05.2021 |
| ЗОЛ «Лесной ручеек» МАУ «ЦООиОД», Пригородный район, ст. Анатольская | | | | |
| 1. | При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности (установки автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре) сверх срока службы более 10 лет не обеспечено ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности до их замены в установленном порядке в помещениях корпусов 6,7, столовой, котельной (акт приемки в эксплуатацию установок АПС, СОУЭ от 04.10.2007 года). | Предписание от 02.06.2023 2305/022-66/58-П/ПВП | 01.05.2024 | 03.06.2021 |
| ЗОЛ «Солнечный» МАУ «ЦООиОД», Пригородный район, с. Николо-Павловское | | | | |
| 1. | В здании столовой не обеспечено применение кабельных линий и электропроводки систем автоматической пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, сохраняющих работоспособность в условиях пожара в течении времени, необходимого для выполнения их функций и полной эвакуации людей в безопасную зону, не обеспечена огнестойкость проводов и кабелей, | Предписание от 02.06.2023 № 2305/022-66/48-П/ПВП | 01.05.2024 | 03.06.2021 |

| | | | | |
|---|--|---|------------|------------|
| | подключаемых к различным компонентам систем пожарной автоматики. | | | |
| ЗОЛ «Уральский огонек» МАУ «ЦООиОД», Пригородный район, п. Евтюниха | | | | |
| 1. | При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности сверх срока службы более 10 лет не обеспечено ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности до их замены в установленном порядке (корпус 3, 5, 6, складские помещения №1,2, столовая - акт приемки в эксплуатацию установок АПС, СОУЭ от 05.06.2002г.) | Предписание от 02.06.2023 № 2305/022-66/64-П/ПВП | 01.05.2024 | 15.06.2021 |
| ГАМУ СО «ОСЦМР «Санаторий Руш», г. Нижний Тагил, Санаторий Руш, д. 10 | | | | |
| 1. | Руководитель организации не обеспечивает своевременное обслуживание и ремонт наружных водопроводов противопожарного водоснабжения, находящихся на территории организации. | Предписание от 15.09.2023 № 2308/022-66/111-П/ПВП | 01.07.2024 | 11.06.2021 |
| 2. | Руководитель организации не обеспечивает очистку объекта защиты от горючих отходов (у здания столярной мастерской и тарного склада литер «Г»). | Предписание от 15.09.2023 № 2308/022-66/111-П/ПВП | 01.07.2024 | 11.06.2021 |
| 3. | В помещениях складов из профлиста категории по пожарной опасности «В2» и класса зоны «П-2а», категории по пожарной опасности «В3» и класса зоны «П-2а» (литер «Г») не установлены системы пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре первого типа, где воздействие опасных факторов пожара может привести к травматизму и (или) гибели людей. | Предписание от 15.09.2023 № 2308/022-66/111-П/ПВП | 01.07.2024 | 11.06.2021 |
| 4. | На объекте защиты не хранится техническая документация на системы противопожарной защиты (АУПС и СОУЭ), в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем: отсутствуют рабочие проекты систем смонтированных в зданиях в котельной у корпуса №8, гаража, пунктов КПП у корпуса №8 и у котельной, в здании АБК литер «Р», а также отсутствуют акты приемки в эксплуатацию, протоколы замеров сопротивления изоляции, ведомости смонтированного оборудования (зданий котельной у корпуса №8, пунктов КПП расположенных у корпуса №8 и у котельной, в здании АБК литер «Р»).. | Предписание от 15.09.2023 № 2308/022-66/111-П/ПВП | 01.07.2024 | 11.06.2021 |
| 5. | В здании литер «Д» (корпус № 1) класса функциональной пожарной опасности Ф 1.2 применены декоративно- отделочные материалы и покрытия полов без подтверждающей документации показателей пожарной опасности. | Предписание от 15.09.2023 № 2308/022-66/111-П/ПВП | 01.07.2024 | 11.06.2021 |
| 6. | В здании литер «Д» (корпус № 1) не хранится техническая документация на системы | Предписание от 15.09.2023 | 01.07.2024 | 11.06.2021 |

| | | | | |
|-----|--|---|------------|------------|
| | противопожарной защиты (системы автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре), в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем (акт входного контроля, ведомость смонтированного оборудования, акт замера сопротивления изоляции, акт ввода в эксплуатацию, проект, паспорта, сертификаты соответствия). | № 2308/022-66/111-П/ПВП | | |
| 7. | В помещениях здания организации отдыха детей и их оздоровления (спальный корпус 1) IV степеней огнестойкости, допускается размещение более 50 детей. | Предписание от 15.09.2023 № 2308/022-66/111-П/ПВП | 01.07.2024 | 11.06.2021 |
| 8. | Замки на дверях запасных эвакуационных выходов ведущих из коридоров №№ 41, 41(1) на 1 и 2 этажах по тех. паспорту 2002г. в лестничные клетки, а также двери эвакуационных выходов здания литер «И» ведущие непосредственно наружу не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа. | Предписание от 15.09.2023 № 2308/022-66/111-П/ПВП | 01.07.2024 | 11.06.2021 |
| 9. | На объекте защиты эвакуационные выходы не обеспечивают безопасную эвакуацию людей, а именно: в спальном корпусе №5 здания литер «И» внутренняя дверь запасного эвакуационного выхода, ведущая с лестничного марша первого этажа непосредственно наружу, напротив помещения №19, и предназначенная для эвакуации более 15 человек, открывается не по направлению выхода; на втором этаже зданий литер «И,И1» ширина выходов из комнат с порядковыми №№19,20,17 предназначенных для размещения детей в свету менее 0,8 м | Предписание от 15.09.2023 № 2308/022-66/111-П/ПВП | 01.07.2024 | 11.06.2021 |
| 10. | В здании литер «К» (корпус № 6) помещение психологической разгрузки не защищено системой пожарной сигнализации. | Предписание от 15.09.2023 № 2308/022-66/111-П/ПВП | 01.07.2024 | 11.06.2021 |
| 11. | В пристрое литер «Л1» (корпус № 7) строительные конструкции способствуют скрытому распространению горения. | Предписание от 15.09.2023 № 2308/022-66/111-П/ПВП | 01.07.2024 | 11.06.2021 |
| 12. | На объекте защиты эвакуационные пути не обеспечивает безопасную эвакуацию людей: в здании литер «Л1» (корпус №7) коридор № 15 не отделен от помещения №11 на 1 этаже по тех паспорту 2002г., предусмотренной перегородкой от пола до перекрытия. | Предписание от 15.09.2023 № 2308/022-66/111-П/ПВП | 01.07.2024 | 11.06.2021 |
| 13. | В здании литер «З» (корпус № 4) строительные конструкции лестничного марша на 1 этаже способствуют скрытому | Предписание от 15.09.2023 № 2308/022- | 01.07.2024 | 11.06.2021 |

| | | | | |
|-----|---|---|------------|------------|
| | распространению горения (доски защиты металлом и гипсокартоном). | 66/111-П/ПВП | | |
| 14. | В здании литер «П» (главный корпус) не хранится документация, подтверждающая выполнение каркасов подвесных потолков на путях эвакуации из негорючих материалов. | Предписание от 15.09.2023 № 2308/022-66/111-П/ПВП | 01.07.2024 | 11.06.2021 |
| 15. | В здании литер «П» (главный корпус) допускается использование подвального этажа для хранения мебели, коробок, минеральной воды, медикаментов и других предметов. | Предписание от 15.09.2023 № 2308/022-66/111-П/ПВП | 01.07.2024 | 11.06.2021 |
| 16. | В здании литер «П» (главный корпус) приборы систем пожарной сигнализации, в аптеке на втором этаже, а также на 1 этаже в коридоре №12 по тех паспорту установлены на конструкции (стеновых панелях) изготовленных из горючих материалов. | Предписание от 15.09.2023 № 2308/022-66/111-П/ПВП | 01.07.2024 | 11.06.2021 |
| 17. | Автоматические установки пожарной сигнализации на 1 и 2 этажах в здании клубно-столовой главный корпус литер «П» не обеспечивают подачу управляющих сигналов на все технические средства оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей. | Предписание от 15.09.2023 № 2308/022-66/111-П/ПВП | 01.07.2024 | 11.06.2021 |
| 18. | Каркас подвесного потолка в помещении для хранения дез. средств водонасосной станции (литер «Н») выполнен из горючих материалов | Предписание от 15.09.2023 № 2308/022-66/111-П/ПВП | 01.07.2024 | 11.06.2021 |
| 19. | В здании котельной литер «А» категории по пожарной опасности «Г» не установлена система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре первого типа; помещения административно-бытового назначения не защищены системой пожарной сигнализации, где воздействие опасных факторов пожара может привести к травматизму и (или) гибели людей. | Предписание от 15.09.2023 № 2308/022-66/111-П/ПВП | 01.07.2024 | 11.06.2021 |
| 20. | В здании оздоровительного комплекса кардиологического восстановления (литер «Ч») дверные проемы в ограждениях лифтовых шахт с выходами из них в коридоры, в помещения вестибюля №35 на 2 этаже, в помещение холла № 33 на 1 этаже не защищены противопожарными дверями с пределом огнестойкости не менее EI 30 или экранами из негорючих материалов с пределом огнестойкости не менее EI 45, автоматически закрывающимися дверными проемами лифтовых шахт при пожаре. | Предписание от 15.09.2023 № 2308/022-66/111-П/ПВП | 01.07.2024 | 11.06.2021 |
| 21. | В корпусе №8 литер «Ч» защита людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара и ограничение последствий их воздействия не обеспечивается способом применения средств, обеспечивающих ограничение распространения пожара за пределы очага: для предотвращения распространения | Предписание от 15.09.2023 № 2308/022-66/111-П/ПВП | 01.07.2024 | 11.06.2021 |

| | | | | |
|--|---|---------------------------------------|------------|------------|
| | продуктов горения при пожаре в помещения различных этажей по воздуховодам систем общеобменной вентиляции (приточной и вытяжной) и кондиционирования не предусмотрены устройства противопожарных нормально открытых клапанов и воздушных затворов. | | | |
| Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Ошкуковская средняя общеобразовательная школа №31, Тугулымский район, с. Ошкуково, ул. Ленина, д. 1* | | | | |
| 1. | Неисправно внутреннее противопожарное водоснабжение. Расход воды на пожаротушение внутреннего противопожарного водопровода не соответствует требованиям пожарной безопасности. | 29.11.2022г. №66-028-2022/0152пп/1 | 01.09.2023 | 19.11.2021 |
| Курганская область | | | | |
| Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города Кургана «Гимназия №30», г. Курган, ул. Станционная, д. 26* | | | | |
| 1. | Не обеспечено проведение повторной обработки текстильных (тканевых) покрытий после окончания гарантированного срока действия (два года) огнезащитной обработки (акт от 25.10.2019 № 235). | От 28.10.2021 № 48/1/1 | 01.05.2022 | 28.10.2021 |
| 2. | Не обеспечено проведение повторной обработки деревянных конструкций крыши здания после окончания гарантированного срока действия (два года) огнезащитной обработки (акт от 25.10.2019 № 235). | От 28.10.2021 № 48/1/1 | 01.05.2022 | 28.10.2021 |
| 3. | На 2 этаже здания в коридоре, ведущем из спортивного зала к лестничной клетке с северной стороны здания, не обеспечено освещение знака пожарной безопасности (табло «ВЫХОД»), установленного над выходом в лестничную клетку. | От 28.10.2021 № 48/1/1 | 01.05.2022 | 28.10.2021 |
| 4. | Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, смонтированная в помещениях МАОУ города Кургана «Гимназия №30» и помещениях МБОУ ДО города Кургана «Детская школа искусств №1», не объединена в единую систему всего здания. | От 28.10.2021 № 48/1/1 | 01.05.2022 | 28.10.2021 |
| 5. | Звуковое давление СОУЭ в помещении спортивного зала на втором этаже здания колебалось в пределах 47-48 dB (A), что не превышало основной уровень шума (40 dB (A)) на 15 dB (A). | От 28.10.2021 № 48/1/1 | 01.05.2022 | 28.10.2021 |
| 6. | Звуковое давление СОУЭ в помещении спортивного зала на третьем этаже здания не превышало основной уровень шума (40 dB (A)) на 15 dB (A). | От 28.10.2021 № 48/1/1 | 01.05.2022 | 28.10.2021 |
| 7. | Звуковое давление СОУЭ в помещении спортивного зала на четвертом этаже здания колебалось в пределах 47-49 dB (A), что не превышало основной уровень шума (40 dB (A)) на 15 dB (A). | От 28.10.2021 № 48/1/1 | 01.05.2022 | 28.10.2021 |
| 8. | Звуковое давление СОУЭ в помещении актового зала на четвертом этаже здания | От 28.10.2021 № 48/1/1 | 01.05.2022 | 28.10.2021 |

| | | | | |
|---|---|---------------------------|------------|------------|
| | колебалось в пределах 48-49 dB (A), что не превышало основной уровень шума (40 dB (A)) на 15 dB (A). | | | |
| Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Сухринская основная общеобразовательная школа Шадринского района Курганской области», Шадринский район, с. Сухринское, ул. Школьная, д. 23* | | | | |
| 1. | Руководитель организации не организовал работы по ремонту средств обеспечения пожарной безопасности (прибор приемно-контрольный АУПС), обеспечивающие исправное состояние указанных средств. | От 17.06.2021 №129/1/1 | 01.05.2022 | 17.06.2021 |
| Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Чистопрудненская основная общеобразовательная школа Шадринского района Курганской области», Шадринский район, с. Чистопрудное, ул. Пушкина, д.1* | | | | |
| 1. | Средства обеспечения пожарной безопасности (АУПС и СОУЭ) эксплуатируются сверх срока службы, установленного изготовителем (с 2006 года), при этом правообладатель объекта защиты не обеспечил ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности до их замены в установленном порядке | От 12.05.2021 №90/1/1 | 01.04.2022 | 12.05.2021 |
| 2. | На объекте защиты отсутствует техническая документация на системы противопожарной защиты, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем. | От 12.05.2021 №90/1/1 | 01.04.2022 | 12.05.2021 |
| 3. | Двери в лестничных клетках не имеют уплотнений в притворах. | От 12.05.2021 №90/1/1 | 01.04.2022 | 12.05.2021 |
| Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 9», г. Шадринск, ул. Октябрьская 70* | | | | |
| 1. | Средства обеспечения пожарной безопасности (АУПС и СОУЭ) эксплуатируется сверх срока службы с 2006 года, установленного изготовителем, при этом правообладатель объекта защиты не обеспечил ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности до их замены в установленном порядке. | От 28.04.2021 №89/1/1 | 01.04.2022 | 28.04.2021 |
| | Для покрытия полов в коридорах 2 и 3 этажей применяется материал (линолеум), при этом на объекте защиты отсутствует документация, подтверждающая, класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности примененных изделий и материалов. | От 28.04.2021 №89/1/1 | 01.04.2022 | 28.04.2021 |
| Томская область | | | | |
| Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования «Детский эколого-биологический центр городского округа Стрежевой», г. Стрежевой, 3 мкр., д. 314 | | | | |
| 1. | Отсутствует проект, техническая документация на системы противопожарной защиты (автоматических установок пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей). | 19.08.2021 № 24/1/1 | 15.08.2022 | 17.09.2020 |

| Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение основная общеобразовательная школа-интернат для учащихся с ограниченными возможностями здоровья № 22 г. Томска, г. Томск, ул. Басандайская, 11/1* | | | | |
|--|---|------------------------|------------|------------|
| 1. | Отсутствует проектная документация на АПС и СОУЭ. | 25.05.2021 № 30/1/1 | 01.03.2022 | 25.05.2021 |
| 2. | Повсеместно двери эвакуационных выходов имеют запоры, препятствующие их свободному открыванию изнутри без ключа.. | 25.05.2021 № 30/1/1 | 01.03.2022 | 25.05.2021 |
| 3. | Повсеместно пожарные извещатели установлены не на несущих конструкциях подвесного потолка. | 25.05.2021 № 30/1/1 | 01.03.2022 | 25.05.2021 |
| 4. | Повсеместно допущено горизонтальное и вертикальное расстояние пожарных извещателей до электросветильников менее 0,5 м. | 25.05.2021 № 30/1/1 | 01.03.2022 | 25.05.2021 |
| 5. | В здании спального корпуса эвакуационная наружная открытая лестница расположена менее 1 метра от плоскости оконного проема. | 25.05.2021 № 30/1/1 | 01.03.2022 | 25.05.2021 |
| 6. | Руководитель организации не обеспечил объект защиты первичными средствами пожаротушения (огнетушителями). | 25.05.2021 № 30/1/1 | 01.03.2022 | 25.05.2021 |
| Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 32 имени 19-й гвардейской стрелковой дивизии, г. Томска, г. Томск, ул. Пирогова,2* | | | | |
| 1. | Отсутствует проектная документация на АПС и СОУЭ. | 27.04.2021 № 19/1/1 | 01.02.2022 | 27.04.2021 |
| 2. | Повсеместно двери эвакуационных выходов имеют запоры, препятствующие их свободному открыванию изнутри без ключа. | 27.04.2021 № 19/1/1 | 01.02.2022 | 27.04.2021 |
| 3. | Напольные ковры на путях эвакуации 1 этажа не прикреплены к полу. | 27.04.2021 № 19/1/1 | 01.02.2022 | 27.04.2021 |
| 4. | Под лестничным маршем, ведущим из подвального помещения на улицу, хранится мебель, хозяйственный инвентарь. | 27.04.2021 № 19/1/1 | 01.02.2022 | 27.04.2021 |
| Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 33 г. Томска, г. Томск, д. Лоскутово, ул. Ленина 27а* | | | | |
| 1. | На объекте защиты не хранится техническая документация на системы противопожарной защиты. | 31.08.2021 № 52/1/1 | 01.04.2022 | 31.08.2021 |
| 2. | На объекте защиты план эвакуации не соответствует объемно-планировочным решениям. | 31.08.2021 № 52/1/1 | 01.04.2022 | 31.08.2021 |
| Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение лицей № 51 г. Томска, г. Томск, ул. Карташова, д. 47* | | | | |
| 1. | На объекте защиты не хранится техническая документация на системы противопожарной защиты. | 29.06.2021 № 38/1/1 | 29.05.2022 | 29.06.2021 |
| 2. | Запоры на дверях эвакуационных выходов не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа. | 29.06.2021 № 38/1/1 | 29.05.2022 | 29.06.2021 |
| 3. | При эксплуатации объекта защиты руководителем организации не осуществлена проверка состояния огнезащитного покрытия деревянных конструкций сцены в актовом зале в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности, а также технической | 29.06.2021 № 38/1/1 | 29.05.2022 | 29.06.2021 |

| | | | | |
|--|---|------------------------|------------|------------|
| | документацией изготовителя средства огнезащиты и (или) производителя огнезащитных работ. Указанная документация не хранится на объекте защиты. | | | |
| 4. | Руководителем организации не организовано не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний ограждений на крыше с составлением соответствующего протокола испытаний и внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. | 29.06.2021 № 38/1/1 | 29.05.2022 | 29.06.2021 |
| Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 35 г. Томска, г. Томск, ул. Б. Хмельницкого, д. 40* | | | | |
| 1. | Повсеместно запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов, ведущих на лестничные клетки, а также на дверях эвакуационных выходов в холле первого этажа здания не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа. | 31.03.2021 № 9/1/1 | 10.12.2021 | 31.03.2021 |
| 2. | Пожарные рукава не присоединены к пожарным кранам и пожарным стволам на 1 и 2 этажах здания (ПК-10, ПК-1). | 31.03.2021 № 9/1/1 | 10.12.2021 | 31.03.2021 |
| 3. | В помещениях: теплового узла, мастерской по обработке дерева, кабинете № 205, огнетушители расположены способом, не исключающим их падение или опрокидывание. | 31.03.2021 № 9/1/1 | 10.12.2021 | 31.03.2021 |
| 4. | Отсутствует журнал эксплуатации систем противопожарной защиты, в котором, в том числе, отражается порядок и сроки проведения работ по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздухопроводов от горючих отходов и отложений с составлением соответствующего акта. | 31.03.2021 № 9/1/1 | 10.12.2021 | 31.03.2021 |
| 5. | Информация о работах, проводимых со средствами обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, вносится в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. | 31.03.2021 № 9/1/1 | 10.12.2021 | 31.03.2021 |
| 6. | Повсеместно не обеспечено категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, помещений складского назначения с обозначением их категорий (за исключением помещений категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности) и классов зон на входных дверях помещений с наружной стороны. | 31.03.2021 № 9/1/1 | 10.12.2021 | 31.03.2021 |
| 7. | Допускается установка пожарных извещателей не на несущих строительных конструкциях в холле на 2 и 3 этажах здания. | 31.03.2021 № 9/1/1 | 10.12.2021 | 31.03.2021 |
| Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 64 г. Томска, г. Томск, с. Тимирязевское, ул. Школьная, д. 18* | | | | |
| 1. | Отсутствует проектная документация на АПС и СОУЭ. | 25.05.2021 № 34/1/1 | 01.03.2022 | 25.05.2021 |
| 2. | Повсеместно двери эвакуационных выходов, имеют запоры, препятствующие их свободному открыванию изнутри без ключа | 25.05.2021 № 34/1/1 | 01.03.2022 | 25.05.2021 |

| | | | | |
|---|---|------------------------|------------|------------|
| | (двери оборудованы замками, которые имеют возможность запираения на ключ). | | | |
| 3. | На 1 этаже на путях эвакуации допущено устройство ступеней с различной высотой в пределах одного лестничного марша. | 25.05.2021 № 34/1/1 | 01.03.2022 | 25.05.2021 |
| 4. | Руководитель организации не обеспечил проведение работ по очистке вентиляционных камер от горючих отходов и отложений с составлением соответствующего акта с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. | 25.05.2021 № 34/1/1 | 01.03.2022 | 25.05.2021 |
| 5. | Допущена эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией. | 25.05.2021 № 34/1/1 | 01.03.2022 | 25.05.2021 |
| 6. | Повсеместно расстояние от потолка до верхней части звуковых и речевых оповещателей составляет менее 150 мм (фактически извещатели установлены вплотную к потолку). | 25.05.2021 № 34/1/1 | 01.03.2022 | 25.05.2021 |
| 7. | Повсеместно допущено горизонтальное и вертикальное расстояние пожарных извещателей до электросветильников менее 0,5 м. | 25.05.2021 № 34/1/1 | 01.03.2022 | 25.05.2021 |
| 8. | В помещении первого этажа допущено смежное расположение нескольких приемно-контрольных приборов на расстоянии менее 50 мм. | 25.05.2021 № 34/1/1 | 01.03.2022 | 25.05.2021 |
| 9. | Повсеместно формирование сигналов на управление в автоматическом режиме установками оповещения не осуществляется при срабатывании не менее двух пожарных извещателей (фактически осуществляется при срабатывании одного извещателя). | 25.05.2021 № 34/1/1 | 01.03.2022 | 25.05.2021 |
| Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение гимназия № 56 г. Томска, ул. Кутузова, 7а* | | | | |
| 1. | На объекте защиты не ведется журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. | 30.04.2021 № 18/1/1 | 01.04.2022 | 30.04.2021 |
| 2. | Точечные пожарные извещатели установлены в помещениях не на несущих строительных конструкциях (на плитах подвесного потолка типа «Армстронг»). | 30.04.2021 № 18/1/1 | 01.04.2022 | 30.04.2021 |
| 3. | В помещениях эксплуатируются пожарные извещатели, расстояние от которых менее 0,5 м до электросветильников. | 30.04.2021 № 18/1/1 | 01.04.2022 | 30.04.2021 |
| 4. | Помещение пищеблока не заблокировано автоматической установкой пожарной сигнализации. | 30.04.2021 № 18/1/1 | 01.04.2022 | 30.04.2021 |
| 5. | Не обеспечена достоверность сигнала о пожаре. АПС спроектирована и эксплуатируется таким образом, при котором сигнал на управление систем оповещения и пожаротушения осуществляется при срабатывании одного неадресного пожарного извещателя, не удовлетворяющего параметрам Приложения Р, пункта 13.3.3 СП 5.13130.2009. | 30.04.2021 № 18/1/1 | 01.04.2022 | 30.04.2021 |
| 6. | Отсутствует проектная документация на системы противопожарной защиты | 30.04.2021 № 18/1/1 | 01.04.2022 | 30.04.2021 |

| | | | | |
|---|--|------------------------------------|------------|------------|
| | (автоматических установок пожарной сигнализации, системы оповещения людей о пожаре). | | | |
| 7. | Не обеспечено наличие на объекте защиты огнетушителями а именно, в помещениях установлены и эксплуатируются углекислотные огнетушители не имеющие возможность тушения пожаров класса «А» (твердые горючие вещества), при этом согласно Приложения 1 следует применять огнетушители с рангом тушения модельного очага 2А. | 30.04.2021 № 18/1/1 | 01.04.2022 | 30.04.2021 |
| Пермский край | | | | |
| МБОУ ООШ №7, г. Чусовой, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 16* | | | | |
| 1. | На 1, 2, 3 этажах длиной более 60м не разделены противопожарными преградами. | Предписание от 16.04.2021 № 27/1/1 | 30.06.2023 | 16.04.2021 |
| 2. | Высота эвакуационного выхода из пом. 37 менее 1,9м (факт 1,76м). | Предписание от 16.04.2021 № 27/1/1 | 30.06.2023 | 16.04.2021 |
| 3. | Высота эвакуационного выхода из пом. 36 менее 1,9м (факт 1,76м). | Предписание от 16.04.2021 № 27/1/1 | 30.06.2023 | 16.04.2021 |
| 4. | Выход из подвала в общую лестничную клетку не отделен противопожарной перегородкой. | Предписание от 16.04.2021 № 27/1/1 | 30.06.2023 | 16.04.2021 |
| 5. | Снаружи здания (в арке) применены горючие материалы отделки. | Предписание от 16.04.2021 № 27/1/1 | 30.06.2023 | 16.04.2021 |
| 6. | В подвальном помещении отсутствует система автоматической пожарной сигнализации (АПС). | Предписание от 16.04.2021 № 27/1/1 | 30.06.2023 | 16.04.2021 |
| 7. | Эксплуатируются средства обеспечения пожарной безопасности (система автоматической пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре), сверх срока службы, при этом ежегодное проведение испытаний не произведено. | Предписание от 16.04.2021 № 27/1/1 | 30.06.2023 | 16.04.2021 |
| МБОУ «Верхнегородковская СОШ», г. Чусовой п. Верхнечусовские городки ул. Мира д.13* | | | | |
| 1. | Эксплуатируются средства обеспечения пожарной безопасности (система автоматической пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре), сверх срока службы, при этом ежегодное проведение испытаний не произведено. | Предписание от 24.08.2023 № 73/1 | 02.12.2024 | 16.04.2021 |
| МБОУ «Верхнегородковская СОШ», г. Чусовой п. Комарихинский, ул. Школьная, д. 1* | | | | |
| 1. | Эксплуатируются средства обеспечения пожарной безопасности (система автоматической пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре), сверх срока службы, при этом ежегодное проведение испытаний не произведено. | Предписание от 24.08.2023 № 73/1 | 02.12.2024 | 16.04.2021 |

| МАОУ «СОШ Тёплая Гора», г. Горнозаводск, рп. Сараны, ул. Кирова, 20* | | | | |
|---|---|------------------------------------|------------|------------|
| 1. | Эксплуатируются средства обеспечения пожарной безопасности (система автоматической пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре), сверх срока службы, при этом ежегодное проведение испытаний не произведено. | Предписание от 09.03.2023 № 11/1 | 01.03.2024 | 17.11.2021 |
| МАОУ «СОШ Тёплая Гора», г. Горнозаводск, рп. Средняя Усьва, ул. Школьная, д. 1* | | | | |
| 1. | Эксплуатируются средства обеспечения пожарной безопасности (система автоматической пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре), сверх срока службы, при этом ежегодное проведение испытаний не произведено. | Предписание от 09.03.2023 № 11/1 | 01.03.2024 | 17.11.2021 |
| МБОУ ООШ №1, г. Чусовой, ул. 50 лет ВЛКСМ, 11В* | | | | |
| 1. | Эксплуатируются средства обеспечения пожарной безопасности (система автоматической пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре), сверх срока службы, при этом ежегодное проведение испытаний не произведено. | Предписание от 11.08.2023 № 14/1 | 12.08.2024 | 18.05.2021 |
| МБОУ ООШ №1, г. Чусовой, ул. Лысьвенская, д. 99* | | | | |
| 1. | Эксплуатируются средства обеспечения пожарной безопасности (система автоматической пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре), сверх срока службы, при этом ежегодное проведение испытаний не произведено. | Предписание от 11.08.2023 № 14/1 | 12.08.2024 | 18.05.2021 |
| МБОУ ООШ №5, г. Чусовой, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 2/3* | | | | |
| 1. | Коридоры длиной более 60 метров не разделены противопожарными перегородками 2-го типа. | Предписание от 18.05.2021 № 38/1/1 | 01.11.2023 | 18.05.2021 |
| МАОУ «СОШ» р.п. Пашия, Горнозаводский р-н, п. Пашия, ул. Ленина д.16* | | | | |
| 1. | На первом, втором и третьем этажах двери лестничных клеток не оборудованы уплотнениями в притворах (между дверей имеются сквозные щели). | Предписание от 01.10.2021 № 159/1 | 30.06.2023 | 22.12.2020 |
| 2. | Световые проемы (окна) в лестничных клетках заложены (третий этаж – помещение № 17, второй этаж). | Предписание от 01.10.2021 № 159/1 | 30.06.2023 | 22.12.2020 |
| 3. | Не предоставлены документы, подтверждающие проведение испытания ограждения кровли. | Предписание от 01.10.2021 № 159/1 | 30.06.2023 | 22.12.2020 |
| 4. | Перекрытие пристроенных складских помещений не соответствует степени огнестойкости основного здания (здание 2 степени огнестойкости, перекрытие пристроенных складов – дощаной, не защищенное). | Предписание от 01.10.2021 № 159/1 | 30.06.2023 | 22.12.2020 |

| | | | | |
|---|---|-----------------------------------|------------|------------|
| 5. | Ширина эвакуационных выходов из здания наружу в свету не соответствует 1,2м. (фактически от 0,81 до 1,04м.). | Предписание от 01.10.2021 № 159/1 | 30.06.2023 | 22.12.2020 |
| 6. | На первом этаже высота горизонтального участка пути эвакуации из лестничной клетки (помещение № 14) в пристроенное здание в свету менее 2м. (фактически 1,84м., 1,84м. и 1,96м.). | Предписание от 01.10.2021 № 159/1 | 30.06.2023 | 22.12.2020 |
| 7. | На первом этаже высота эвакуационного выхода в свету (из помещения № 9 в помещение № 10) менее 2м. (фактически 1,97м.), с первого этажа здания отсутствует второй эвакуационный выход. | Предписание от 01.10.2021 № 159/1 | 30.06.2023 | 22.12.2020 |
| 8. | Высота эвакуационных выходов из помещений менее 1,9м. (фактически 1,72-1,75м.) (первый этаж помещение № 25, 26. | Предписание от 01.10.2021 № 159/1 | 30.06.2023 | 22.12.2020 |
| 9. | В здании второй степени огнестойкости металлические косоуры лестничных маршей и площадок, не соответствуют пределу огнестойкости R 45 (не подвергнуты огнезащитной обработке). | Предписание от 01.10.2021 № 159/1 | 30.06.2023 | 22.12.2020 |
| 10. | Для выхода на чердак здания противопожарные люки не соответствуют размерам 0,6х0,8м. (фактически 0,6х0,6м.). | Предписание от 01.10.2021 № 159/1 | 30.06.2023 | 22.12.2020 |
| 11. | В лестничных клетках пожарные шкафы установлены на высоте более 1,35м. (фактически 1,75-1,83м.). | Предписание от 01.10.2021 № 159/1 | 30.06.2023 | 22.12.2020 |
| 12. | На третьем этаже для отделки потолка на пути эвакуации (общий коридор № 1) применены материалы с неизвестными показателями по пожарной опасности (термоплита). | Предписание от 01.10.2021 № 159/1 | 30.06.2023 | 22.12.2020 |
| 13. | Все пожарные шкафы, расположенные в лестничных клетках, выступают из плоскости стен. | Предписание от 01.10.2021 № 159/1 | 30.06.2023 | 22.12.2020 |
| МКОУ «Богородская СОШ», Октябрьский район, п. Зуевский, ул. Ленина, д. 3* | | | | |
| 1. | Руководитель организации не разработал и не утвердил регламент технического обслуживания систем противопожарной защиты (системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре и системы автоматической пожарной сигнализации). | Предписание от 22.10.2021 № 74/1 | 18.09.2023 | 20.11.2021 |
| 2. | Руководитель организации не обеспечил устранение повреждений огнезащитного покрытия строительных конструкций (перекрытие крыши). | Предписание от 22.10.2021 № 74/1 | 18.09.2023 | 20.11.2021 |
| 3. | При истечении срока эксплуатации системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре руководитель организации не принял меры к выводу ее составных частей из эксплуатации, их списанию, а также не принял меры по созданию новой системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре. | Предписание от 22.10.2021 № 74/1 | 18.09.2023 | 20.11.2021 |
| 4. | Отсутствуют указатели направления движения к источникам наружного противопожарного водоснабжения. | Предписание от 22.10.2021 № 74/1 | 18.09.2023 | 20.11.2021 |

| | | | | |
|--|--|----------------------------------|------------|------------|
| 5. | Не представлены подтверждающие документы об обеспечении требуемого расхода воды на нужды пожаротушения из расчета 10 л/с. | Предписание от 22.10.2021 № 74/1 | 18.09.2023 | 20.11.2021 |
| 6. | Руководитель организации не разработал и не утвердил регламент технического обслуживания систем противопожарной защиты (системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре и системы автоматической пожарной сигнализации). | Предписание от 22.10.2021 № 74/1 | 18.09.2023 | 20.11.2021 |
| Октябрьский район, с. Богородск, ул. Школьная, 14* | | | | |
| 1. | Руководитель организации не разработал и не утвердил регламент технического обслуживания систем противопожарной защиты (системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре и системы автоматической пожарной сигнализации). | Предписание от 22.10.2021 № 73/1 | 18.09.2023 | 20.11.2021 |
| 2. | Руководитель организации не обеспечил устранение повреждений огнезащитного покрытия строительных конструкций (перекрытие крыши). | Предписание от 22.10.2021 № 73/1 | 18.09.2023 | 20.11.2021 |
| 3. | Автоматическая пожарная сигнализация смонтирована не в соответствии с проектной документацией. | Предписание от 22.10.2021 № 73/1 | 18.09.2023 | 20.11.2021 |
| 4. | При эксплуатации системы противопожарной защиты не соблюдаются проектные решения (система оповещения и управления эвакуацией при пожаре смонтирована не по проекту). | Предписание от 22.10.2021 № 73/1 | 18.09.2023 | 20.11.2021 |
| МБОУ «Октябрьская СОШ № 1», Октябрьский район, д. Большой Сарс, ул. Садовая, д. 7* | | | | |
| 1. | При истечении срока эксплуатации автоматической пожарной сигнализации руководитель организации не принял меры к выводу ее составных частей из эксплуатации, их списанию, а также не принял меры по созданию новой системы автоматической пожарной сигнализации (кроме автоматической пожарной сигнализации в спортивном зале). | Предписание от 13.12.2021 № 98/1 | 17.12.2023 | 13.12.2021 |
| 2. | При истечении срока эксплуатации системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре руководитель организации не принял меры к выводу ее составных частей из эксплуатации, их списанию, а также не принял меры по созданию новой системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре. | Предписание от 13.12.2021 № 98/1 | 17.12.2023 | 13.12.2021 |
| 3. | В здании на путях эвакуации отсутствует аварийное освещение. | Предписание от 13.12.2021 № 98/1 | 17.12.2023 | 13.12.2021 |
| 4. | В месте размещения прибора управления ПС (на посту охраны), отсутствует аварийное освещение. | Предписание от 13.12.2021 № 98/1 | 17.12.2023 | 13.12.2021 |
| 5. | В спортзале, где имеется опасность механического повреждения пожарных извещателей не предусмотрена защитная | Предписание от 13.12.2021 № 98/1 | 17.12.2023 | 13.12.2021 |

| | | | | |
|--|--|------------------------------------|------------|------------|
| | конструкция, не нарушающая его работоспособности и эффективности обнаружения загорания. | | | |
| МБОУ «Октябрьская СОШ № 1», Октябрьский район, р.п. Октябрьский ул. Школьная, д. 13* | | | | |
| 1. | При истечении срока эксплуатации автоматической пожарной сигнализации руководитель организации не принял меры к выводу ее составных частей из эксплуатации, их списанию, а также не принял меры по созданию новой системы автоматической пожарной сигнализации (кроме автоматической пожарной сигнализации в спортивном зале). | Предписание от 13.12.2021 № 97/1 | 17.12.2023 | 13.12.2021 |
| 2. | При истечении срока эксплуатации системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре руководитель организации не принял меры к выводу ее составных частей из эксплуатации, их списанию, а также не принял меры по созданию новой системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре. | Предписание от 13.12.2021 № 97/1 | 17.12.2023 | 13.12.2021 |
| 3. | В здании на путях эвакуации отсутствует аварийное освещение. | Предписание от 13.12.2021 № 97/1 | 17.12.2023 | 13.12.2021 |
| Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Сарсинская средняя общеобразовательная школа имени А.М. Карпова» Октябрьский район, р.п.Сарс, ул. Микрорайон, д. 15* | | | | |
| 1. | При истечении срока эксплуатации автоматической пожарной сигнализации руководитель организации не принял меры к выводу ее составных частей из эксплуатации, их списанию, а также не принял меры по созданию новой системы автоматической пожарной сигнализации. | Предписание от 27.10.2021 № 80/1-2 | 02.10.2023 | 27.10.2021 |
| 2. | При истечении срока эксплуатации системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре руководитель организации не принял меры к выводу ее составных частей из эксплуатации, их списанию, а также не принял меры по созданию новой системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре. | Предписание от 27.10.2021 № 80/1-2 | 02.10.2023 | 27.10.2021 |
| 3. | В здании на путях эвакуации отсутствует аварийное освещение. | Предписание от 27.10.2021 № 80/1-2 | 02.10.2023 | 27.10.2021 |
| Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Сарсинская средняя общеобразовательная школа имени А.М. Карпова», Октябрьский район, д. Редькино, ул. Жданова, д. 13* | | | | |
| 1. | При истечении срока эксплуатации автоматической пожарной сигнализации руководитель организации не принял меры к выводу ее составных частей из эксплуатации, их списанию, а также не принял меры по созданию новой системы автоматической пожарной сигнализации. | Предписание от 27.10.2021 № 81/1-2 | 02.10.2023 | 27.10.2021 |
| 2. | При истечении срока эксплуатации системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре руководитель организации не принял | Предписание от 27.10.2021 № 81/1-2 | 02.10.2023 | 27.10.2021 |

| | | | | |
|---|---|------------------------------------|------------|------------|
| | меры к выводу ее составных частей из эксплуатации, их списанию, а также не принял меры по созданию новой системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре | | | |
| 3. | В здании на путях эвакуации отсутствует аварийное освещение. | Предписание от 27.10.2021 № 81/1-2 | 02.10.2023 | 27.10.2021 |
| МКОУ Русско-Сарсинская СОШ Октябрьский район, с. Русский Сарс, ул. Зимина, д. 16* | | | | |
| 1. | Объект не обеспечен наружным противопожарным водоснабжением для целей пожаротушения. | Предписание от 26.10.2021 № 77/1-3 | 02.10.2023 | 26.10.2021 |
| МКОУ Русско-Сарсинская СОШ Октябрьский район, с. Леун, ул. Школьная, д. 8* | | | | |
| 1. | Объект не обеспечен наружным противопожарным водоснабжением для целей пожаротушения. | Предписание от 26.10.2021 № 79/1-3 | 02.10.2023 | 26.10.2021 |
| МБОУ «Октябрьская СОШ № 2» Октябрьский район, р.п. Октябрьский ул. Газовиков, д. 8* | | | | |
| 1. | При истечении срока эксплуатации автоматической пожарной сигнализации руководитель организации не принял меры к выводу ее составных частей из эксплуатации, их списанию, а также не принял меры по созданию новой системы автоматической пожарной сигнализации (кроме автоматической пожарной сигнализации коридора 1 и 2 этажа, приемно-контрольного прибора АПС). | Предписание от 13.12.2021 № 96/1 | 27.11.2023 | 13.12.2021 |
| 2. | При истечении срока эксплуатации системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре руководитель организации не принял меры к выводу ее составных частей из эксплуатации, их списанию, а также не принял меры по созданию новой системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре (кроме прибора управления оповещением). | Предписание от 13.12.2021 № 96/1 | 27.11.2023 | 13.12.2021 |
| 3. | На объекте защиты отсутствует техническая документация на системы противопожарной защиты (система автоматической пожарной сигнализации), в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем. | Предписание от 13.12.2021 № 96/1 | 27.11.2023 | 13.12.2021 |
| 4. | На объекте защиты отсутствует техническая документация на системы противопожарной защиты (система оповещения и управления эвакуацией), в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем. | Предписание от 13.12.2021 № 96/1 | 27.11.2023 | 13.12.2021 |
| 5. | В здании на путях эвакуации отсутствует аварийное освещение. | Предписание от 13.12.2021 № 96/1 | 27.11.2023 | 13.12.2021 |
| 6. | В помещении спортивного зала неверно выбран тип пожарных извещателей на основе преобладающей горючей нагрузки (выбраны извещатели пламени, вместо дымовых извещателей). | Предписание от 13.12.2021 № 96/1 | 27.11.2023 | 13.12.2021 |

| МБОУ Тюшевская СОШ Октябрьский район, п. Тюш, ул. Северная, д. 14* | | | | |
|--|---|---|------------|------------|
| 1. | На объекте защиты не хранится техническая документация (паспорта, сертификаты, протоколы испытаний, эксплуатационная документация др.) на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем (технические средства системы пожарной сигнализации) – указанные документы не представлены. | Предписание от 09.03.2023 № 3/1 (предписание выдано по факту невыполнения ранее выданного предписания от 2021) | 31.10.2023 | 09.03.2023 |
| 2. | На объекте защиты не хранится техническая документация (паспорта, сертификаты, протоколы испытаний, эксплуатационная документация др.) на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем (технические средства системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре) – указанные документы не представлены. | Предписание от 09.03.2023 № 3/1 (предписание выдано по факту невыполнения ранее выданного предписания от 2021) | 31.10.2023 | 09.03.2023 |
| 3. | Регламент технического обслуживания систем противопожарной защиты (системы пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре) составлен без учета требований технической документации изготовителя технических средств, функционирующих в составе систем (техническая документация отсутствует). | Предписание от 09.03.2023 № 3/1 (предписание выдано по факту невыполнения ранее выданного предписания от 2021) | 31.10.2023 | 09.03.2023 |
| 4. | Допущено проведение изменений, связанных с устройством системы противопожарной защиты, без разработки проектной документации, выполненной в соответствии с действующими на момент таких изменений нормативными документами по пожарной безопасности (в помещениях коридора 1 этажа, кабинетов № 5, 6, 7 на первом этаже, книгохранилище на 2 этаже, помещения кабинета учительской на 2 этаже, помещения раздевалки на 1 этаже, помещений лыжной базы и гимнастического зала (помещения, поименованные в пунктах 26-35 предписания от 14.09.2021 № 63/1) произведен монтаж системы пожарной сигнализации без разработки проектной, в том числе рабочей, исполнительной документации). | Предписание от 09.03.2023 № 3/1 (предписание выдано по факту невыполнения ранее выданного предписания от 2021) | 31.10.2023 | 09.03.2023 |
| 5. | В здании класса функциональной пожарной опасности Ф 4.1 система пожарной сигнализации не обеспечивает автоматическое дублирование сигналов о возникновении пожара в подразделение пожарной охраны с использованием системы передачи извещений о пожаре (при нажатии кнопки извещателя пожарного ручного в помещении коридора первого этажа возле выхода, сигнал о пожаре не поступил на пульт пожарной части, система | Предписание от 09.03.2023 № 3/1 (предписание выдано по факту невыполнения ранее выданного предписания от 2021) | 31.10.2023 | 09.03.2023 |

| | | | | |
|---|---|---|------------|------------|
| | оповещения и управления эвакуацией людей не включилась, при этом корпус пожарного извещателя отсоединился). | | | |
| МКОУ Ишимовская ООШ (здание школы) Октябрьский район, с. Ишимово, ул. Школьная, д. 2* | | | | |
| 1. | На объекте отсутствует декларация пожарной безопасности. | Предписание от 10.03.2022 № 40/1-1 (предписание выдано по факту невыполнения ранее выданного предписания от 2021) | 31.10.2023 | 10.03.2022 |
| 2. | Не проведен внеплановый инструктаж при введении в действие новых или внесении изменений в действующие нормативные правовые акты Российской Федерации, нормативные документы по пожарной безопасности, содержащие требования пожарной безопасности, применимые для организации (введение Приказа МЧС России от 18 ноября 2021 года N 806). | Предписание от 10.03.2022 № 40/1-1 (предписание выдано по факту невыполнения ранее выданного предписания от 2021) | 31.10.2023 | 10.03.2022 |
| 3. | На объекте отсутствует журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. На объекте защиты с массовым пребыванием людей руководитель организации не обеспечил наличие исправных средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного. | Предписание от 10.03.2022 № 40/1-1 (предписание выдано по факту невыполнения ранее выданного предписания от 2021) | 31.10.2023 | 10.03.2022 |
| 4. | Руководитель организации не обеспечил наличие на дверях, ведущих со второго этажа в лестничную клетку, ближнюю к посту охраны приспособлений для самозакрывания. | Предписание от 10.03.2022 № 40/1-1 (предписание выдано по факту невыполнения ранее выданного предписания от 2021) | 31.10.2023 | 10.03.2022 |
| МБОУ Уинская СОШ, Уинский район, с. Уинское, ул. Светлая, д. 30* | | | | |
| 1. | На объекте защиты отсутствует техническая документация на системы противопожарной защиты (система автоматической пожарной сигнализации), в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем. | Предписание от 11.03.2022 № 47/1-2 (предписание выдано по факту невыполнения ранее выданного предписания от 2021) | 31.10.2023 | 11.03.2022 |
| 2. | На объекте защиты отсутствует техническая документация на системы противопожарной защиты (система оповещения и управления эвакуацией), в том числе технические средства, функционирующие в | Предписание от 11.03.2022 № 47/1-2 (предписание выдано по факту невыполнения ранее выданного | 31.10.2023 | 11.03.2022 |

| | | | | |
|--|---|-----------------------------------|------------|------------|
| | составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем | предписания от 2021) | | |
| Калининградская область | | | | |
| МБОУ СОШ г. Багратионовск, г. Багратионовск, ул. Пограничная, 68* | | | | |
| 1. | Ширина марша эвакуационной лестницы в здании составляет менее 1,35 м, а именно от 1,05 м до 1,09 м, ступени лестницы различной высоты. | от 16.02.2023 № №39-5-2023/0015пп | 01.09.2023 | 02.07.2021 |
| 2. | Запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа. | от 16.02.2023 № №39-5-2023/0015пп | 01.09.2023 | 02.07.2021 |
| 3. | Дверь эвакуационного выхода, ведущая в лестничную клетку открывается не по направлению выхода из здания. Количество подъемов наружной лестницы 3 го типа- 22, что более требуемого 16-18, расстояние от наружной лестницы 3 го типа до оконного проема менее 1 м. | от 16.02.2023 № №39-5-2023/0015пп | 01.09.2023 | 02.07.2021 |
| МБОУ СОШ п. Южный, Багратионовский р-н, п. Южный, д. 57* | | | | |
| 1. | Класс пожарной опасности стены (пластиковые перегородки в отсеке классов от начальной школы к спортзалу) выше, чем КМ1, а именно КМ 5. | От 27.05.2022 245/1 | 17.04.2023 | 27.09.2019 |
| 2. | Двери эвакуационных выходов из актового зала расположены не рассредоточено. | От 27.05.2022 245/1 | 17.04.2023 | 27.09.2019 |
| 3. | Ширина эвакуационных выходов из помещения столовой и в лестничном марше из отсека младших классов составляет 0,84 м, что менее 1,2 м. | От 27.05.2022 245/1 | 17.04.2023 | 27.09.2019 |
| 4. | Дверь эвакуационного выхода из помещения спортивного зала открывается не по направлению движения эвакуации. | От 27.05.2022 245/1 | 17.04.2023 | 27.09.2019 |
| МБОУ СОШ п. Нивенское, Багратионовский р-н, п. Владимирово, пер. Школьный, д. 8* | | | | |
| 1. | Двери, ведущие на лестничные клетки, находящиеся на пути эвакуации (первый этаж) открываются не по направлению выхода из здания. | От 06.08.2021 № 49/1/1 | 01.08.2022 | 06.08.2021 |
| 2. | Ширина эвакуационного выхода из помещения столовой менее, чем 1.2м, а именно 0.88. | От 06.08.2021 № 49/1/1 | 01.08.2022 | 06.08.2021 |
| МБОУ СОШ п. Корнево, Багратионовский р-н, п. Корнево, ул. Школьная, д. 5* | | | | |
| 1. | Этажи обоих зданий школы не отделены друг от друга. | от 16.03.2023 № 2303/5-39/4-В/РИП | 01.10.2023 | 09.04.2021 |
| 2. | Лестничные клетки не имеют дверей с приспособлениями для самозакрывания и уплотнениями в притворах. | от 16.03.2023 № 2303/5-39/4-В/РИП | 01.10.2023 | 09.04.2021 |
| 3. | Ширина выхода с третьего этажа основного здания школы (0,63) и ширина выхода со второго этажа второго здания школы (0,77) менее нормируемого (1,2). | от 16.03.2023 № 2303/5-39/4-В/РИП | 01.10.2023 | 09.04.2021 |
| МБОУ СОШ п. Пятидорожное, Багратионовский р-н, п. Пятидорожное, ул. Советская, д. 13А* | | | | |

| | | | | |
|--|---|------------------------|------------|------------|
| 1. | На объекте отсутствует эвакуационное освещение. | От 04.12.2020 № 52/1/1 | 15.07.2021 | 04.12.2020 |
| 2. | Отсутствует акт проверки работоспособности пожарной сигнализации и системы управления эвакуацией людей при пожаре. | От 04.12.2020 № 52/1/1 | 15.07.2021 | 04.12.2020 |
| 3. | АУПС находится в неработоспособном состоянии. | От 04.12.2020 № 52/1/1 | 15.07.2021 | 04.12.2020 |
| МБОУ СОШ п. Пятидорожное, Багратионовский р-н, п. Ново-Московское, ул. Школьная, д. 1* | | | | |
| 1. | Ширина лестничного марша здания составляет 1,05 м, что менее 1,2 м. | От 04.12.2020 № 54/1/1 | 15.07.2021 | 04.12.2020 |
| 2. | Ширина эвакуационного выхода из здания составляет 0,8 м, что менее 1,2 м. | От 04.12.2020 № 54/1/1 | 15.07.2021 | 04.12.2020 |
| 3. | Двери выходов из помещений и этажей на лестничные клетки не оборудованы приспособлениями для самозакрывания и с уплотнением в притворах. АУПС и СОУЭ не проверены на работоспособность. | От 04.12.2020 № 54/1/1 | 15.07.2021 | 04.12.2020 |
| МБОУ СОШ Мамоново, г. Мамоново, ул. Калининградское шоссе, д.5* | | | | |
| 1. | Ширина путей эвакуации на первом этаже здания с учетом открытой двери менее 1,2 м., а именно 0,7 м. | От 31.03.2021 № 12/1/1 | 01.09.2021 | 31.03.2021 |
| | Ширина эвакуационных выходов под центральным лестничным маршем менее 1,2 м., а именно 0,8м. | От 31.03.2021 № 12/1/1 | 01.09.2021 | 31.03.2021 |
| ГБУ ОО «Багратионовская общеобразовательная школа интернат №5», г. Багратионовск, ул. Калининградская, д. 20* | | | | |
| 1. | Ширина путей эвакуации с лестничной клетки менее 1,2 м, а именно 0,78 м. | От 02.04.2021 № 13/1/1 | 01.02.2022 | 02.04.2021 |
| 2. | На путях эвакуации отсутствует аварийное освещение. | От 02.04.2021 № 13/1/1 | 01.02.2022 | 02.04.2021 |
| 3. | В помещении класса № 1 (зал информатики) отсутствует система пожарной сигнализации. | От 02.04.2021 № 13/1/1 | 01.02.2022 | 02.04.2021 |
| Архангельская область | | | | |
| Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Архангельская средняя школа Соловецких юнг», г. Архангельск, ул. Галушина, д. 25, корп. 1* | | | | |
| 1. | Провода и кабели соединительных линий СОУЭ проложены не в строительных конструкциях, коробах, каналах из негорючих материалов или иных материалов, при использовании которых должно выполняться требование: время для отказа работы соединительных линий системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре превышает время эвакуации людей из здания. | № 494/1 от 23.11.2021 | 01.03.2023 | 23.11.2021 |
| Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Средняя школа № 4», г. Архангельск, ул. Суфтина, д. 20* | | | | |
| 1. | Наружные лестницы эвакуационных выходов (крыльца), находятся в неисправном состоянии, а именно: нарушена целостность ступеней (эвакуационного выхода №1-2, раздевалки, пищеблока); ступени лестниц находятся на разной высоте (по факту высота ступеней выхода №1-2 – 13 см., 20 см., 22 см.; | № 369/1 от 20.08.2021 | 30.11.2022 | 20.08.2021 |

| | | | | |
|--|--|---------------------------------------|------------|------------|
| | выхода из помещений раздевалки – 9 см., 14 см., 17 см., 54 см.; выхода из помещений пищеблока – 14 см., 12 см., 43 см. | | | |
| Вологодская область | | | | |
| МОУ «Малечкинская школа», Череповецкий район, п. Малечкино, ул. Молодежная, д. 16 А* | | | | |
| 1. | Кабельные линии и электропроводка систем противопожарной защиты (обнаружения пожара и оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре) не соответствует требованиям нормативных документов по пожарной безопасности. | Предписание № 10/1 от 01.03.2022 | 01.12.2023 | 10.02.2021 |
| 2. | В здании и сооружении на путях эвакуации не предусмотрено аварийное освещение. | Предписание № 10/1 от 01.03.2022 | 01.12.2023 | 10.02.2021 |
| 3. | Люк выхода с лестничной клетки на кровлю, выполнен не противопожарным. | Предписание № 10/1 от 01.03.2022 | 01.12.2023 | 10.02.2021 |
| 4. | Ширина запасного эвакуационного выхода из здания, помещения обеденного зала для количества посетителей 144 сидячих мест, выполнена менее 1,2 м. | Предписание № 10/1 от 01.03.2022 | 01.12.2023 | 10.02.2021 |
| 5. | Высота запасного эвакуационного выхода из здания, помещения обеденного зала для количества посетителей 144 сидячих мест, выполнена менее 1,9 м. | Предписание № 10/1 от 01.03.2022 | 01.12.2023 | 10.02.2021 |
| 6. | Высота запасного эвакуационного выхода из горячего цеха, предназначенного для работников столовой, выполнен менее 1,9 м. | Предписание № 10/1 от 01.03.2022 | 01.12.2023 | 10.02.2021 |
| 7. | Дверь помещения библиотеки категории ВЗ, выполнена не противопожарной с нормированным пределом огнестойкости. | Предписание № 10/1 от 01.03.2022 | 01.12.2023 | 10.02.2021 |
| МОУ «Нелазская школа», Череповецкий район, д. Шулма, ул. Школьная, д. 7* | | | | |
| 1. | В здании и сооружении на путях эвакуации не предусмотрено аварийное освещение. | Предписание № 50/1 от 14.03.2022 | 06.03.2023 | 29.03.2021 |
| МОУ «Судская школа № 2», Череповецкий район, п. Суда, ул. Сазонова, д. 7 А* | | | | |
| 1. | Кабельные линии и электропроводка систем противопожарной защиты (обнаружения пожара и оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре) не соответствует требованиям нормативных документов по пожарной безопасности. | Предписание № 11/1 от 21.02.2022 | 01.12.2023 | 10.02.2021 |
| 2. | В здании и сооружении на путях эвакуации не предусмотрено аварийное освещение. | Предписание № 11/1 от 21.02.2022 | 01.12.2023 | 10.02.2021 |
| МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3 им. А.А. Потапова», г. Череповец, пр. Строителей, д. 116* | | | | |
| 1. | В здании школы на путях эвакуации не предусмотрено аварийное освещение. | от 14.06.2023 № 2306/004-35/124-В/ПИВ | 03.04.2024 | 20.03.2020 |

| | | | | |
|---|--|--|------------|------------|
| 2. | Допущено в помещении столовой с одним эвакуационным выходом одновременное пребывание более 50 человек. | от 14.06.2023 № 2306/004-35/124-В/ПИВ | 03.04.2024 | 20.03.2020 |
| 3. | Дверь помещения столярной мастерской, выполнена с ненормируемым пределом огнестойкости (по факту деревянная). | от 14.06.2023 № 2306/004-35/124-В/ПИВ | 03.04.2024 | 20.03.2020 |
| 4. | Люки выходов на кровлю выполнены с пределом огнестойкости ниже 3-го типа. | от 14.06.2023 № 2306/004-35/124-В/ПИВ | 03.04.2024 | 20.03.2020 |
| МАОУ «Общеобразовательная школа для обучающихся с ОВЗ № 35», г. Череповец, ул. Верещагина, д. 5* | | | | |
| 1. | В здании на путях эвакуации не предусмотрено аварийное освещение. | от 01.02.2022 № 15/1 | 15.04.2023 | 09.02.2021 |
| 2. | Выходы с лестничных клеток на чердак не выполнены в виде противопожарных дверей 2-го типа. | от 01.02.2022 № 15/1 | 15.04.2023 | 09.02.2021 |
| 3. | На путях эвакуации допущена горючая отделка полов (линолеум) с неизвестным показателем пожарной опасности (декоративно-отделочные и облицовочные материалы на путях эвакуации не соответствуют требованиям пожарной безопасности к применению строительных, отделочных материалов для покрытия полов КМ2 (коридор третьего этажа). | от 01.02.2022 № 15/1 | 15.04.2023 | 09.02.2021 |
| 4. | Кабельные линии и электропроводка систем противопожарной защиты (обнаружения пожара и оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре) не соответствует требованиям нормативных документов по пожарной безопасности. | от 01.02.2022 № 15/1 | 15.04.2023 | 09.02.2021 |
| 5. | Вход в подвал (правое, левое крыло) не выделен противопожарной дверью. | от 01.02.2022 № 15/1 | 15.04.2023 | 09.02.2021 |
| 6. | Внутренний противопожарный водопровод не соответствует требованиям (струя с минимальным расходом воды менее 2,5 л/с, по факту 1,5 л/с). | от 01.02.2022 № 15/1 | 15.04.2023 | 09.02.2021 |
| 7. | Звуковые сигналы СОУЭ не обеспечивают общий уровень звука 75 дБА. | от 01.02.2022 № 15/1 | 15.04.2023 | 09.02.2021 |
| Иркутская область | | | | |
| МБОУ «Гимназия №1», г. Усолье-Сибирское, ул. Толбухина, д. 21* | | | | |
| 1. | Допущено проведение ремонта АПС и СОУЭ без проектной документации. | 2308/2-38/202 от 24.08.2023 | 01.03.2024 | 21.08.2021 |
| МБОУ СОШ №5, г. Усолье-Сибирское, пр-т Космонавтов* | | | | |
| 1. | Допущено снятие дверей предусмотренных проектной документацией. | 2308/2-38/183 от 31.08.2023 | 01.08.2024 | 21.08.2021 |
| 2. | Не предусмотрено автоматическое выключение при пожаре систем общеобменной вентиляции. | 2308/2-38/183 от 31.08.2023 | 01.08.2024 | 21.08.2021 |
| МАОУ «СОШ 12», г. Усть-Илимск, ул. Дружбы и Народов, д. 38* | | | | |
| 1. | Освещение выполнено не в соответствии с конструкцией. | 206/1 от 15.10.2021 | 01.10.22 | 15.10.2021 |
| МКОУ Новотрёминская СОШ, Тайшетский р-н, п. Новотрёмино, ул. Зелёная, д. 13* | | | | |
| 1. | Допускается эксплуатация системы автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией | 134/1 от 17.08.2023 | 01.08.2024 | 29.07.2021 |

| | | | | |
|--|--|-------------------------------------|---|------------|
| | людей при пожаре сверх срока службы (более 10 лет), установленного изготовителем (поставщиком). | | | |
| МКОУ Квитокская СОШ № 1, Тайшетский р-н, рп. Квиток, ул. Лобанова, д. 25* | | | | |
| 1. | Допускается эксплуатация системы автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре сверх срока службы (более 10 лет), установленного изготовителем (поставщиком). | 105/1 от 08.12.2022 | 01.08.24 (с учетом решения о переносе срока) | 08.12.2022 |
| 2. | Отсутствует проектная документация на АПС и СОУЭ. | 105/1 от 08.12.2022 | 01.08.24 (с учетом решения о переносе срока) | 08.12.2022 |
| СКОУ Джогинская СОШ, Тайшетский район, с. Джогино, ул. Школьная, д. 16* | | | | |
| 1. | Допускается эксплуатация системы автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре сверх срока службы (более 10 лет), установленного изготовителем (поставщиком). | 133/1 от 17.08.2023 | 01.08.2024 | 29.07.2021 |
| 2. | СОУЭ находится в неработоспособном состоянии. | 133/1 от 17.08.2023 | 01.08.2024 | 29.07.2021 |
| МОУ СОШ № 85 имени Героя Советского Союза Н.Д. Пахотищева г. Тайшета, г. Тайшет, ул. Шевченко, д. 1* | | | | |
| 1. | Ограждение на крыше не прошло испытание. | 2308/000- 38/98 от 18.08.2023 | 01.07.2024 | 25.06.2021 |
| 2. | АПС выполняет свои защитные функции не в полном объеме в виду срока эксплуатации более 10 лет. | 2308/000- 38/98 от 18.08.2023 | 01.07.2024 | 25.06.2021 |
| 3. | Помещение актового зала не обеспечено АПС. | 2308/000- 38/98 от 18.08.2023 | 01.07.2024 | 25.06.2021 |
| 4. | Помещение актового зала не обеспечено СОУЭ. | 2308/000- 38/98 от 18.08.2023 | 01.07.2024 | 25.06.2021 |
| 5. | Из помещения актового зала допускается устройство горючих материалов. | 2308/000- 38/98 от 18.08.2023 | 01.07.2024 | 25.06.2021 |
| 6. | Не хранятся техническая документация на используемые отделочные материалы. | 2308/000- 38/98 от 18.08.2023 | 01.07.2024 | 25.06.2021 |
| 7. | Допускается размещение дымовых пожарных извещателей до электросветильников менее 0,5 м средняя школа (кабинет директора, приемная, лаборантская кабинета №18, кабинет №24, кабинет №21, лаборантская кабинета №11, лаборантская кабинета 12 и сам кабинет, 3-й этаж коридор, кабинет №3, кабинет №5, 2-й этаж коридор, кабинет №10, бытовые помещения спортзала, помещения пищеблока, подсобное помещение бойлерной, кабинет №19), начальная школа (кабинет №25, помещение | 2308/000- 38/98 от 18.08.2023 | 01.07.2024 | 25.06.2021 |

| | | | | |
|---|--|------------------------------|------------|------------|
| | электрощитовой, кабинет №102, коридор второго этажа, коридор третьего этажа, кабинет №304, кабинет №303, учебные классы психолога логопеда, 2-й этаж кабинет педагогического состава). | | | |
| 8. | Дверь на путях эвакуации открывается не по направлению (второй эвакуационный выход). | 2308/000-38/98 от 18.08.2023 | 01.07.2024 | 25.06.2021 |
| 9. | При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности сверх срока службы (ВППВ) правообладатель не обеспечил ежегодное проведение испытаний средств защиты. | 2308/000-38/98 от 18.08.2023 | 01.07.2024 | 25.06.2021 |
| МБОУ СОШ № 2, г. Усолье-Сибирское, Фестивальный, д. 11* | | | | |
| 1. | В помещении подвала не предусмотрено СОУЭ. | 2308/2-38/180 от 31.08.2023 | 01.02.2024 | 16.08.2021 |
| 2. | Не организованы работы по ремонту АПС и СОУЭ. | 2308/2-38/180 от 31.08.2023 | 01.02.2024 | 16.08.2021 |
| МБОУ СОШ № 6, г. Усолье-Сибирское, ул. Коростова, д. 35* | | | | |
| 1. | Монтаж АПС и СОУЭ не в соответствии с проектной документацией. | 2308/2-38/181 от 31.08.2023 | 01.02.2024 | 01.03.2023 |
| 2. | Не обеспечено соблюдение проектных решений в части количества, размеров и объемн планировочных решений путей эвакуации и выходов. | 2308/2-38/183 от 31.08.2023 | 01.02.2024 | 01.03.2023 |
| 3. | Допущено размещение предметов на путях эвакуации. | 2308/2-38/183 от 31.08.2023 | 01.02.2024 | 01.03.2023 |
| 4. | Не обеспечено размещение огнетушителей на видных местах. | 2308/2-38/183 от 31.08.2023 | 01.02.2024 | 01.03.2023 |
| 5. | Не обеспечено проверок в соответствии с документацией огнезадерживающих клапанах воздуховодах. | 2308/2-38/183 от 31.08.2023 | 01.02.2024 | 01.03.2023 |
| 6. | Не обеспечено не реже 1 раза в год работ по очистке вентиляционных камер. | 2308/2-38/183 от 31.08.2023 | 01.02.2024 | 01.03.2023 |
| 7. | Светильники аварийного освещения не отличаются от светильников рабочего освещения знаками или окраской. | 2308/2-38/183 от 31.08.2023 | 01.02.2024 | 01.03.2023 |
| 8. | Не определен порядок и сроки обучения лиц мерам пожарной безопасности, не утверждены программы. | 2308/2-38/183 от 31.08.2023 | 01.02.2024 | 01.03.2023 |
| 9. | Не утверждена инструкция о мерах пожарной безопасности. | 2308/2-38/183 от 31.08.2023 | 01.02.2024 | 01.03.2023 |
| МБОУ «ООШ №8 им Разгуляева, г. Усолье-Сибирское, ул. Крупской, д. 37* | | | | |
| 1. | АПС и СОУЭ не соответствует проектной документации. | 2308/2-38/227 от 31.08.2023 | 01.02.2024 | 17.05.2021 |
| МБОУ Гимназия № 9, г. Усолье-Сибирское, ул. Интернациональная, д. 81* | | | | |
| 1. | АПС и СОУЭ не соответствует проектной документации. | 2308/2-38/170 от 31.08.2023 | 28.09.2023 | 26.05.2021 |
| 2. | Оконные проемы подвального помещения, являющиеся аварийным выходом, заложены кирпичом. | 2308/2-38/170 от 31.08.2023 | 28.09.2023 | 26.05.2021 |

| Ярославская область | | | | |
|--|---|------------------------------------|------------|------------|
| Муниципальное общеобразовательное учреждение Средняя общеобразовательная школа № 6, г. Углич, ул. Кирова, д. 83* | | | | |
| 1. | Привести в соответствие с требованиями пожарной безопасности вертикальную наружную пожарную лестницу (на стене спортзала). | Предписание от 27.08.2021 № 61/1/1 | 01.07.2022 | 11.10.2021 |
| 2. | Оборудовать проходы и лестницы здания, служащие для эвакуации людей, при числе эвакуирующихся более 50 человек, аварийным эвакуационным освещением. | Предписание от 27.08.2021 № 61/1/1 | 01.07.2022 | 11.10.2021 |
| Муниципальное общеобразовательное учреждение Средняя общеобразовательная школа № 8, г. Углич, мкрн Мирный, д. 31* | | | | |
| 1. | Обеспечить наличие средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства на каждого дежурного. | Предписание от 11.03.2022 № 19/3 | 01.03.2023 | 16.03.2021 |
| 2. | Оборудовать помещения № 83, 84, 85 по тех.паспорту (бывшие холодильные камеры) на пищеблоке системой автоматической пожарной сигнализации (используются как кладовые). | Предписание от 11.03.2022 № 19/3 | 01.03.2023 | 16.03.2021 |
| 3. | Оборудовать помещение № 36 по тех.паспорту на 3 этаже системой автоматической пожарной сигнализации. | Предписание от 11.03.2022 № 19/3 | 01.03.2023 | 16.03.2021 |
| Муниципальное общеобразовательное учреждение Отрадновская средняя общеобразовательная школа, Угличский район, п. Отрадный* | | | | |
| 1. | Привести в соответствие с требованиями пожарной безопасности вертикальную пожарную лестницу № 1. | Предписание от 03.09.2021 № 75/1/1 | 01.08.2022 | 10.5.2021 |
| 2. | Привести в соответствие с требованиями пожарной безопасности вертикальную пожарную лестницу № 2. | Предписание от 03.09.2021 № 75/1/1 | 01.08.2022 | 10.5.2021 |
| 3. | Привести в соответствие с требованиями пожарной безопасности маршевую пожарную лестницу (западная сторона). | Предписание от 03.09.2021 № 75/1/1 | 01.08.2022 | 10.5.2021 |
| 4. | Привести в соответствие с требованиями пожарной безопасности маршевую пожарную лестницу (восточная сторона). | Предписание от 03.09.2021 № 75/1/1 | 01.08.2022 | 10.5.2021 |
| Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №4, г. Углич, Ярославское шоссе, д. 10а* | | | | |
| 1. | Оборудовать проходы и лестницы здания, служащие для эвакуации людей, при числе эвакуирующихся более 50 человек, аварийным эвакуационным освещением. | Предписание от 02.09.2021 № 68/1/1 | 01.07.2022 | 19.02.2021 |
| 2. | Провести капитальный ремонт шлейфов автоматической пожарной сигнализации в связи с изношенностью изоляции (сопротивление изоляции 0,4 МОм, при наименьшем допустимом значении 0,5 МОм). | Предписание от 02.09.2021 № 68/1/1 | 01.07.2022 | 19.02.2021 |
| Муниципальное общеобразовательное учреждение Дивногорская основная общеобразовательная школа, Угличский район, с. Дивная Гора* | | | | |
| 1. | Чердачные помещения зданий школы, относящиеся к классу функциональной пожарной опасности Ф4.1, здания детского сада, | Предписание от 22.10.2021 № 102/1 | 01.10.2022 | 22.10.2021 |

| | | | | |
|--|---|-------------------------------------|-------------|-------------|
| | относящиеся к классу функциональной пожарной опасности Ф1.1 оборудовать системой пожарной сигнализации. | | | |
| 2. | Вывести сигналы о срабатывании АУПС с приемно-контрольных приборов АУПС, установленных в зданиях спортивного зала и детского сада в помещении с круглосуточным пребыванием дежурного персонала. | Предписание от 22.10.2021 № 102/1 | 01.10.2022 | 22.10.2021 |
| Муниципальное общеобразовательное учреждение Воскресенская основная общеобразовательная школа, Угличский район, д. Ново, ул. Центральная, д. 25* | | | | |
| 1. | Установить дверь пищеблока, ведущую в общий коридор, в соответствии с требованиями пожарной безопасности (дверь должна иметь предел огнестойкости не ниже EI 30). | Предписание от 27.09.2021 | 19.09.2022 | 27.09.2021 |
| 2. | Произвести замену системы автоматической пожарной сигнализации (АПС) и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ). | Предписание от 27.09.2021 | 19.09.2022 | 27.09.2021 |
| Муниципальное общеобразовательное учреждение Угличский физико-математический лицей, Угличский район, город Углич, ул. З.Золотовой, д. 62А* | | | | |
| 3. | Оборудовать проходы и лестницы здания, служащие для эвакуации людей, при числе эвакуирующихся более 50 человек, аварийным эвакуационным освещением. | Предписание от 14.10.2021 № 67/3 | 01.11.2022 | 10.04.2021 |
| Муниципальное общеобразовательное учреждение Покровская основная общеобразовательная школа, Угличский район, с. Покровское, ул. Строителей, д. 16* | | | | |
| 1. | Разместить ручные пожарные извещатели ИПР в коридорах школы на высоте не менее 1,5 м. | Предписание от 09.02.2022 г. № 10/3 | 01.02.2023. | 19.02.2021. |
| 2. | Обеспечить одновременную работу системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре (СОУЭ) во всех помещениях школы и дошкольной группы с постоянным или временным пребыванием людей. | Предписание от 09.02.2022 г. № 10/3 | 01.02.2023 | 19.02.2021 |
| 3. | Обеспечить формирование сигналов на управление в автоматическом режиме СОУЭ при срабатывании не менее 2-х дымовых пожарных извещателей. | Предписание от 09.02.2022 г. № 10/3 | 01.02.2023 | 19.02.2021 |
| 4. | Выполнить соединительные линии СОУЭ в помещениях дошкольной группы кабелем с типом исполнения FRLSLTx или FRHFLTx. | Предписание от 09.02.2022 г. № 10/3 | 01.02.2023 | 19.02.2021 |
| 5. | Обеспечить получение сигнала «Неисправность» на приборе приемноконтрольном пожарном (ППКП) при имитации обрыва и короткого замыкания соединительных линий АУПС. | Предписание от 09.02.2022 г. № 10/3 | 01.02.2023 | 19.02.2021 |
| 6. | Установить дверь в электрощитовую с пределом огнестойкости не ниже EI 30. | Предписание от 09.02.2022 г. № 10/3 | 01.02.2023 | 19.02.2021 |
| 7. | Установить двери пищеблока, ведущие в общий коридор, с пределом огнестойкости не ниже EI 30. | Предписание от 09.02.2022 г. № 10/3 | 01.02.2023 | 19.02.2021 |

| | | | | |
|---|--|---|---------------|------------|
| 8. | Оборудовать системой автоматической пожарной сигнализации помещение гладильной (помещение № 54 по тех. паспорту) и сушильной для белья (помещение № 56 по тех. паспорту), кладовую у кабинета географии (помещение № 14 по тех. паспорту), кладовую завхоза и бытовые помещения для тех. служащих. | Предписание от 09.02.2022 г. № 10/3 | 01.02.2023 | 19.02.2021 |
| 9. | Обеспечить необходимый уровень звука системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) в помещении мастерской. | Предписание от 09.02.2022 г. № 10/3 | 01.02.2023 | 19.02.2021 |
| Муниципальное образовательное учреждение Благовещенская средняя общеобразовательная школа д. Борисовское, ул. Молодежная, д. 6* | | | | |
| 1. | Выполнить капитальный ремонт шлейфов автоматической пожарной сигнализации. | Предписание от № 125/1 от 03.12.2021 | 01.12.2022 г | 12.04.2021 |
| Муниципальное общеобразовательное учреждение Миглинская основная общеобразовательная школа Большесельского муниципального района д. Миглино, ул. Мира д. 1а* | | | | |
| 1. | Установить дверь в противопожарной перегородке. | Предписание от 17.12.2021 № 126/1 | 06.02.2023 г. | 19.03.2021 |
| 2. | Выполнить капитальный ремонт шлейфов автоматической пожарной сигнализации. | Предписание от 17.12.2021 № 126/1 | 06.02.2023 г. | 19.03.2021 |
| Муниципальное общеобразовательное учреждение Высоковской основной общеобразовательной школы Большесельского муниципального района д. Высоково, ул. Центральная д. 21* | | | | |
| 1. | Выполнить капитальный ремонт шлейфов автоматической пожарной сигнализации. | Предписание от 13.12.2021 № 124/1 | 20.12.2022 | 27.04.2021 |
| 2. | Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 5 имени 63-го Угличского пехотного полка, 152612, Ярославская обл., город Углич, район Угличский, шоссе Ленинское, 1а* | | | |
| 3. | Оборудовать проходы и лестницы здания, служащие для эвакуации людей, при числе эвакуирующихся более 50 человек, аварийным эвакуационным освещением. | Предписание от 27.08.2021 № 66/1/1 | 01.07.2022 | 10.04.2021 |
| Санкт-Петербург | | | | |
| ГБОУ СОШ № 556 Курортного района Санкт-Петербурга, ул. Токарева, д. 20, лит. А* | | | | |
| 1. | Ширина эвакуационного выхода ведущего непосредственно наружу в свету из кабинета № 1 старшей школы, расположенного на 1-м этаже здания, составляет менее 0.8 м (фактически 0.7 м). | 35-1-177/1 (78-012-2022/0143пп) от 15.11.2022 | 01.11.2023 | 30.10.2020 |
| 2. | Ширина эвакуационного выхода ведущего непосредственно наружу в свету из помещения музея, расположенного на 1-м этаже здания, составляет менее 0.8 м (фактически 0.7 м). | 35-1-177/1 (78-012-2022/0143пп) от 15.11.2022 | 01.11.2023 | 30.10.2020 |
| 3. | Ширина эвакуационного выхода ведущего непосредственно наружу в свету из подвала старшей школы, составляет менее 0.8 м (фактически 0.7 м). | 35-1-177/1 (78-012-2022/0143пп) от 15.11.2022 | 01.11.2023 | 30.10.2020 |
| 4. | Ширина эвакуационного выхода ведущего непосредственно наружу в свету из подвала младшей школы, составляет менее 0.8 м (фактически 0.7 м). | 35-1-177/1 (78-012-2022/0143пп) от 15.11.2022 | 01.11.2023 | 30.10.2020 |

| | | | | |
|---|---|---|------------|------------|
| 5. | Не предусмотрены ограждения высотой не менее 1,2 м с перилами при высоте лестниц более 45 см. (фактически высота ограждений составляет 0,9 м). | 35-1-177/1 (78-012-2022/0143пп) от 15.11.2022 | 01.11.2023 | 30.10.2020 |
| ГБОУ СОШ № 545 Санкт-Петербурга, г. Сестрорецк, ул. Ново-Гагаринская, д. 39, корп. 2* | | | | |
| 1. | Ширина эвакуационного выхода (из ч.п. 58 в ч.п. 3 пом. 1-Н согласно предоставленному техническому паспорту объекта) свету менее 0,8м (фактически 0.7м). | 35-1-329/1/1 от 27.08.2021 | 01.03.2023 | 26.02.2021 |
| 2. | Ширина эвакуационного выхода (из ч.п. 58 в ч.п. 61 пом. 1-Н согласно предоставленному техническому паспорту объекта) свету менее 0,8м (фактически 0.62м). | 35-1-329/1/1 от 27.08.2021 | 01.03.2023 | 26.02.2021 |
| 3. | Ширина эвакуационного выхода (из ч.п. 51 в ч.п. 3 пом. 1-Н согласно предоставленному техническому паспорту объекта) свету менее 0,8м (фактически 0.7м). | 35-1-329/1/1 от 27.08.2021 | 01.03.2023 | 26.02.2021 |
| 4. | При одностороннем расположении дверей, открывающихся из помещений в коридор, ширина пути эвакуации не соответствует нормативному значению (фактически 0,46 метра) (ч.п. 31 пом. 1-Н согласно предоставленному техническому паспорту объекта). | 35-1-329/1/1 от 27.08.2021 | 01.03.2023 | 26.02.2021 |
| 5. | Ширина эвакуационного выхода (из ч.п. 62 в ч.п. 33 пом. 1-Н согласно предоставленного технического паспорта объекта) свету менее 0,8м (фактически 0.75м). | 35-1-329/1/1 от 27.08.2021 | 01.03.2023 | 26.02.2021 |
| 6. | Ширина эвакуационного выхода (из ч.п. 66 в ч.п. 62 пом. 1-Н согласно предоставленного технического паспорта объекта) свету менее 0,8м (фактически 0.73м). | 35-1-329/1/1 от 27.08.2021 | 01.03.2023 | 26.02.2021 |
| 7. | Ширина эвакуационного выхода (из ч.п. 66 в ч.п. 3 пом. 1-Н согласно предоставленному техническому паспорту объекта) свету менее 0,8м (фактически 0.78м). | 35-1-329/1/1 от 27.08.2021 | 01.03.2023 | 26.02.2021 |
| 8. | Ширина эвакуационного выхода (из ч.п. 6 в ч.п. 13 пом. 1-Н согласно предоставленному техническому паспорту объекта) свету менее 0,8м (фактически 0.78м). | 35-1-329/1/1 от 27.08.2021 | 01.03.2023 | 26.02.2021 |
| 9. | Ширина эвакуационного выхода (из ч.п. 24 пом. 1-Н наружу согласно предоставленного технического паспорта объекта) свету менее 0,8м (фактически 0.78м). | 35-1-329/1/1 от 27.08.2021 | 01.03.2023 | 26.02.2021 |
| 10. | Ширина эвакуационного выхода (из ч.п. 137 в ч.п. 125 согласно предоставленному техническому паспорту объекта) свету менее 0,8м (фактически 0.78м). | 35-1-329/1/1 от 27.08.2021 | 01.03.2023 | 26.02.2021 |
| 11. | Ширина эвакуационного выхода (из ч.п. 125 в ч.п. 124 согласно предоставленному техническому паспорту объекта) свету менее 0,8м (фактически 0.78м). | 35-1-329/1/1 от 27.08.2021 | 01.03.2023 | 26.02.2021 |
| 12. | Ширина эвакуационного выхода (из ч.п. 181 в ч.п. 124 согласно предоставленному техническому паспорту объекта) свету менее 0,8м (фактически 0.75м). | 35-1-329/1/1 от 27.08.2021 | 01.03.2023 | 26.02.2021 |

| | | | | |
|--|---|--|------------|------------|
| 13. | Система пожарной сигнализации находится частично в не работоспособном состоянии. | 35-1-329/1/1 от 27.08.2021 | 01.03.2023 | 26.02.2021 |
| Ямало-Ненецкий автономный округ | | | | |
| Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 3», г. Салехард, ул. Титова, д. 19* | | | | |
| 1. | Уровень звукового сигнала СОУЭ не соответствует требованиям. Необходимый уровень сигнала от 75 до 120 дБА, фактически от 57 до 80 дБА. | Предписание от 12.10.2023 года № 2310/003- 89/80-В/ПИВ | 01.11.2023 | 20.10.2021 |
| Республика Крым | | | | |
| МБОУ «Охотская средняя общеобразовательная школа» Нижнегорского района Республики Крым, Нижнегорский район, с. Охотское, ул. Садовая, д. 56А* | | | | |
| 1. | Не предоставлена техническая документацию на материал, применяемый для покрытия пола в коридоре второго этажа, которая должна содержать информацию о пожарной опасности этого материала. | 21.07.2023 № 99/3 | 01.04.2024 | 13.01.2021 |
| МБОУ «Чкаловская средняя общеобразовательная школа имени И.Т. Неровича», Нижнегорский район, с. Чкалово, ул. Центральная, д. 52А* | | | | |
| 1. | Не предоставлена техническая документация на материал, применяемый для покрытия пола в коридорах 1 и 2 этажей, которая должна содержать информацию о пожарной опасности этого материала. | 27.04.2023 № 67/3 | 15.01.2024 | 30.06.2021 |
| Самарская область | | | | |
| Усманский филиал государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области средняя общеобразовательная школа №1 «Образовательный центр» Имени Героя Советского Союза С.В. Вавилова, Борский район, с. Усманка, ул. Центральная, д. 23* | | | | |
| 1. | Руководитель организации не обеспечил проведение повторной огнезащитной обработки или ежегодные испытания либо обоснования расчетно-аналитическими методами, подтверждающими соответствие конструкций и инженерного оборудования требованиям пожарной безопасности. | Предписание от 21.10.2022 № 27/1 | 09.10.2023 | 26.02.2021 |
| 2. | В противопожарных преградах допускается устройство (эксплуатация) заполнений их проемов (противопожарных дверей), на которые не представлена техническая документация (двери в противопожарных стенах отделяющих помещения школы и детского сада от частей здания другого назначения (административно-хозяйственных, бытовых, технических и др.) (требуемый тип заполнения – 2, дверь в пищеблоке). | Предписание от 21.10.2022 № 27/1 | 09.10.2023 | 26.02.2021 |
| 3. | В помещениях (группы) дошкольной образовательной организации допускается применение декоративно-отделочных материалов и покрытия полов, на которые не представлена техническая документация о показателях пожарной опасности этих материалов, свидетельствующая о допустимости применения данных материалов. | Предписание от 21.10.2022 № 27/1 | 09.10.2023 | 26.02.2021 |

| | | | | |
|---|--|----------------------------------|------------|------------|
| 4. | В здании на путях эвакуации (лестничные клетки, коридоры на 1-ом и 2-ом этаже) допускается применение декоративно-отделочных материалов стен и покрытия полов, на которые не представлена техническая документация о показателях пожарной опасности этих материалов, свидетельствующая о допустимости применения данных материалов на путях эвакуации. | Предписание от 21.10.2022 № 27/1 | 09.10.2023 | 26.02.2021 |
| Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя общеобразовательная школа № 2, Приволжский район, село Приволжье, улица Мира, 011* | | | | |
| 1. | Не разработана инструкция о мерах пожарной безопасности (здание школы, столовой). | Предписание № 155 от 19.11.2021 | 01.09.2022 | 19.11.2021 |
| 2. | Не определен порядок и сроки проведения противопожарного инструктажа с работниками организации. | Предписание № 155 от 19.11.2021 | 01.09.2022 | 19.11.2021 |
| 3. | На объекте не обеспечено размещение знаков пожарной безопасности «Курение и пользование открытым огнем запрещено». | Предписание № 155 от 19.11.2021 | 01.09.2022 | 19.11.2021 |
| 4. | Не обеспечено категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны. | Предписание № 155 от 19.11.2021 | 01.09.2022 | 19.11.2021 |
| 5. | Информация о работах, проводимых со средствами обеспечения пожарной безопасности, не вносится в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. | Предписание № 155 от 19.11.2021 | 01.09.2022 | 19.11.2021 |
| 6. | Информация учета наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей не вносится в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. | Предписание № 155 от 19.11.2021 | 01.09.2022 | 19.11.2021 |
| 7. | Отсутствует регламент технического обслуживания систем противопожарной защиты, утвержденный руководителем организации. | Предписание № 155 от 19.11.2021 | 01.09.2022 | 19.11.2021 |
| 8. | Допускается эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией (помещение за сценой, инструментальная, раздевалка для девочек). | Предписание № 155 от 19.11.2021 | 01.09.2022 | 19.11.2021 |
| 9. | Запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа. | Предписание № 155 от 19.11.2021 | 01.09.2022 | 19.11.2021 |
| 10. | Допускается блокировка эвакуационного выхода из кабинета для сторожей. | Предписание № 155 от 19.11.2021 | 01.09.2022 | 19.11.2021 |
| 11. | Руководитель организации не обеспечил наличие на путях эвакуации знаков пожарной безопасности (стрелки указывающие эвакуационный выход). | Предписание № 155 от 19.11.2021 | 01.09.2022 | 19.11.2021 |
| 12. | Не обеспечивается проверка огнезадерживающих устройств (заслонок, шиберов, клапанов и др.) в воздуховодах, | Предписание № 155 от 19.11.2021 | 01.09.2022 | 19.11.2021 |

| | | | | |
|-----|---|---------------------------------|------------|------------|
| | устройств блокировки вентиляционных систем с автоматическими установками пожарной сигнализации или пожаротушения, автоматических устройств отключения общеобменной вентиляции и кондиционирования при пожаре с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. | | | |
| 13. | На объекте не хранится техническая документация на системы противопожарной защиты (система обнаружения пожара, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, систем ограничения распространения пожара за пределы очага). | Предписание № 155 от 19.11.2021 | 01.09.2022 | 19.11.2021 |
| 14. | Не обеспечено наличие знаков пожарной безопасности, обозначающих места размещения аварийно-спасательных устройств и снаряжения. | Предписание № 155 от 19.11.2021 | 01.09.2022 | 19.11.2021 |
| 15. | В подвальном этаже допущено складирование мебели, оборудования и других горючих материалов. | Предписание № 155 от 19.11.2021 | 01.09.2022 | 19.11.2021 |
| 16. | В помещении пожарного поста (диспетчерской) не обеспечено наличие инструкции о порядке действия дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок (устройств, систем) противопожарной защиты. | Предписание № 155 от 19.11.2021 | 01.09.2022 | 19.11.2021 |
| 17. | На объекте не хранится техническая документация изготовителя средства огнезащиты (пол сцены зрительного зала). | Предписание № 155 от 19.11.2021 | 01.09.2022 | 19.11.2021 |
| 18. | Руководитель организации не обеспечил крепкого крепления к полу стульев в зрительном зале. | Предписание № 155 от 19.11.2021 | 01.09.2022 | 19.11.2021 |
| 19. | Запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа. | Предписание № 155 от 19.11.2021 | 01.09.2022 | 19.11.2021 |
| 20. | Руководитель организации не обеспечил наличие приспособления для самозакрывания (эвакуационный выход 2 этаж левое крыло). | Предписание № 155 от 19.11.2021 | 01.09.2022 | 19.11.2021 |
| 21. | Руководитель организации не обеспечил исправное состояние противопожарной двери и дверной ручки (левое крыло 2 этаж). | Предписание № 155 от 19.11.2021 | 01.09.2022 | 19.11.2021 |
| 22. | При размещении прибор приемно-контрольный и приборы управления АПС и СОУЭ в не помещении пожарного поста, не обеспечено соблюдение условий по организации соответствующего уровня доступа к указанным устройствам. Фактически приборы расположен в коридоре в свободном доступе для всех посетителей. | Предписание № 157 от 22.11.2021 | 01.09.2022 | 22.11.2021 |
| 23. | Настенные речевые оповещатели располагаются таким образом, что их верхняя часть находится на расстоянии менее 150 мм от потолка. | Предписание № 157 от 22.11.2021 | 01.09.2022 | 22.11.2021 |

| | | | | |
|--|--|---------------------------------|------------|------------|
| 24. | Отключение систем вентиляции не осуществляется по сигналам, формируемым автоматическими установками пожарной сигнализации. | Предписание № 157 от 22.11.2021 | 01.09.2022 | 22.11.2021 |
| 25. | В лестничной клетке допускается размещение не встроенных шкафов для пожарных кранов. | Предписание № 157 от 22.11.2021 | 01.09.2022 | 22.11.2021 |
| 26. | Не обеспечено аварийное освещение эвакуационных выходов в круглосуточном режиме работы. | Предписание № 157 от 22.11.2021 | 01.09.2022 | 22.11.2021 |
| 27. | Не над всеми эвакуационными выходами из подвального помещения, непосредственно наружу или ведущими в безопасную зону обеспечено наличие знаков пожарной безопасности – световые оповещатели «Выход». | Предписание № 157 от 22.11.2021 | 01.09.2022 | 22.11.2021 |
| 28. | Эвакуационный выход со стороны спортзала не обеспечен наличием знака пожарной безопасности – световой оповещатель «Выход». | Предписание № 157 от 22.11.2021 | 01.09.2022 | 22.11.2021 |
| 29. | Эвакуационный выход со стороны спортзала не обеспечивает безопасную эвакуацию (дверь не открывается). | Предписание № 157 от 22.11.2021 | 01.09.2022 | 22.11.2021 |
| 30. | Не над всеми эвакуационными выходами 2 этажа, непосредственно наружу или ведущими в безопасную зону обеспечено наличие знаков пожарной безопасности – световые оповещатели «Выход». | Предписание № 157 от 22.11.2021 | 01.09.2022 | 22.11.2021 |
| Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя общеобразовательная школа № 3 имени М.Ф. Леонова, Приволжский район, с. Приволжье, ул. Школьная, д. 6* | | | | |
| 1. | Допускается размещение приборов отопления на высоте менее 2,2 м. (лестничная клетка в правом крыле здания). | Предписание № 23 от 31.03.2021 | 01.03.2022 | 31.03.2021 |
| 2. | Ширина лестничных площадок правой лестничной клетки менее ширины лестничного марша. | Предписание № 23 от 31.03.2021 | 01.03.2022 | 31.03.2021 |
| 3. | Допускается размещение приборов отопления в центральной лестничной клетке без их ограждения для предотвращения травмирования людей. | Предписание № 23 от 31.03.2021 | 01.03.2022 | 31.03.2021 |
| 4. | Помещение столовой не в полном объеме оборудовано автоматической пожарной сигнализацией, с установкой дымовых пожарных извещателей. | Предписание № 23 от 31.03.2021 | 01.03.2022 | 31.03.2021 |
| 5. | Ширина центрального эвакуационного выхода из здания менее 1,2 м (установлена рамка металлодетектора). | Предписание № 23 от 31.03.2021 | 01.03.2022 | 31.03.2021 |
| 6. | Здание не обеспечено светильниками аварийного освещения на путях эвакуации с автономными источниками питания. | Предписание № 23 от 31.03.2021 | 01.03.2022 | 31.03.2021 |
| 7. | Пожарный пост не обеспечен светильниками аварийного освещения. | Предписание № 23 от 31.03.2021 | 01.03.2022 | 31.03.2021 |

| Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя общеобразовательная школа с. Екатериновка муниципального района Приволжский Самарской области по адресу: Самарская область, Приволжский район, с. Екатериновка, ул. Центральная, 21 А* | | | | |
|---|--|------------------------------------|------------|------------|
| 1. | На объекте защиты не хранится техническая документация изготовителя средств огнезащиты и (или) производителя огнезащитных работ. | Предписание от 15.04.2021 № 26/1/1 | 01.09.2022 | 15.04.2021 |
| 2. | На объекте защиты не хранится техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем. | Предписание от 15.04.2021 № 26/1/1 | 01.09.2022 | 15.04.2021 |
| 3. | В зоне обнаружения излучателя и приемника (приемопередатчик и отражатель) линейного дымового пожарного извещателя в спортивном зале размещены светильники освещения, перекрывающие оптическую ось. | Предписание от 15.04.2021 № 26/1/1 | 01.09.2022 | 15.04.2021 |
| 4. | В спортивном зале, где имеется опасность механического повреждения линейных дымовых пожарных извещателей, не предусмотрена защитная конструкция, предусмотренная технической документацией изготовителя извещателя. | Предписание от 15.04.2021 № 26/1/1 | 01.09.2022 | 15.04.2021 |
| 5. | Пространства за подвесными потолками не защищено автоматической пожарной сигнализацией. | Предписание от 15.04.2021 № 26/1/2 | 01.09.2022 | 15.04.2021 |
| 6. | Производственное помещение с циркулярным станком в кабинете технологии не отделено от других помещений и коридоров противопожарными перегородками 1-го типа, в заполнении проемов смонтирована деревянная дверь. | Предписание от 15.04.2021 № 26/1/1 | 01.09.2022 | 15.04.2021 |
| 7. | Конструкции рядов для сидений, в том числе трансформируемых, не предусмотрены закрепленными к ограждающим конструкциям помещения. | Предписание от 15.04.2021 № 26/1/2 | 01.09.2022 | 15.04.2021 |
| 8. | Эвакуационные пути в здании школы не обеспечивают безопасную эвакуацию людей. Столовая, предназначенная для одновременного пребывания 50 и более человек, не имеет второго эвакуационного выхода. | Предписание от 15.04.2021 № 26/1/2 | 01.09.2022 | 15.04.2021 |
| 9. | Пути эвакуации (общий коридор) не выделены стенами или перегородками, предусмотренными от пола до перекрытия. Противопожарные перегородки в помещениях с подвесными потолками должны разделять пространство над ними. | Предписание от 15.04.2021 № 26/1/2 | 01.09.2022 | 15.04.2021 |
| 10. | Над эвакуационными выходами в читальном зале не установлены световые оповещатели «Выход». | Предписание от 15.04.2021 № 26/1/2 | 01.09.2022 | 15.04.2021 |
| Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя общеобразовательная школа № 1 имени Героя Советского Союза П.М. Потапова, Приволжский район с. Обшаровка, ул. Советская, д. 70* | | | | |

| | | | | |
|-----|---|--|------------|------------|
| 1. | Линии электроснабжения помещений здания не имеют устройства защитного отключения, предотвращающие возникновение пожара. | Предписание № 31/1/1, 31/1/2 от 29.04.2021 | 01.04.2022 | 29.04.2021 |
| 2. | В спортивном зале, где имеется опасность механического повреждения линейных дымовых пожарных извещателей, не предусмотрена защитная конструкция, предусмотренная технической документацией изготовителя извещателя. | Предписание № 31/1/1, 31/1/2 от 29.04.2021 | 01.04.2022 | 29.04.2021 |
| 3. | В лестничной клетке рядом с приборами приемно-контрольными пожарными допускается совместная прокладка кабельных линий систем противопожарной защиты с другими кабелями и проводами в одном коробе. | Предписание № 31/1/1, 31/1/2 от 29.04.2021 | 01.04.2022 | 29.04.2021 |
| 4. | Водонапорная башня не приспособлена для забора воды пожарной техникой. | Предписание № 31/1/1, 31/1/2 от 29.04.2021 | 01.04.2022 | 29.04.2021 |
| 5. | Не обеспечена исправность, своевременное обслуживание и ремонт наружного водопровода противопожарного водоснабжения водонапорной башни, находящейся на территории организации. Не обеспечена исправность, своевременное обслуживание и ремонт наружного водопровода противопожарного водоснабжения водонапорной башни, находящейся на территории организации. | Предписание № 31/1/1, 31/1/2 от 29.04.2021 | 01.04.2022 | 29.04.2021 |
| 6. | Дверь на путях эвакуации открывается не по направлению выхода из здания (выход из коридора спортзала в холл). | Предписание № 31/1/1, 31/1/2 от 29.04.2021 | 01.04.2022 | 29.04.2021 |
| 7. | Допущено проведение изменений, связанных с устройством систем противопожарной защиты, без разработки проектной документации. | Предписание № 31/1/1, 31/1/2 от 29.04.2021 | 01.04.2022 | 29.04.2021 |
| 8. | Отсутствует дверь, соединяющая коридор школы с лестничной клеткой (лестница правого крыла). | Предписание № 31/1/1, 31/1/2 от 29.04.2021 | 01.04.2022 | 29.04.2021 |
| 9. | При размещении прибора приемно-контрольного и прибора управления АПС и СОУЭ не в помещении пожарного поста, не обеспечено соблюдение условий по организации соответствующего уровня доступа к указанным устройствам. Фактически приборы расположен в коридоре в свободном доступе для всех посетителей. | Предписание № 31/1/1, 31/1/2 от 29.04.2021 | 01.04.2022 | 29.04.2021 |
| 10. | В пределах лестничного марша (марш соединяющий первый этаж (около приемно-контрольных приборов) с тамбуром выхода) ступени имеют различную высоту (13 см, 15 см, 8 см). | Предписание № 31/1/1, 31/1/2 от 29.04.2021 | 01.04.2022 | 29.04.2021 |

| | | | | |
|---|---|--|------------|------------|
| 11. | При высоте наружных лестниц более 45 см не предусмотрены ограждения с поручнями. | Предписание № 31/1/1, 31/1/2 от 29.04.2021 | 01.04.2022 | 29.04.2021 |
| Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя общеобразовательная школа № 2, Приволжский район, с. Обшаровка, ул. Терешковой, д. 16* | | | | |
| 12. | На объекте не обеспечено размещение знаков пожарной безопасности «Курение и пользование открытым огнем запрещено». | Предписание № 37/1/1 от 28.05.2021 | 01.04.2022 | 28.05.2021 |
| 13. | На входных дверях помещений производственного и складского назначения с наружной стороны отсутствуют знаки категории по взрывопожарной и пожарной опасности, а также классы зон определённые в соответствии с требованиями Технического регламента о требованиях пожарной безопасности». | Предписание № 37/1/1 от 28.05.2021 | 01.04.2022 | 28.05.2021 |
| 14. | Не заделаны негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость, отверстия и зазоры в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными и технологическими коммуникациями, в том числе электрическими проводами, кабелями, трубопроводами в помещении бойлерной. | Предписание № 37/1/1 от 28.05.2021 | 01.04.2022 | 28.05.2021 |
| 15. | Допускается устройство подсобного помещения и хранение под лестничным маршем вещей и других горючих материалов. | Предписание № 37/1/1 от 28.05.2021 | 01.04.2022 | 28.05.2021 |
| 16. | Данное нарушение приводит к увеличению времени эвакуации людей из здания, в случае возникновения пожара, возможности получения травм при эвакуации, что создает непосредственную угрозу жизни и здоровью людей. | Предписание № 37/1/1 от 28.05.2021 | 01.04.2022 | 28.05.2021 |
| 17. | Отсутствует информация о месте хранения ключей на люке выхода на кровлю. | Предписание № 37/1/1 от 28.05.2021 | 01.04.2022 | 28.05.2021 |
| 18. | На дверях лестничных клеток (на дополнительной створке двери) отсутствуют приспособления для самозакрывания. | Предписание № 37/1/1 от 28.05.2021 | 01.04.2022 | 28.05.2021 |
| 19. | Запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов из поэтажных коридоров в лестничную клетку и выход из спортзала непосредственно наружу не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа. | Предписание № 37/1/1 от 28.05.2021 | 01.04.2022 | 28.05.2021 |
| 20. | Допускается устройство на путях эвакуации порогов (выход из спортзала наружу, выход из коридора 3-го этажа в лестничную клетку). | Предписание № 37/1/1 от 28.05.2021 | 01.04.2022 | 28.05.2021 |
| 21. | Дверь эвакуационного выхода из спортзала непосредственно наружу открывается не по направлению выхода из здания. | Предписание № 37/1/1 от 28.05.2021 | 01.04.2022 | 28.05.2021 |

| Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя общеобразовательная школа пос. Новоспасский муниципального района Приволжский Самарской области по адресу: Самарская область, Приволжский район, п. Новоспасский, ул. Школьная, д. 1* | | | | |
|--|---|--|------------|------------|
| 1. | На объекте отсутствуют знаки пожарной безопасности «Курение и пользование открытым огнем запрещено». | Предписания № 45/1/1 от 16.06.2021, № 69 от 24.08.2021 | 10.05.2022 | 16.06.2021 |
| 2. | На входных дверях помещений производственного и складского назначения с наружной стороны отсутствуют знаки категории по взрывопожарной и пожарной опасности, а также классы зон определённые в соответствии с требованиями Технического регламента о требованиях пожарной безопасности. | Предписания № 45/1/1 от 16.06.2021, № 69 от 24.08.2021 | 10.05.2022 | 16.06.2021 |
| 3. | Не организовано проведение эксплуатационных испытаний наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из здания с составлением соответствующего протокола испытаний и внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. | Предписания № 45/1/1 от 16.06.2021, № 69 от 24.08.2021 | 10.05.2022 | 16.06.2021 |
| 4. | Отсутствует эвакуационное освещение в круглосуточном режиме работы или обеспечивающее его включение автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения. | Предписания № 45/1/1 от 16.06.2021, № 69 от 24.08.2021 | 10.05.2022 | 16.06.2021 |
| 5. | На дверях лестничных клеток и поэтажных коридоров отсутствуют приспособления для самозакрывания с уплотнениями в притворах. | Предписания № 45/1/1 от 16.06.2021, № 69 от 24.08.2021 | 10.05.2022 | 16.06.2021 |
| 6. | Запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа. | Предписания № 45/1/1 от 16.06.2021, № 69 от 24.08.2021 | 10.05.2022 | 16.06.2021 |
| 7. | Пожарный пост не обеспечен средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного. | Предписания № 45/1/1 от 16.06.2021, № 69 от 24.08.2021 | 10.05.2022 | 16.06.2021 |
| 8. | Допускается эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией, в столовой. | Предписания № 45/1/1 от 16.06.2021, № 69 от 24.08.2021 | 10.05.2022 | 16.06.2021 |
| 9. | Не определен порядок и сроки проведения работ по очистке вентиляционных камер, воздуховодов от горючих отходов и отложений. | Предписания № 45/1/1 от 16.06.2021, № 69 от 24.08.2021 | 10.05.2022 | 16.06.2021 |

| | | | | |
|--|--|--|------------|------------|
| 10. | Направление движения к источникам противопожарного водоснабжения не обозначено указателями со светоотражающей поверхностью либо световыми указателями, подключенными к сети электроснабжения и включенными в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения. | Предписания № 45/1/1 от 16.06.2021, № 69 от 24.08.2021 | 10.05.2022 | 16.06.2021 |
| 11. | Отсутствует регламент технического обслуживания систем противопожарной защиты с учетом требований технической документации изготовителя технических средств, функционирующих в составе систем, утвержденным руководителем организации. | Предписания № 45/1/1 от 16.06.2021, № 69 от 24.08.2021 | 10.05.2022 | 16.06.2021 |
| 12. | Не предусмотрена защитная конструкция пожарных извещателей от механических воздействий в спортивном зале. | Предписания № 45/1/1 от 16.06.2021, № 69 от 24.08.2021 | 10.05.2022 | 16.06.2021 |
| 13. | Помещения различных классов функциональной пожарной опасности (электрощитовая, склад рядом с актовым залом) не разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами, в дверном проеме, соединяющем помещения установлена деревянная обитая железом дверь (не представлены документы, подтверждающие нормативный предел огнестойкости). | Предписания № 45/1/1 от 16.06.2021, № 69 от 24.08.2021 | 10.05.2022 | 16.06.2021 |
| 14. | Ширина эвакуационного выхода, ведущего из помещений библиотеки в общий коридор менее нормативной (менее 0,8 м, фактически ширина составляет 0,71 м.). | Предписания № 45/1/1 от 16.06.2021, № 69 от 24.08.2021 | 10.05.2022 | 16.06.2021 |
| 15. | Наружные эвакуационные лестницы 3-го типа, установленные в 1, 2, 3, 4 блоках здания не соответствуют нормативным требованиям, а именно: площадка лестниц выполнена менее 1,5 ширины дверного полотна; ограждения выполнены высотой менее 1,2 м; ширина марша лестницы менее 0,9 м; ширина проступи менее 25 см, высота ступени более 22 см; уклон лестницы менее 1:1. | Предписания № 45/1/1 от 16.06.2021, № 69 от 24.08.2021 | 10.05.2022 | 16.06.2021 |
| 16. | Лестница из вестибюля до второго этажа не оборудована дверями с приспособлением для самозакрывания и с уплотнением в притворах. | Предписания № 45/1/1 от 16.06.2021, № 69 от 24.08.2021 | 10.05.2022 | 16.06.2021 |
| Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя общеобразовательная школа с. Кашпир, муниципального района Приволжский Самарской области по адресу: Самарская область, Приволжский район, с. Кашпир, ул. Школьная, д. 19* | | | | |

| | | | | |
|-----|---|--|------------|------------|
| 1. | В отношении объекта защиты не разработана и не утверждена инструкция о мерах пожарной безопасности. | Предписания № 42/1/1, № 42/1/2 от 16.06.2021 | 10.05.2022 | 16.06.2021 |
| 2. | Руководителем организации не определен порядок и сроки обучения лиц мерам пожарной безопасности с учетом требований нормативных правовых актов Российской Федерации. | Предписания № 42/1/1, № 42/1/2 от 16.06.2021 | 10.05.2022 | 16.06.2021 |
| 3. | На объекте отсутствуют знаки пожарной безопасности «Курение и пользование открытым огнем запрещено». | Предписания № 42/1/1, № 42/1/2 от 16.06.2021 | 10.05.2022 | 16.06.2021 |
| 4. | На входных дверях помещений производственного и складского назначения с наружной стороны отсутствуют знаки категории по взрывопожарной и пожарной опасности, а также классы зон определённые в соответствии с требованиями Технического регламента о требованиях пожарной безопасности. | Предписания № 42/1/1, № 42/1/2 от 16.06.2021 | 10.05.2022 | 16.06.2021 |
| 5. | Допускается хранение мебели и других предметов в подвале. | Предписания № 42/1/1, № 42/1/2 от 16.06.2021 | 10.05.2022 | 16.06.2021 |
| 6. | Запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа. | Предписания № 42/1/1, № 42/1/2 от 16.06.2021 | 10.05.2022 | 16.06.2021 |
| 7. | Допускается фиксирование самозакрывающихся дверей лестничных клеток в открытом положении. | Предписания № 42/1/1, № 42/1/2 от 16.06.2021 | 10.05.2022 | 16.06.2021 |
| 8. | Пожарный пост не обеспечен средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного. | Предписания № 42/1/1, № 42/1/2 от 16.06.2021 | 10.05.2022 | 16.06.2021 |
| 9. | Допускается эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией, в подсобном помещении второго этажа. | Предписания № 42/1/1, № 42/1/2 от 16.06.2021 | 10.05.2022 | 16.06.2021 |
| 10. | Отсутствует эвакуационное освещение в круглосуточном режиме работы или обеспечивающее его включение автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения. | Предписания № 42/1/1, № 42/1/2 от 16.06.2021 | 10.05.2022 | 16.06.2021 |
| 11. | Не определен порядок и сроки проведения работ по очистке вентиляционных камер, воздуховодов от горючих отходов и отложений. | Предписания № 42/1/1, № 42/1/2 от 16.06.2021 | 10.05.2022 | 16.06.2021 |
| 12. | Направление движения к источникам противопожарного водоснабжения не обозначено указателями со светоотражающей поверхностью либо световыми указателями, | Предписания № 42/1/1, № 42/1/2 от 16.06.2021 | 10.05.2022 | 16.06.2021 |

| | | | | |
|--|--|--|------------|------------|
| | подключенными к сети электроснабжения и включенными в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения. | | | |
| 13. | Отсутствует регламент технического обслуживания систем противопожарной защиты с учетом требований технической документации изготовителя технических средств, функционирующих в составе систем, утвержденным руководителем организации. | Предписания № 42/1/1, № 42/1/2 от 16.06.2021 | 10.05.2022 | 16.06.2021 |
| 14. | Не предусмотрена защитная конструкция пожарных извещателей от механических воздействий в спортивном зале. | Предписания № 42/1/1, № 42/1/2 от 16.06.2021 | 10.05.2022 | 16.06.2021 |
| 15. | При высоте эвакуационного выхода менее 1,9 м отсутствует обозначение верхнего края выхода в соответствии с ГОСТ Р 12.4.026 с обеспечением его травмобезопасностью. | Предписания № 42/1/1, № 42/1/2 от 16.06.2021 | 10.05.2022 | 16.06.2021 |
| 16. | Помещение подвала не оборудовано автоматической пожарной сигнализацией. | Предписания № 42/1/1, № 42/1/2 от 16.06.2021 | 10.05.2022 | 16.06.2021 |
| 17. | Помещение кладовой на втором этаже не оборудовано автоматической пожарной сигнализацией. | Предписания № 42/1/1, № 42/1/2 от 16.06.2021 | 10.05.2022 | 16.06.2021 |
| 18. | Помещение рядом с входом в подвал не оборудовано автоматической пожарной сигнализацией. | Предписания № 42/1/1, № 42/1/2 от 16.06.2021 | 10.05.2022 | 16.06.2021 |
| 19. | Не проводятся не реже 1 раза в 5 лет эксплуатационные испытания пожарной лестницы с составлением соответствующего протокола испытаний. | Предписания № 42/1/1, № 42/1/2 от 16.06.2021 | 10.05.2022 | 16.06.2021 |
| 20. | В полу на путях эвакуации допускается перепад высот у запасного эвакуационного выхода с первого этажа. | Предписания № 42/1/1, № 42/1/2 от 16.06.2021 | 10.05.2022 | 16.06.2021 |
| Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя общеобразовательная школа пос. Ильмень муниципального района Приволжский Самарской области по адресу: Самарская область, Приволжский район, пос. Ильмень, ул. Школьная, д. 2* | | | | |
| 1. | На объекте не обеспечено размещение знаков пожарной безопасности «Курение и пользование открытым огнем запрещено». | Предписания № 39/1/1, 39/1/2 от 16.06.2021 | 01.04.2022 | 16.06.2021 |
| 2. | Допускается хранение вещей и других горючих материалов под лестничным маршем центральной лестничной клетки. | Предписания № 39/1/1, 39/1/2 от 16.06.2021 | 01.04.2022 | 16.06.2021 |
| 3. | В подвальном этаже допущено складирование мебели, оборудования и других горючих материалов. | Предписания № 39/1/1, 39/1/2 от 16.06.2021 | 01.04.2022 | 16.06.2021 |
| 4. | Не определена периодичность, а также не обеспечено проведение работ по очистке пола и | Предписания № 39/1/1, | 01.04.2022 | 16.06.2021 |

| | | | | |
|-----|--|---|------------|------------|
| | оборудования (циркулярный станок) от пыли, стружек и горючих отходов. | 39/1/2 от 16.06.2021 | | |
| 5. | Допускается размещение оборудования и других предметов на путях эвакуации, у дверей эвакуационного выхода (спортзал). | Предписания № 39/1/1, 39/1/2 от 16.06.2021 | 01.04.2022 | 16.06.2021 |
| 6. | Огнетушители, установленные на объекте, не имеют дату зарядки (перезарядки). | Предписания № 39/1/1, 39/1/2 от 16.06.2021 | 01.04.2022 | 16.06.2021 |
| 7. | Огнетушители, расположенные в столовой, спортивном зале не установлены в специальных подставках из негорючих материалов, исключающих падение или опрокидывание. | Предписания № 39/1/1, 39/1/2 от 16.06.2021 | 01.04.2022 | 16.06.2021 |
| 8. | На путях эвакуации не предусмотрены светильники аварийного освещения с автономными источниками питания. | Предписания № 39/1/1, 39/1/2 от 16.06.2021 | 01.04.2022 | 16.06.2021 |
| 9. | Не обеспечено категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны. | Предписания № 39/1/1, 39/1/2 от 16.06.2021 | 01.04.2022 | 16.06.2021 |
| 10. | Информация о работах, проводимых со средствами обеспечения пожарной безопасности, не вносится в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. | Предписания № 39/1/1, 39/1/2 от 16.06.2021 | 01.04.2022 | 16.06.2021 |
| 11. | На объекте не хранятся (не представлены) документы на отделочные горючие материалы (линолеум). | Предписания № 39/1/1, 39/1/2 от 16.06.2021 | 01.04.2022 | 16.06.2021 |
| 12. | Отсутствует регламент технического обслуживания систем противопожарной защиты, утвержденный руководителем организации. | Предписания № 39/1/1, 39/1/2 от 16.06.2021 | 01.04.2022 | 16.06.2021 |
| 13. | Пожарный пост не обеспечен средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного. | Предписания № 39/1/1, 39/1/2 от 16.06.2021 | 01.04.2022 | 16.06.2021 |
| 14. | Допускается оставление без присмотра в электрическую сеть электронагревательных приборов, а также других бытовых электроприборов (помещение столовой). | Предписания № 39/1/1, 39/1/2 от 16.06.2021 | 01.04.2022 | 16.06.2021 |
| 15. | На дверях подвального помещения отсутствует информация о месте хранения ключей. | Предписания № 39/1/1, 39/1/2 от 16.06.2021 | 01.04.2022 | 16.06.2021 |
| 16. | Не обеспечено наличие знаков пожарной безопасности, обозначающих места размещения аварийно-спасательных устройств и снаряжения. | Предписания № 39/1/1, 39/1/2 от 16.06.2021 | 01.04.2022 | 16.06.2021 |
| 17. | Помещение подвала не оборудовано автоматической пожарной сигнализацией. | Предписания № 39/1/1, | 01.04.2022 | 16.06.2021 |

| | | | | |
|--|--|--|------------|------------|
| | | 39/1/2 от 16.06.2021 | | |
| Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области основная общеобразовательная школа с. Заволжье муниципального района Приволжский Самарской области по адресу: Самарская область, Приволжский район, с. Заволжье, ул. Школьная, д. 22* | | | | |
| 1. | На объекте не обеспечено размещение знаков пожарной безопасности «Курение и пользование открытым огнем запрещено». | Предписания № 48/1/1, 48/1/2 от 16.06.2021 | 01.04.2022 | 16.06.2021 |
| 2. | Допускается размещение хозяйственного инвентаря на путях эвакуации. | Предписания № 48/1/1, 48/1/2 от 16.06.2021 | 01.04.2022 | 16.06.2021 |
| 3. | Огнетушители, расположенные на объекте не установлены в специальных подставках из негорючих материалов, исключаящих. | Предписания № 48/1/1, 48/1/2 от 16.06.2021 | 01.04.2022 | 16.06.2021 |
| 4. | Допускается установка глухих решеток на окнах, являющихся аварийными выходами (кабинет директора). | Предписания № 48/1/1, 48/1/2 от 16.06.2021 | 01.04.2022 | 16.06.2021 |
| 5. | Не предоставлен регламент технического обслуживания систем противопожарной защиты. | Предписания № 48/1/1, 48/1/2 от 16.06.2021 | 01.04.2022 | 16.06.2021 |
| 6. | Пожарный пост не обеспечен средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного. | Предписания № 48/1/1, 48/1/2 от 16.06.2021 | 01.04.2022 | 16.06.2021 |
| 7. | Не осуществляется проверка состояния огнезащитного покрытия деревянных элементов чердака. | Предписания № 48/1/1, 48/1/2 от 16.06.2021 | 01.04.2022 | 16.06.2021 |
| 8. | На объекте не хранится техническая документация изготовителя средства огнезащиты. | Предписания № 48/1/1, 48/1/2 от 16.06.2021 | 01.04.2022 | 16.06.2021 |
| 9. | Не обеспечено наличие знаков пожарной безопасности, обозначающих места размещения аварийно-спасательных устройств и снаряжения. | Предписания № 48/1/1, 48/1/2 от 16.06.2021 | 01.04.2022 | 16.06.2021 |
| 10. | На путях эвакуации из кабинета №№ 16, 17 допускается устройство порога (перепад высот менее 0,45 м). | Предписания № 48/1/1, 48/1/2 от 16.06.2021 | 01.04.2022 | 16.06.2021 |
| 11. | Приёмно-контрольный прибор пожарной сигнализации не установлен в помещении пожарного поста (расположен в общем коридоре). | Предписания № 48/1/1, 48/1/2 от 16.06.2021 | 01.04.2022 | 16.06.2021 |
| 12. | В спортивном зале, где имеется опасность механического повреждения линейных дымовых пожарных извещателей, не предусмотрена | Предписания № 48/1/1, | 01.04.2022 | 16.06.2021 |

| | | | | |
|--|---|--------------------------------|------------|------------|
| | защитная конструкция, предусмотренная технической документацией изготовителя извещателя. | 48/1/2 от 16.06.2021 | | |
| Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области основная общеобразовательная школа пос. Степняки муниципального района Приволжский Самарской области по адресу: Самарская область, Приволжский район, п. Степняки, ул. Школьная, д. 15* | | | | |
| 1. | В месте установки приемно-контрольного прибора пожарной сигнализации размещена недостоверная информация с перечнем помещений, защищаемых установками противопожарной защиты. | Предписание № 61 от 18.08.2021 | 01.08.2022 | 18.08.2021 |
| 2. | Информация о проведении эксплуатационных испытаний пожарной лестницы не внесена в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. | Предписание № 61 от 18.08.2021 | 01.08.2022 | 18.08.2021 |
| 3. | Отсутствует эвакуационное освещение в круглосуточном режиме работы или обеспечивающее его включение автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения. | Предписание № 61 от 18.08.2021 | 01.08.2022 | 18.08.2021 |
| 4. | Допускается фиксация дверей лестничных клеток на первом этаже в открытом положении. | Предписание № 61 от 18.08.2021 | 01.08.2022 | 18.08.2021 |
| 5. | Пожарный пост не обеспечен средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного. | Предписание № 61 от 18.08.2021 | 01.08.2022 | 18.08.2021 |
| 6. | Направление движения к источникам противопожарного водоснабжения необозначено указателями со светоотражающей поверхностью либо световыми указателями, подключенными к сети электроснабжения и включенными в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения. | Предписание № 61 от 18.08.2021 | 01.08.2022 | 18.08.2021 |
| 7. | Не предусмотрена защитная конструкция пожарных извещателей от механических повреждений в спортивном зале. | Предписание № 61 от 18.08.2021 | 01.08.2022 | 18.08.2021 |
| 8. | При высоте эвакуационного выхода менее 1,9 м отсутствует обозначение верхнего края выхода в соответствии с ГОСТ Р 12.4.026 с обеспечением его травмобезопасностью. | Предписание № 61 от 18.08.2021 | 01.08.2022 | 18.08.2021 |
| 9. | Двери в лестничных клетках второго этажа не оборудованы устройствами для самозакрывания и уплотнениями в притворах. | Предписание № 61 от 18.08.2021 | 01.08.2022 | 18.08.2021 |
| 10. | В полу на путях эвакуации допускается перепад высот, (из коридора в лестничную клетку на первом этаже, на лестничной площадке 1-го этажа по направлению выхода из здания, эвакуационный выход из спортзала) | Предписание № 61 от 18.08.2021 | 01.08.2022 | 18.08.2021 |
| Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области основная общеобразовательная школа с. Абашево муниципального района Хворостянский Самарской области по адресу: Самарская область, Хворостянский район, с. Абашево, ул. Школьная, д. 4* | | | | |

| | | | | |
|--|--|--|------------|------------|
| 1. | На объекте не обеспечено размещение знаков пожарной безопасности «Курение и пользование открытым огнем запрещено». | Предписания № 43/1/1, № 43/1/2 от 09.06.2021 | 10.05.2022 | 09.06.2021 |
| 2. | На входных дверях помещений производственного и складского назначения с наружной стороны отсутствуют знаки категории по взрывопожарной и пожарной опасности, а также классы зон. | Предписания № 43/1/1, № 43/1/2 от 09.06.2021 | 10.05.2022 | 09.06.2021 |
| 3. | Не проведена проверка качества огнезащитных покрытий деревянных конструкций чердачного помещения. | Предписания № 43/1/1, № 43/1/2 от 09.06.2021 | 10.05.2022 | 09.06.2021 |
| 4. | На объекте не хранится (не представлена) документация, подтверждающая класс пожарной опасности применяемых на объекте облицовочных и декоративно-отделочных материалов для покрытия полов путей эвакуации (линолеум). | Предписания № 43/1/1, № 43/1/2 от 09.06.2021 | 10.05.2022 | 09.06.2021 |
| 5. | Запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа. | Предписания № 43/1/1, № 43/1/2 от 09.06.2021 | 10.05.2022 | 09.06.2021 |
| 6. | Противопожарная дверь в помещении электрощитовой не оборудована приспособлением для самозакрывания. | Предписания № 43/1/1, № 43/1/2 от 09.06.2021 | 10.05.2022 | 09.06.2021 |
| 7. | Пожарный пост не обеспечен средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного. | Предписания № 43/1/1, № 43/1/2 от 09.06.2021 | 10.05.2022 | 09.06.2021 |
| 8. | Не предусмотрена защитная конструкция пожарных извещателей от механических воздействий в спортивном зале. | Предписания № 43/1/1, № 43/1/2 от 09.06.2021 | 10.05.2022 | 09.06.2021 |
| 9. | Чердачное помещение не оборудовано автоматической пожарной сигнализацией. | Предписания № 43/1/1, № 43/1/2 от 09.06.2021 | 10.05.2022 | 09.06.2021 |
| Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза В.И., Хворостянский район, с. Владимировка, ул. Солнечная, д. 10* | | | | |
| 1. | На пути эвакуации допускается устройство ступеней с различной шириной проступи и различной высоты в пределах марша основной лестницы. | Предписание № 160/2 от 30.11.2021 | 01.03.2022 | 30.11.2021 |
| 2. | В полу на путях эвакуации допускаются перепады высот (выход на лестничную клетку – 3 этаж, выход из спортзала). | Предписание № 160/2 от 30.11.2021 | 01.03.2022 | 30.11.2021 |
| 3. | Выходы на кровлю здания из лестничных клеток не предусмотрены через | Предписание № 160/2 от 30.11.2021 | 01.03.2022 | 30.11.2021 |

| | | | | |
|--|---|-----------------------------------|------------|------------|
| | противопожарную дверь 2-го типа (фактически железная). | | | |
| 4. | Ширина лестничной площадки 0,35 м, менее ширины марша 0,9 м. | Предписание № 160/2 от 30.11.2021 | 01.03.2022 | 30.11.2021 |
| 5. | Дверь запасного эвакуационного выхода из обеденного зала на улицу заблокирована трубами отопления. | Предписание № 160/2 от 30.11.2021 | 01.03.2022 | 30.11.2021 |
| 6. | Из цокольного этажа школы отсутствует второй эвакуационный выход. | Предписание № 160/2 от 30.11.2021 | 01.03.2022 | 30.11.2021 |
| Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя общеобразовательная школа с. Новокуровка муниципального района Хворостянский Самарской области по адресу: Самарская область, Хворостянский район, с. Новокуровка, ул. Советская, д. 62* | | | | |
| 1. | Отсутствует эвакуационное освещение в круглосуточном режиме работы или обеспечивающее его включение автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения. | Предписание № 137/2 от 12.10.2021 | 01.07.2022 | 12.10.2021 |
| 2. | Информация о работах, проводимых со средствами обеспечения пожарной безопасности, не вносится в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. | Предписание № 137/2 от 12.10.2021 | 01.07.2022 | 12.10.2021 |
| 3. | Информация учета наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей не вносится в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. | Предписание № 137/2 от 12.10.2021 | 01.07.2022 | 12.10.2021 |
| 4. | Пожарный пост не обеспечен средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного. | Предписание № 137/2 от 12.10.2021 | 01.07.2022 | 12.10.2021 |
| 5. | Отсутствует регламент технического обслуживания систем противопожарной защиты, утвержденный руководителем организации. | Предписание № 137/2 от 12.10.2021 | 01.07.2022 | 12.10.2021 |
| 6. | На объекте не обеспечено размещение знаков пожарной безопасности «Курение и пользование открытым огнем запрещено». | Предписание № 137/2 от 12.10.2021 | 01.07.2022 | 12.10.2021 |
| 7. | Не обеспечено категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» помещений (пожарных отсеков) производственного и складского назначения. | Предписание № 137/2 от 12.10.2021 | 01.07.2022 | 12.10.2021 |
| 8. | Не определен порядок и сроки проведения противопожарного инструктажа с работниками организации. | Предписание № 137/2 от 12.10.2021 | 01.07.2022 | 12.10.2021 |
| 9. | Не разработана инструкция о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями, установленными настоящими Правил (здание школы, столовой). | Предписание № 137/2 от 12.10.2021 | 01.07.2022 | 12.10.2021 |

| | | | | |
|--|--|--|------------|------------|
| 10. | Запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа. | Предписание № 137/2 от 12.10.2021 | 01.07.2022 | 12.10.2021 |
| 11. | Огнетушители, расположенные на объекте защиты, размещены в подставках из горючих материалов. | Предписание № 137/2 от 12.10.2021 | 01.07.2022 | 12.10.2021 |
| 12. | В помещении для размещения газового оборудования в здании столовой допускается прокладка электрической проводки по горючему основанию. | Предписание № 137/2 от 12.10.2021 | 01.07.2022 | 12.10.2021 |
| 13. | На противопожарных дверях отсутствуют приспособления для самозакрывания. | Предписание № 137/2 от 12.10.2021 | 01.07.2022 | 12.10.2021 |
| 14. | Допускается размещение мебели на путях эвакуации, препятствующие безопасной эвакуации (центральный выход, эвакуационный выход через кабинет № 11). | Предписание № 137/2 от 12.10.2021 | 01.07.2022 | 12.10.2021 |
| 15. | Дверь эвакуационного выхода из кабинета № 11 открывается не по направлению выхода из помещения. | Предписание № 137/2 от 12.10.2021 | 01.07.2022 | 12.10.2021 |
| 16. | В спортивном зале, при возможности опасности механического повреждения пожарных извещателей, не предусмотрена защитная конструкция, предусмотренная технической документацией изготовителя извещателя. | Предписание № 137/2 от 12.10.2021 | 01.07.2022 | 12.10.2021 |
| 17. | В помещении у библиотеки хранится огнетушитель без раструба (распылителя) и гибкого шланга. | Предписание № 137/2 от 12.10.2021 | 01.07.2022 | 12.10.2021 |
| 18. | В полу на путях эвакуации допускаются перепады высот (выход из мастерских, запасной выход из спортзала). | Предписание № 137/2 от 12.10.2021 | 01.07.2022 | 12.10.2021 |
| 19. | Ширина центрального эвакуационного выхода из школы менее 1,2 м (фактически ширина 1,05 м). | Предписание № 137/2 от 12.10.2021 | 01.07.2022 | 12.10.2021 |
| 20. | В здании столовой отсутствует второй эвакуационный выход. | Предписание № 137/2 от 12.10.2021 | 01.07.2022 | 12.10.2021 |
| Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя общеобразовательная школа с. Новотулка муниципального района Хворостянка Самарской области по адресу: Самарская область, Хворостянский район, с. Новотулка, ул. Советская, д. 37* | | | | |
| 1. | В отношении объекта защиты не разработана и не утверждена инструкция о мерах пожарной безопасности | Предписания № 52/1/1, 52/1/2 от 30.06.2021 | 10.05.2022 | 30.06.2021 |
| 2. | На объекте отсутствуют знаки пожарной безопасности «Курение и пользование открытым огнем запрещено». | Предписания № 52/1/1, 52/1/2 от 30.06.2021 | 10.05.2022 | 30.06.2021 |
| 3. | На объекте защиты ограничивается доступ к огнетушителям (отсутствуют ключи от ящиков, в которых установлены огнетушители). | Предписания № 52/1/1, 52/1/2 от 30.06.2021 | 10.05.2022 | 30.06.2021 |
| 4. | Отсутствует информация о месте хранения ключей на дверях чердачных помещений. | Предписания № 52/1/1, | 10.05.2022 | 30.06.2021 |

| | | | | |
|-----|--|---|------------|------------|
| | | 52/1/2 от 30.06.2021 | | |
| 5. | Отсутствует эвакуационное освещение в круглосуточном режиме работы или обеспечивающее его включение автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения. | Предписания № 52/1/1, 52/1/2 от 30.06.2021 | 10.05.2022 | 30.06.2021 |
| 6. | На объекте не хранится (не представлена) документация, подтверждающая пределы огнестойкости, класс пожарной опасности примененных строительных конструкций к отделке внешних поверхностей наружных стен и фасадных систем. | Предписания № 52/1/1, 52/1/2 от 30.06.2021 | 10.05.2022 | 30.06.2021 |
| 7. | На объекте не хранится (не представлена) документация, подтверждающая класс пожарной опасности применяемых на объекте облицовочных и декоративно-отделочных материалов для покрытия полов путей эвакуации (линолеум). | Предписания № 52/1/1, 52/1/2 от 30.06.2021 | 10.05.2022 | 30.06.2021 |
| 8. | Запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа. | Предписания № 52/1/1, 52/1/2 от 30.06.2021 | 10.05.2022 | 30.06.2021 |
| 9. | Допускается блокирование двери эвакуационного выхода из спортзала наружу. | Предписания № 52/1/1, 52/1/2 от 30.06.2021 | 10.05.2022 | 30.06.2021 |
| 10. | Допускается фиксирование самозакрывающихся дверей лестничных клеток в открытом положении. | Предписания № 52/1/1, 52/1/2 от 30.06.2021 | 10.05.2022 | 30.06.2021 |
| 11. | Дверь эвакуационного выхода из столовой выполнена открывающейся не по направлению выхода. | Предписания № 52/1/1, 52/1/2 от 30.06.2021 | 10.05.2022 | 30.06.2021 |
| 12. | Пожарный пост не обеспечен средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного. | Предписания № 52/1/1, 52/1/2 от 30.06.2021 | 10.05.2022 | 30.06.2021 |
| 13. | Не предусмотрена защитная конструкция пожарных извещателей от механических воздействий в спортивном зале. | Предписания № 52/1/1, 52/1/2 от 30.06.2021 | 10.05.2022 | 30.06.2021 |
| 14. | Не определен порядок и сроки проведения работ по очистке вентиляционных камер, воздуховодов от горючих отходов и отложений. | Предписания № 52/1/1, 52/1/2 от 30.06.2021 | 10.05.2022 | 30.06.2021 |
| 15. | Отсутствует регламент технического обслуживания систем противопожарной защиты с учетом требований технической документации изготовителя технических средств, | Предписания № 52/1/1, 52/1/2 от 30.06.2021 | 10.05.2022 | 30.06.2021 |

| | | | | |
|--|---|--|------------|------------|
| | функционирующих в составе систем, утвержденным руководителем организации. | | | |
| 16. | Информация о работах, проводимых со средствами обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты не вносится. | Предписания № 52/1/1, 52/1/2 от 30.06.2021 | 10.05.2022 | 30.06.2021 |
| 17. | Информация об учете наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты не вносится. | Предписания № 52/1/1, 52/1/2 от 30.06.2021 | 10.05.2022 | 30.06.2021 |
| 18. | Не обеспечено проведение работ по очистке пола и оборудования помещения для уроков труда от пыли, стружек и горючих отходов. | Предписания № 52/1/1, 52/1/2 от 30.06.2021 | 10.05.2022 | 30.06.2021 |
| 19. | Лестничные клетки не имеют выхода наружу на прилегающую к зданию территорию. | Предписания № 52/1/1, 52/1/2 от 30.06.2021 | 10.05.2022 | 30.06.2021 |
| 20. | Ширина эвакуационного выхода менее нормативной 1,2 м фактически 0,72 м (выход из столовой на улицу). | Предписания № 52/1/1, 52/1/2 от 30.06.2021 | 10.05.2022 | 30.06.2021 |
| Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области общеобразовательная школа № 1 с. Хворостянка муниципального района Хворостянский Самарской области по адресу: Самарская область, Хворостянский район, с. Хворостянка, ул. Спортивная, д. 7* | | | | |
| 1. | На объекте не обеспечено размещение знаков пожарной безопасности «Курение и пользование открытым огнем запрещено». | Предписание № 57/1/1 от 01.07.2021 | 10.05.2022 | 01.07.2021 |
| 2. | Допускается эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), подсобное помещение 1 этажа, помещении бассейна. | Предписание № 57/1/1 от 01.07.2021 | 10.05.2022 | 01.07.2021 |
| 3. | На дверях (люках) чердачных помещений не размещается информация о месте хранения ключей. | Предписание № 57/1/1 от 01.07.2021 | 10.05.2022 | 01.07.2021 |
| 4. | На дверях подвального помещения отсутствует информация о месте хранения ключей. | Предписание № 57/1/1 от 01.07.2021 | 10.05.2022 | 01.07.2021 |
| 5. | Не осуществляется проверка состояния огнезащитного покрытия деревянных элементов чердака. | Предписание № 57/1/1 от 01.07.2021 | 10.05.2022 | 01.07.2021 |
| 6. | Над эвакуационным выходом в помещении бассейна, не установлен световой оповещатель «Выход». | Предписание № 57/1/1 от 01.07.2021 | 10.05.2022 | 01.07.2021 |
| 7. | Допускается блокировка дверей эвакуационных выходов. | Предписание № 57/1/1 от 01.07.2021 | 10.05.2022 | 01.07.2021 |
| 8. | Огнетушители, расположенные на объекте не установлены в специальных подставках из негорючих материалов, исключающих падение или опрокидывание (помещение бассейна, 1 электропитовая). | Предписание № 57/1/1 от 01.07.2021 | 10.05.2022 | 01.07.2021 |
| 9. | Руководитель организации не обеспечил своевременную уборку территории. | Предписание № 57/1/1 от 01.07.2021 | 10.05.2022 | 01.07.2021 |

| | | | | |
|--|---|------------------------------------|------------|------------|
| 10. | Допускается размещении мебели на путях эвакуации (актовый зал). | Предписание № 57/1/1 от 01.07.2021 | 10.05.2022 | 01.07.2021 |
| 11. | Отсутствует регламент технического обслуживания систем противопожарной защиты, утвержденный руководителем организации. | Предписание № 57/1/1 от 01.07.2021 | 10.05.2022 | 01.07.2021 |
| 12. | Пожарный пост (диспетчерская) не обеспечен средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного. | Предписание № 57/1/1 от 01.07.2021 | 10.05.2022 | 01.07.2021 |
| 13. | Двери лестничных клеток не оборудованы приспособлениями для самозакрывания и уплотнителями в притворах. | Предписание № 57/1/1 от 01.07.2021 | 10.05.2022 | 01.07.2021 |
| 14. | Ширина эвакуационного выхода в свету на лестницу 3-го типа менее 0,8 м (фактически 0,7 м). | Предписание № 57/1/1 от 01.07.2021 | 10.05.2022 | 01.07.2021 |
| 15. | Центральная лестничная клетка не имеет выхода наружу на прилегающую к зданию территорию. | Предписание № 57/1/1 от 01.07.2021 | 10.05.2022 | 01.07.2021 |
| 16. | Эвакуационный выход из подвала не предусмотрен непосредственно наружу (выполнен через запасную лестничную клетку). | Предписание № 57/1/1 от 01.07.2021 | 10.05.2022 | 01.07.2021 |
| 17. | Части здания (помещения) различной функциональной пожарной опасности не разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами (здание школы и помещения бассейна). | Предписание № 57/1/1 от 01.07.2021 | 10.05.2022 | 01.07.2021 |
| 18. | Двери лифтовой шахты не соответствуют требованиям, предъявляемым к противопожарным перегородкам 1-го типа. Установлены деревянные двери. | Предписание № 57/1/1 от 01.07.2021 | 10.05.2022 | 01.07.2021 |
| Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области основная общеобразовательная школа с. Студенцы муниципального района Хворостянский Самарской области по адресу: Самарская область, Хворостянский район, с. Студенцы, ул. Новый Посёлок, д. 2* | | | | |
| 1. | Пожарный пост (диспетчерская) не обеспечен средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного. | Предписание № 56/1/1 от 01.07.2021 | 01.05.2022 | 01.07.2021 |
| 2. | На объекте не обеспечено размещение знаков пожарной безопасности «Курение и пользование открытым огнем запрещено». | Предписание № 56/1/1 от 01.07.2021 | 01.05.2022 | 01.07.2021 |
| 3. | В помещении пожарного поста (диспетчерской) не обеспечено наличие инструкции о порядке действия дежурного | Предписание № 56/1/1 от 01.07.2021 | 01.05.2022 | 01.07.2021 |

| | | | | |
|--|--|---------------------------------------|------------|------------|
| | персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок (устройств, систем) противопожарной защиты | | | |
| 4. | Огнетушители, расположенные на объекте не установлены в специальных подставках из негорючих материалов | Предписание № 56/1/1 от 01.07.2021 | 01.05.2022 | 01.07.2021 |
| 5. | В здании допускается эксплуатирование светильники со снятыми колпаками (рассеивателями). | Предписание № 56/1/1 от 01.07.2021 | 01.05.2022 | 01.07.2021 |
| 6. | Допускается использование удлинителей для питания электроприборов в помещении прачечной. | Предписание № 56/1/1 от 01.07.2021 | 01.05.2022 | 01.07.2021 |
| 7. | Не предоставлен журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. | Предписание № 56/1/1 от 01.07.2021 | 01.05.2022 | 01.07.2021 |
| 8. | Инструкция о мерах пожарной безопасности разработана на основе не действующих нормативных правовых актов по пожарной безопасности. | Предписание № 56/1/1 от 01.07.2021 | 01.05.2022 | 01.07.2021 |
| 9. | При введении новых правил противопожарного режима в Российской Федерации не проведен внеплановый противопожарный инструктаж с работниками организации. | Предписание № 56/1/1 от 01.07.2021 | 01.05.2022 | 01.07.2021 |
| 10. | Объект защиты не обеспечен знаками пожарной безопасности (ручные пожарные извещатели). | Предписание № 56/1/1 от 01.07.2021 | 01.05.2022 | 01.07.2021 |
| 11. | Руководитель организации не обеспечил исправное состояние средств обеспечения пожарной безопасности. | Предписание № 56/1/1 от 01.07.2021 | 01.05.2022 | 01.07.2021 |
| Омская область | | | | |
| БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа № 107», г. Омск, проспект Сибирский, д. 6А* | | | | |
| 1. | Отсутствует аварийное (эвакуационное) освещение на путях эвакуации (в коридорах 1,2,3 этажа; 3 лестничные клетки 1,2,3 этажа). | 10.10.2023 № 2310/002-55/207-В/ПИВ | 01.08.2024 | 22.09.2021 |
| 2. | Руководитель организации не обеспечил наличие планов эвакуации людей при пожаре. | 10.10.2023 № 2310/002-55/207-В/ПИВ | 01.08.2024 | 22.09.2021 |
| 3. | Допускается эксплуатация светильника со снятым колпаком (рассеивателями), предусмотренный конструкцией светильника (актовый зал). | 10.10.2023 № 2310/002-55/207-В/ПИВ | 01.08.2024 | 22.09.2021 |
| БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа № 10», г. Омск, ул. 2-я Солнечная, д. 15* | | | | |
| 1. | На путях эвакуации не предусмотрено аварийное (эвакуационное) освещение. | 173 от 16.06.2023 | 01.03.2024 | 14.07.2021 |
| 2. | В помещениях здания школы (1 этаж позиция №6 (пищеварочный цех). | 173 от 16.06.2023 | 01.03.2024 | 14.07.2021 |
| 3. | Помещения различных классов функциональной пожарной опасности не разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами (позиция № 17 (музей), позиция № | 173 от 16.06.2023 | 01.03.2024 | 14.07.2021 |

| | | | | |
|--|--|------------------------|------------|------------|
| | 18, позиция № 20 (мастерская) согласно технического паспорта 1 этажа (фактически деревянные двери). | | | |
| 4. | В случае пожара система противопожарной защиты не обеспечивает автоматическую разблокировку ворот, установленных на проездах и подъездах, а также нахождение их в открытом положении для обеспечения беспрепятственного проезда пожарной техники или ручное открывание при организации круглосуточного дежурства персонала непосредственно у места установки ворот на проездах, или дистанционно при устройстве видео- и аудиосвязи с местом их установки. | 173 от 16.06.2023 | 01.03.2024 | 14.07.2021 |
| БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа № 11», г. Омск, ул. Путилова, д. 2* | | | | |
| 1. | Запроектированный и фактически смонтированный тип системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, не соответствует требованиям пожарной безопасности. | 229 от 04.10.2023 | 10.01.2024 | 27.08.2021 |
| БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа № 21», г. Омск, ул. Волгоградская, д. 34Б* | | | | |
| 1. | Система противопожарной защиты в случае пожара не обеспечивает автоматическую разблокировку и (или) открывание ворот, а также нахождение их в открытом положении для обеспечения беспрепятственного проезда пожарной техники. | 342/1 21.10.2021 | 01.09.2022 | 21.10.2021 |
| 2. | На объекте защиты с массовым пребыванием людей не обеспечено наличие средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного. | 342/1 21.10.2021 | 01.09.2022 | 21.10.2021 |
| 3. | Не обеспечено наличие на противопожарных дверях приспособлений для самозакрывания (помещения №№ 7, 12 на поэтажном плане первого этажа согласно технического паспорта нежилого строения от 30.10.2008 инвентарный номер 135632/2П-А). | 342/1 21.10.2021 | 01.09.2022 | 21.10.2021 |
| БОУ г. Омска «Гимназия № 26», г. Омск, ул. Лесной проезд, д. 5* | | | | |
| 1. | Ограждающие конструкции, противопожарные преграды, отделяющие части здания, сооружения, пожарные отсеки, не имеют соответствующего им типа заполнения проемов Помещение подвального этажа (позиция №5) и (позиция №6) согласно, технического паспорта 1-го этажа здания. (фактически деревянная дверь). | 241/1 от 24.08.2023 | 24.04.2024 | 27.05.2021 |
| 2. | Выходы из этажа здания на лестничную клетку не оборудован дверями с приспособлением для самозакрывания и с уплотнением в притворах (позиция №68) | 241/1 от 24.08.2023 | 24.04.2024 | 27.05.2021 |

| | | | | |
|--|--|------------------------|------------|------------|
| | согласно, технического паспорта 3-го этажа здания. | | | |
| 3. | Двери эвакуационных выходов закрыты на запоры, препятствующие их свободному открыванию изнутри без ключа (позиция №5) согласно, технического паспорта 3-го этажа здания. | 241/1 от 24.08.2023 | 24.04.2024 | 27.05.2021 |
| 4. | Пожарные оповещатели, установленные в здании бюджетного общеобразовательного учреждения города Омска «Гимназия № 26» не обеспечивают однозначное информирование людей о пожаре в течение времени эвакуации (табло «Выход» находится в неработоспособном состоянии). | 241/1 от 24.08.2023 | 24.04.2024 | 27.05.2021 |
| БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа № 33», г. Омск, ул. Туполева, д. 1* | | | | |
| 1. | Система противопожарной защиты в случае пожара не обеспечивает автоматическую разблокировку и (или) открывание ворот, а также нахождение их в открытом положении для обеспечения беспрепятственного проезда пожарной техники. | 240/1 от 24.08.2023 | 24.03.2024 | 29.10.2021 |
| БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа № 28 с углубленным изучением отдельных предметов», г. Омск, ул. Фугенфирова, 11/Б* | | | | |
| 1. | В здании школы не предусмотрено аварийное эвакуационное освещение путей эвакуации. | 300/1 от 30.09.2021 | 10.05.2022 | 30.09.2021 |
| 2. | Устройство выходов на кровлю с лестничных клеток в здании не выполнено через противопожарные люки 2-го типа. | 300/1 от 30.09.2021 | 10.05.2022 | 30.09.2021 |
| 3. | При высоте лестниц у актового зала, центрального входа более 45 см не предусмотрены ограждения с поручнями. | 300/1 от 30.09.2021 | 10.05.2022 | 30.09.2021 |
| 4. | Заполнение проемов в противопожарной перегородке, отделяющей помещение книгохранилища (помещение № 43 на поэтажном плане 3-го этажа) от коридора - помещения № 47, от иных помещений № 40, 42 не выполнено противопожарным 2-го типа (фактически помещение книгохранилища отделено от других помещений деревянными дверьми). | 300/1 от 30.09.2021 | 10.05.2022 | 30.09.2021 |
| 5. | Не проведено ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности (автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре) с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. | 300/1 от 30.09.2021 | 10.05.2022 | 30.09.2021 |
| 6. | Для покрытия пола на путях эвакуации используются материалы с неисследованными показателями пожарной опасности (фактически в поэтажных коридорах 1-го этажа здания блока школы для покрытия пола применяется линолеум с неизвестными показателями). | 300/1 от 30.09.2021 | 10.05.2022 | 30.09.2021 |
| 7. | Для помещения складского назначения | 300/1 от | 10.05.2022 | 30.09.2021 |

| | | | | |
|--|---|------------------------|------------|------------|
| | (помещение № 43 на поэтажном плане 3-го этажа согласно технического паспорта нежилого строения) не определена и не обозначена на дверях категория по взрывопожарной и пожарной опасности в соответствии с СП 12.13130. | 30.09.2021 | | |
| 8. | Над эвакуационными выходами из здания непосредственно наружу (вторые эвакуационные выходы через лестницы 3-го типа из групповых ячеек блока детского сада на 1-м этаже здания) не установлены световые оповещатели «Выход». | 300/1 от 30.09.2021 | 10.05.2022 | 30.09.2021 |
| 9. | Не организовано проведение не реже 1 раза в 5 лет эксплуатационных испытаний наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из здания при пожаре с составлением соответствующего протокола испытаний и внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. | 300/1 от 30.09.2021 | 10.05.2022 | 30.09.2021 |
| 10. | В помещениях 1-го этажа здания, относящихся к классу функциональной пожарной опасности Ф 1.1 при числе эвакуирующихся через указанные выходы более 15 человек ширина эвакуационных выходов из помещений менее 1,2 м (фактически 0,9 м). | 300/1 от 30.09.2021 | 10.05.2022 | 30.09.2021 |
| 11. | На объекте защиты допускается эксплуатация после изменения класса функциональной пожарной опасности части здания (фактически изменен класс функциональной пожарной опасности на Ф 1.1 в части левого крыла 1 этажа здания), не отвечающей нормативным документам по пожарной безопасности в соответствии с новым классом функциональной пожарной опасности. | 300/1 от 30.09.2021 | 10.05.2022 | 30.09.2021 |
| БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа № 47 с углубленным изучением отдельных предметов», г. Омск, ул. Ватутина, д. 13, к. 1* | | | | |
| 1. | В здании на путях эвакуации не предусмотрено аварийное (эвакуационное) освещение. | 217/1 от 29.08.2023 | 13.05.2024 | 30.10.2021 |
| БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа № 55 имени Л.Я. Кичигиной и В.И. Кичигина», г. Омск, ул. Мельничная, д. 4* | | | | |
| 1. | Не обеспечено автоматическое включение эвакуационного освещения при прекращении электропитания рабочего освещения (фактически аварийное эвакуационное освещение включается в ручном режиме от резервного источника электропитания). | 220/1 от 12.05.2023 | 21.08.2023 | 24.10.2021 |
| 2. | Правообладателем земельного участка не обеспечено надлежащее техническое содержание проездов к зданиям (фактически система противопожарной защиты в случае пожара не обеспечивает автоматическую разблокировку и (или) открывание ворот, установленных на проездах и подъездах к зданиям, а также нахождение их в открытом положении для обеспечения беспрепятственного | 220/1 от 12.05.2023 | 21.08.2023 | 24.10.2021 |

| | | | | |
|---|--|------------------------|------------|------------|
| | проезда пожарной техники). | | | |
| БОУ г. Омска «Лицей № 74», г. Омск, ул. Заречный, д. 5* | | | | |
| 1. | Правообладателем земельного участка не обеспечено надлежащее техническое содержание проездов к зданию (фактически система противопожарной защиты в случае пожара не обеспечивает автоматическую разблокировку и (или) открытие ворот, установленных на проездах и подъездах к зданию, а также нахождения их в открытом положении для обеспечения беспрепятственного проезда пожарной техники). | 242/1 от 25.08.2023 | 24.03.2024 | 22.03.2021 |
| 2. | На объекте защиты не хранится техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем (фактически проектная документация на автоматическую пожарную сигнализацию, систему оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией не представлена). | 242/1 от 25.08.2023 | 24.03.2024 | 22.03.2021 |
| БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа № 135 имени Героя Советского Союза Алексея Петровича Дмитриева», г. Омск, ул. Путилова, д. 2* | | | | |
| 1. | Выход с лестничной клетки на кровлю не предусмотрен через противопожарную дверь 2-го типа (фактически выход на кровлю выполнен через металлический люк в простом исполнении). | 237/1 от 22.08.2023 | 10.02.2024 | 31.05.2021 |
| БОУ г. Омска «Лицей № 137», г. Омск, проспект Комарова, д. 27, к. 3* | | | | |
| 1. | Двери, отделяющие лестничные клетки в блоке основной школы от поэтажных коридоров 1-го, 2-го и 3-го этажа без уплотнения в притворах. | 136/1 от 11.08.2023 | 11.11.2023 | 22.08.2021 |
| 2. | В здании школы не предусмотрено аварийное эвакуационное освещение путей эвакуации. | 136/1 от 11.08.2023 | 11.11.2023 | 22.08.2021 |
| 3. | На объекте защиты не хранятся документация, подтверждающая класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности примененных материалов для покрытия пола на путях эвакуации (фактически в поэтажном коридоре 2-го этажа здания блока начальной школы для покрытия пола применяется линолеум с неизвестными показателями). | 136/1 от 11.08.2023 | 11.11.2023 | 22.08.2021 |
| БОУ г. Омска «Гимназия № 139», г. Омск, ул. бульвар Зеленый, д. 8* | | | | |
| 1. | На объекте защиты не хранится техническая документация на системы противопожарной защиты (автоматическая пожарная сигнализация, система оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией). | 230/1 от 22.08.2023 | 01.12.2023 | 22.10.2022 |
| 2. | В помещениях здания не предусмотрено автоматическое отключение при пожаре систем вентиляции. | 230/1 от 22.08.2023 | 01.12.2023 | 22.10.2022 |

| | | | | |
|--|--|------------------------|------------|------------|
| 3. | Система противопожарной защиты в случае пожара не обеспечивает автоматическую разблокировку и (или) открывание ворот, а также нахождение их в открытом положении для обеспечения беспрепятственного проезда пожарной техники. | 230/1 от 22.08.2023 | 01.12.2023 | 22.10.2022 |
| БОУ г. Омска «Гимназия № 140», г. Омск, ул. Дмитриева, д. 13* | | | | |
| 1. | Правообладателем земельного участка не обеспечено надлежащее техническое содержание проездов к зданию (фактически система противопожарной защиты в случае пожара не обеспечивает автоматическую разблокировку и (или) открывание ворот, установленных на проездах и подъездах к зданию, а также нахождение их в открытом положении для обеспечения беспрепятственного проезда пожарной техники). | 257/1 от 24.08.2023 | 10.01.2024 | 28.10.2021 |
| 2. | Не обеспечено дублирование сигналов системы пожарной сигнализации на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующий этот сигнал организации (система находится в неисправном состоянии). | 257/1 от 24.08.2023 | 10.01.2024 | 28.10.2021 |
| 3. | Не предусмотрено аварийное эвакуационное освещение путей эвакуации перед каждым эвакуационным выходом, в коридорах и проходах по маршруту эвакуации, в местах размещения первичных средств пожаротушения, в местах размещения планов эвакуации, в лестничных клетках здания, предусмотренное в соответствии с требованиями СП 52.13330. | 257/1 от 24.08.2023 | 10.01.2024 | 28.10.2021 |
| 4. | Электроснабжение электроприемников системы автоматической пожарной сигнализации осуществляется не по первой категории надежности электроснабжения. | 257/1 от 24.08.2023 | 10.01.2024 | 28.10.2021 |
| БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа № 144», г. Омск, ул. Дианова, д. 18, к. 2* | | | | |
| 1. | Система пожарной сигнализации не обеспечивает подачу светового сигнала на специальные выносные устройства оповещения. | 160/1 от 25.05.2023 | 01.11.2023 | 25.10.2021 |
| 2. | Автоматическая установка пожарной сигнализации не обеспечивает однозначное автоматическое информирование о возникновении неисправности (фактически неисправность в пожар). | 160/1 от 25.05.2023 | 01.11.2023 | 25.10.2021 |
| БОУ г. Омска «Лицей № 149», г. Омск, ул. Заречный бульвар, д. 3* | | | | |
| 1. | На путях эвакуации не предусмотрено аварийное (эвакуационное) освещение. | 243/1 от 25.08.2023 | 11.04.2024 | 11.08.2021 |
| БОУ г. Омска «Гимназия № 150», г. Омск, ул. Путилова, д. 12А* | | | | |
| 1. | Руководителем организации не организованы работы по эксплуатационно-техническому обслуживанию противопожарных дверей. К выполнению работ по техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности не привлечены | 209/1 от 16.08.2023 | 10.02.2024 | 03.09.2021 |

| | | | | |
|---|---|--------------------------|------------|------------|
| | организации или индивидуальные предприниматели, имеющие специально разрешение. | | | |
| 2. | Заполнение проема в противопожарной преграде (перегородке 1 – го типа) отделяющей складские помещения повального этажа (помещения № 32, 70 согласно предоставленного технического паспорта) не выполнено противопожарными дверями не ниже 2-го типа (фактически дверное полотно деревянное). | 209/1 от 16.08.2023 | 10.02.2024 | 03.09.2021 |
| 3. | Заполнение проема в противопожарной преграде (перегородке 1 – го типа) отделяющей складские помещения 1-го этажа (помещения № 25, 31, 35, 98, 122 согласно предоставленного технического паспорта) не выполнено противопожарными дверями не ниже 2-го типа (фактически дверное полотно деревянное). | 209/1 от 16.08.2023 | 10.02.2024 | 03.09.2021 |
| 4. | Заполнение проема в противопожарной преграде (перегородке 1 – го типа) отделяющей складские помещения 3-го этажа (помещение № 4 согласно предоставленного технического паспорта) не выполнено противопожарными дверями не ниже 2-го типа (фактически дверное полотно деревянное). | 209/1 от 16.08.2023 | 10.02.2024 | 03.09.2021 |
| БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа № 151», г. Омск, ул. Дмитриева, д. 13, к. 10* | | | | |
| 1. | Не организована работа по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения (автоматическая установка пожаротушения, система противодымной защиты), обеспечивающие исправное состояние указанных средств. | 202/1 от 17.08.2023 | 15.12.2023 | 23.10.2021 |
| 2. | В здании на путях эвакуации не предусмотрено аварийное освещение. | 202/1 от 17.08.2023 | 15.12.2023 | 23.10.2021 |
| БОУ г. Омска «СОШ № 23», ул. 24-я Северная, 216* | | | | |
| 1. | Система автоматической пожарной сигнализации не обеспечивает автоматическое информирование дежурного персонала о возникновении неисправности линий связи (обрыв, короткое замыкание) между отдельными техническими средствами, входящими в состав системы. | 298/1 от 18.08.2023 | 01.12.2023 | 30.06.2021 |
| БОУ г. Омска «СОШ № 16», г. Омск, ул. Багратиона, 7* | | | | |
| 1. | Не обеспечено устройство подъема личного состава подразделений пожарной охраны на кровлю здания (фактически ограждение кровли на здании не выдержало испытание на прочность в соответствии с ГОСТ Р 53254-2009). | от 04.08.2023 № 255/1 | 01.08.2024 | 14.10.2021 |
| 2. | Заполнение проема в противопожарной перегородке, отделяющей помещение № 15 (костюмерная) от помещения № 14 на поэтажном плане второго этажа согласно технического паспорта от 01.10.2008 с инв. № 641910 не | от 04.08.2023 № 255/1 | 01.08.2024 | 14.10.2021 |

| | | | | |
|--|--|---------------------------|------------|------------|
| | выполнено противопожарным 2-го типа (фактически установлена деревянная дверь). | | | |
| БОУ г. Омска «СОШ № 90», г. Омск, ул. Омская, д. 197* | | | | |
| 1. | Система противопожарной защиты в случае пожара не обеспечивает автоматическую разблокировку и (или) открывание ворот, установленных на проезде к зданию, а также нахождение их в открытом положении для обеспечения беспрепятственного проезда пожарной техники. | № 251/1 от 15.08.202 | 01.03.2024 | 19.02.2021 |
| 2. | Не проведены эксплуатационные испытания ограждений на крыше здания с периодичностью не реже 1 раза в 5 лет с составлением соответствующего протокола испытаний. | № 251/1 от 15.08.202 | 01.03.2024 | 19.02.2021 |
| Республика Хакасия | | | | |
| МБОУ «Сорская СОШ №3 с УИОП», г. Сорск, ул. Кирова, д. 32а* | | | | |
| 1. | На кровле здания отсутствует ограждение. | 12.08.2022 № 60/1 | 01.08.2024 | 30.07.2021 |
| 2. | На объекте защиты не обеспечено хранение исполнительной документации на установки и системы противопожарной защиты объекта. | 12.08.2022 № 60/1 | 01.08.2024 | 30.07.2021 |
| Нарушения обязательных требований пожарной безопасности которые не устраняются 3 и более лет | | | | |
| Калининградская область | | | | |
| ГБУ КО «УМЦ военно-патриотического воспитания «Авангард» (МАУ ДЦО ДОЛ Олимп), Багратионовский р-н, п. Ветрово | | | | |
| 1. | При эксплуатации эвакуационных путей руководитель организации не обеспечил соблюдение проектных решений (в части размеров и объемно-планировочных решений эвакуационных путей), а именно: ширина марша лестниц в зданиях, предназначенной для эвакуации людей, составляет менее 1,35 м. (для зданий класса функциональной пожарной опасности Ф 1.1). | От 09.06.2021 № 37/1/1 | 01.03.2022 | 29.08.2019 |
| 2. | Лестничные клетки зданий не имеют дверей с приспособлениями для самозакрывания и уплотнениями в притворах. На путях эвакуации допускается устройство лестницы частично криволинейной, а также забежных ступеней, ступеней с различной шириной проступи в пределах марша лестницы. | От 09.06.2021 № 37/1/1 | 01.03.2022 | 29.08.2019 |
| МАУ ДО г. Калининграда Станция юных техников (МАУ ДЦО ДОЛ Чайка) Багратионовский р-н, п. Ульяновка | | | | |
| 1. | Противопожарные расстояния между зданиями не обеспечивают нераспространение пожара на соседние здания, а именно: противопожарное расстояние между спальным корпусом №3 и модульным зданием составляет 5 м., что менее требуемого (в зависимости от класса конструктивной пожарной опасности 10-12 м.). | От 09.06.2021 № 38/1/1 | 01.03.2022 | 17.05.2019 |

| | | | | |
|---|--|--|--|------------|
| 2. | При эксплуатации эвакуационных путей руководитель организации не обеспечил соблюдение проектных решений (в части размеров и объемно-планировочных решений эвакуационных путей), а именно: ширина марша лестниц в зданиях, предназначенной для эвакуации людей, составляет менее 1,35 м. (для зданий класса функциональной пожарной опасности Ф 1.1). | От 09.06.2021 № 38/1/1 | 01.03.2022 | 17.05.2019 |
| 3. | Лестничные клетки зданий не имеют дверей с приспособлениями для самозакрывания и уплотнениями в притворах. На путях эвакуации допускается устройство лестницы частично криволинейной, а также забежных ступеней, ступеней с различной шириной проступи в пределах марша лестницы. | От 09.06.2021 № 38/1/1 | 01.03.2022 | 17.05.2019 |
| Вологодская область | | | | |
| МБОУ «Вожегодская средняя школа №1», Вожегодский муниципальный округ, пос. Вожега ул. Советская д. 23* | | | | |
| 1. | В здании школы (корпус № 2 первый этаж) высота горизонтальных участков путей эвакуации в свету менее 2 м (фактически составляет 1.75 метра). | №09/1/1 от 10.03.2021 г | 10.03.2022 г. | 22.02.2019 |
| 2. | В здании начальной школы ширина выходов на эвакуационную лестницу 3-го типа в свету менее 0,8 м (фактически составляет 0,78 м и 0,69 м). | №09/1/1 от 10.03.2021 г | 10.03.2022 г. | 22.02.2019 |
| 3. | В здании начальной школы наружная эвакуационная лестница 3-го типа размещена у не глухой стены (имеющей световые проемы), располагается на расстоянии менее 1 м от оконных проемов, имеет ограждение высотой менее 1,2 м (фактически составляет 0,84 м). | №09/1/1 от 10.03.2021 г | 10.03.2022 г. | 22.02.2019 |
| МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4», г. Череповец, ул. Вологодская, д. 23/1* | | | | |
| 1. | При обслуживании средств обеспечения пожарной безопасности здания не соблюдаются требования нормативных документов по пожарной безопасности, а именно: кабельные линии и электропроводка систем противопожарной защиты (обнаружения пожара и оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре) не соответствует требованиям нормативных документов по пожарной безопасности; требуется устранение замечаний указанных в акте про-верки работоспособности автоматической системы пожарной сигнализации от 23 июля 2018 года. | от 20.05.2021 № 83/1/1 | 29.06.2023 (отказ в согласовании и инспекционного визита) | 20.09.2019 |
| МАОУ «Начальная общеобразовательная школа № 41», г. Череповец, ул. Батюшкова, д. 10* | | | | |
| 1. | Кабельные линии и электропроводка систем противопожарной защиты (обнаружения пожара и оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре) не соответствует | от 11.09.2023 № 2308/004- 35/204-В/ПИВ | 30.08.2024 | 20.09.2019 |

| | | | | |
|--|---|--|------------|------------|
| | требованиям нормативных документов по пожарной безопасности. | | | |
| 2. | При эксплуатации эвакуационных путей и выходов не обеспечено соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности. Ширина эвакуационных выходов из лестничных маршей на первый этаж менее 0,8 м (фактически 0,73 м.) | от 11.09.2023 № 2308/004-35/204-В/ПИВ | 30.08.2024 | 20.09.2019 |
| 3. | Сняты предусмотренные проектной документацией двери эвакуационных выходов из лестничных клеток (1 этаж). | от 11.09.2023 № 2308/004-35/204-В/ПИВ | 30.08.2024 | 20.09.2019 |
| 4. | В здании на путях эвакуации не предусмотрено аварийное освещение. | от 11.09.2023 № 2308/004-35/204-В/ПИВ | 30.08.2024 | 20.09.2019 |
| 5. | В здании на путях эвакуации не предусмотрено аварийное освещение. | от 11.09.2023 № 2308/004-35/204-В/ПИВ | 30.08.2024 | 20.09.2019 |
| 6. | Ширина эвакуационного выхода из помещений обеденных залов, при числе эвакуирующихся более 50 человек составляет менее 1,2 м. (по факту 105 см). | от 11.09.2023 № 2308/004-35/204-В/ПИВ | 30.08.2024 | 20.09.2019 |
| Нижегородская область | | | | |
| ГБУЗ Нижегородской области, «Детский санаторий «Солнечная поляна», с. Дивеево, территория урочища Ломовка, здание 3 (здание бытового обслуживания) | | | | |
| 1. | В коридоре из помещений душевых на пути эвакуации допускается размещение прибора отопления, выступающего из плоскости стен на высоте менее 2 м. | от 07.04.2023 №2303/027-52/11-В/ПИВ | 03.04.2024 | 21.02.2020 |
| Иркутская область | | | | |
| ДОЛ «Ёлочка», Иркутская обл. Черемховский район, урочище Федяево | | | | |
| 1. | Не разработаны меры пожарной безопасности, предусматривающие создание необходимых противопожарных расстояний, обеспечивающих нераспространение пожара от лесных насаждений в лесничествах до зданий и сооружений, расположенных вне лесничеств. | 53/3 от 17.06.2021 | 01.05.24 | 27.06.2019 |
| СШОР «Олимпиец», ДОЛ Сибиряк, д. Ст. Ясачная | | | | |
| 1. | Не разработаны меры пожарной безопасности, предусматривающие создание необходимых противопожарных расстояний, обеспечивающих нераспространение пожара от лесных насаждений в лесничествах до зданий и сооружений, расположенных вне лесничеств. | 109/1 от 27.04.2023 | 01.04.2024 | 22.05.2021 |
| МАОУ СОШ № 7 имени Пичуева Леонида Павловича, г. Усть-Илимск, ул. Героев Труда, д.19* | | | | |
| 1. | Допускается эксплуатация эвакуационного выхода без двери поэтажного коридора на первом этаже левого крыла здания школы в отступление от проектного решения. | 201/1 от 28.09.2021 | 05.09.2022 | 30.11.2020 |
| 2. | Допускается эксплуатация эвакуационного выхода без двери в лестничную клетку на втором этаже левого крыла здания школы в отступление от проектного решения. | 201/1 от 28.09.2021 | 01.05.2023 | 30.11.2020 |
| 3. | Допускается эксплуатация эвакуационного выхода без двери поэтажного коридора на | 201/1 от 28.09.2021 | 01.05.2023 | 30.11.2020 |

| | | | | |
|---|---|---|---------------|------------|
| | втором этаже левого крыла здания школы в отступление от проектного решения. | | | |
| 4. | Допускается эксплуатация эвакуационного выхода без двери поэтажного коридора на третьем этаже левого крыла здания школы в отступление от проектного решения. | 201/1 от 28.09.2021 | 01.05.2023 | 30.11.2020 |
| 5. | Допускается эксплуатация эвакуационного выхода (двери) с лестничной клетки на первом этаже правого крыла здания школы не имеющих уплотнений в притворах и приспособлений для самозакрывания. | 201/1 от 28.09.2021 | 01.05.2023 | 30.11.2020 |
| 6. | Допускается эксплуатация эвакуационного выхода без двери поэтажного коридора на первом этаже правого крыла здания школы в отступление от проектного решения. | 201/1 от 28.09.2021 | 01.05.2023 | 30.11.2020 |
| 7. | Допускается эксплуатация эвакуационного выхода без двери поэтажного коридора на первом этаже правого крыла здания школы в отступление от проектного решения. | 201/1 от 28.09.2021 | 01.05.2023 | 30.11.2020 |
| 8. | Допускается эксплуатация эвакуационного выхода (двери) поэтажного коридора на втором этаже правого крыла здания школы не имеющего уплотнения в притворах и приспособлений для самозакрывания. | 201/1 от 28.09.2021 | 01.05.2023 | 30.11.2020 |
| 9. | Допускается эксплуатация эвакуационного выхода (двери) поэтажного коридора на третьем этаже правого крыла здания школы не имеющего уплотнения в притворах и приспособлений для самозакрывания. | 201/1 от 28.09.2021 | 01.05.2023 | 30.11.2020 |
| 10. | Допускается эксплуатация эвакуационного выхода без двери поэтажного коридора на третьем этаже правого крыла здания школы в отступление от проектного решения. | 201/1 от 28.09.2021 | 01.05.2023 | 30.11.2020 |
| 11. | На путях эвакуации первого этажа (район кабинета технологии) допускается изменения направления открывания двери. | 201/1 от 28.09.2021 | 01.05.2023 | 30.11.2020 |
| 12. | На путях эвакуации первого этажа (район начального крыла) допускается изменения направления открывания дверей (при открывании эвакуационной двери, ведущей из помещения общего коридора в помещения лестничного марша (допускается заужение путей эвакуации). | 201/1 от 28.09.2021 | 01.05.2023 | 30.11.2020 |
| МБОУ СОШ № 36, г. Ангарск, ул. Фридриха Энгельса, д. 14* | | | | |
| 1. | Внутренний противопожарный водопровод не соответствует требованиям пожарной безопасности (расход воды внутреннего водопровода составляет 0,9 л.с, что не удовлетворяет требованиям расхода. | 25/1 от 15.02.2022 | 15.01.2023 | 01.12.2019 |
| Ярославская область | | | | |
| МОУ «Средняя школа №6», г. Переславль-Залесский, ул. Менделеева, д. 10* | | | | |
| 1. | Автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения людей о пожаре не соответствует требованиям нормативных документов по пожарной безопасности | Предписание от 04.09.2023 №2308/004-76/34-В/ПИВ | 05.02.2024 г. | 14.02.2017 |

| | | | | |
|--|--|-------------------------|--|------------|
| | (кабельные линии и электропроводка систем противопожарной защиты выполнены кабелем, не сохраняющим работоспособность в условиях пожара в течение времени, необходимого для выполнения их функций и полной эвакуации людей в безопасную зону). | | | |
| Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 6 имени Л.И. Ошанина, г. Рыбинск, ул. Ошанина, д.14* | | | | |
| 1. | Способ прокладки соединительных линий системы оповещения и управления эвакуацией по зданию в целом выполнен с нарушением требований нормативных документов по пожарной безопасности, утвержденных в установленном порядке. | №285/1/88 от 27.09.2021 | 01.09.2022 (решение Рыбинского городского суда о понуждении к исполнению до января 2024 года) | 03.09.2018 |
| 2. | Соединительные линии системы автоматической пожарной сигнализации по зданию в целом, которая предназначена для управления системой оповещения, выполнены с нарушением требований нормативных документов по пожарной безопасности, утвержденных в установленном порядке. | №285/1/88 от 27.09.2021 | 01.09.2022 (решение Рыбинского городского суда о понуждении к исполнению до января 2024 года) | 03.09.2018 |
| 3. | Тип системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре смонтированной в здании школы, не соответствует требованиям нормативных документов по пожарной безопасности, утвержденных в установленном порядке. Здание не разделено на зоны оповещения с обратной связью с помещением пожарного поста диспетчерской. | №285/1/88 от 27.09.2021 | 01.09.2022 (решение Рыбинского городского суда о понуждении к исполнению до января 2024 года) | 03.09.2018 |
| Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 12 им. П.Ф. Дерунова, г. Рыбинск, ул. Моторостроителей, д.27* | | | | |
| 1. | Тип системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, смонтированной в здании школы «корпус Восток» не соответствует требованиям действующих нормативных документов по пожарной безопасности. Здание оборудовано системой оповещения и управления эвакуацией людей на случай возникновения пожара третьего типа. Требуется не ниже четвертого типа системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. | 266/1(87) от 17.09.2021 | 01.09.2023 | 17.09.2021 |
| 2. | Помещение коридора (помещение № 74), расположенного на первом этаже здания (этаж на отметке 4) не оборудовано (не защищено) системой автоматической пожарной сигнализацией. | 266/1(87) от 17.09.2021 | 01.09.2023 | 17.09.2021 |
| 3. | Тип системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, смонтированной в здании школы «корпус Запад» не соответствует требованиям действующих нормативных документов по пожарной безопасности. Здание | 266/1(87) от 17.09.2021 | 01.09.2023 | 17.09.2021 |

| | | | | |
|---|--|-------------------------|------------|------------|
| | оборудовано системой оповещения и управления эвакуацией людей на случай возникновения пожара третьего типа. Требуется не ниже четвертого типа системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. | | | |
| Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр детского творчества «Солнечный», г. Рыбинск, пр-т Ленина, д.181 | | | | |
| 1. | Тип системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, смонтированной в здании не соответствует требованиям действующих нормативных документов по пожарной безопасности. Здание оборудовано системой оповещения и управления эвакуацией людей на случай возникновения пожара третьего типа. Требуется четвертый, либо пятый тип системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. | №2/1/1(2) от 25.01.2021 | 01.12.2023 | 13.02.2019 |
| 2. | В помещениях кабинетов № 8,9,10, расположенных на первом этаже здания звуковые сигналы СОУЭ не обеспечивают общий уровень звука (уровень звука постоянного шума вместе со всеми сигналами, производимыми оповещателями) не менее 75 дБА на расстоянии 3 м от оповещателя, но не более 120 дБА в любой точке защищаемого помещения. | №2/1/1(2) от 25.01.2021 | 01.12.2023 | 13.02.2019 |
| 3. | В помещениях кабинетов № 47,50,51, расположенных на третьем этаже здания звуковые сигналы СОУЭ не обеспечивают общий уровень звука (уровень звука постоянного шума вместе со всеми сигналами, производимыми оповещателями) не менее 75 дБА на расстоянии 3 м от оповещателя, но не более 120 дБА в любой точке защищаемого помещения. | №2/1/1(2) от 25.01.2021 | 01.12.2023 | 13.02.2019 |
| 4. | В помещении кабинета № 50, расположенного на третьем этаже здания звуковые сигналы СОУЭ не обеспечивают уровень звука не менее чем на 15 дБА выше допустимого уровня звука постоянного шума в защищаемом помещении. | №2/1/1(2) от 25.01.2021 | 01.12.2023 | 13.02.2019 |
| 5. | Помещения подвального этажа здания не оборудованы системой оповещения людей о пожаре. | №2/1/1(2) от 25.01.2021 | 01.12.2023 | 13.02.2019 |
| 6. | Отсутствует эвакуационное освещение на путях эвакуации, находящиеся в круглосуточном режиме работы или автоматически включающиеся при прекращении электропитания рабочего освещения в помещениях подвального этажа здания (помещения №№ 2,4,8,9,15,16,17). | №2/1/1(2) от 25.01.2021 | 01.12.2023 | 13.02.2019 |
| 7. | Отсутствует эвакуационное освещение на путях эвакуации, находящиеся в круглосуточном режиме работы или автоматически включающиеся при прекращении | №2/1/1(2) от 25.01.2021 | 01.12.2023 | 13.02.2019 |

| | | | | |
|-----|--|-------------------------|------------|------------|
| | электропитания рабочего освещения в помещениях первого этажа здания (помещения №№ 11,23,24,26,28,31,32,33,50,53). | | | |
| 8. | Отсутствует эвакуационное освещение на путях эвакуации, находящиеся в круглосуточном режиме работы или автоматически включающиеся при прекращении электропитания рабочего освещения в помещениях второго этажа здания (помещения №№ 18,19,20,22,43,44). | №2/1/1(2) от 25.01.2021 | 01.12.2023 | 13.02.2019 |
| 9. | Отсутствует эвакуационное освещение на путях эвакуации, находящиеся в круглосуточном режиме работы или автоматически включающиеся при прекращении электропитания рабочего освещения в помещениях третьего этажа здания (помещения №№ 9,15,16,17,20,21,27,35). | №2/1/1(2) от 25.01.2021 | 01.12.2023 | 13.02.2019 |
| 10. | Отсутствует эвакуационное освещение на путях эвакуации, находящиеся в круглосуточном режиме работы или автоматически включающиеся при прекращении электропитания рабочего освещения в помещениях четвертого этажа здания. (помещения №№ 8,12,13,15,18,35, согласно технического паспорта на здание инв.№ 03980 от 27.04.2007г). | №2/1/1(2) от 25.01.2021 | 01.12.2023 | 13.02.2019 |
| 11. | Отсутствует эвакуационное освещение на путях эвакуации, находящиеся в круглосуточном режиме работы или автоматически включающиеся при прекращении электропитания рабочего освещения в помещениях технического этажа здания. (помещения №№ 1,2,4,6,8,9,11,14, согласно технического паспорта на здание инв.№ 03980 от 27.04.2007г). | №2/1/1(2) от 25.01.2021 | 01.12.2023 | 13.02.2019 |
| 12. | Кабельные (соединительные) линии и электропроводка систем противопожарной защиты, систем обнаружения пожара (автоматической установки пожарной сигнализации) в здании, а также выбор типа и способа их прокладки не отвечает требованиям нормативных документов по пожарной безопасности, утвержденных в установленном порядке, в части сохранения работоспособности в условиях пожара в течение времени, необходимого для выполнения их функций и полной эвакуации людей в безопасную зону, а именно: кабельным изделием в исполнении FRLS, FRHF. | №2/1/1(2) от 25.01.2021 | 01.12.2023 | 13.02.2019 |
| 13. | Помещения здания не оборудованы автоматической установкой пожарной сигнализации. | №2/1/1(2) от 25.01.2021 | 01.12.2023 | 13.02.2019 |
| 14. | Помещения здания не оборудованы системой оповещения людей о пожаре. | №2/1/1(2) от 25.01.2021 | 01.12.2023 | 13.02.2019 |

| Муниципальное учреждение культуры «Культурно-досуговый комплекс «Переборы», г. Рыбинск, проспект 50 лет Октября, 23 | | | | |
|--|---|--------------------------|------------|------------|
| 1. | Инструкция о мерах пожарной безопасности разработана не в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII Постановления Правительства РФ №1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации». | №380/1/123 29.11.2021 | 01.12.2023 | 29.11.2021 |
| 2. | На объекте защиты не разработан и не утвержден регламент технического обслуживания средств обеспечения пожарной безопасности. | №380/1/123 29.11.2021 | 01.12.2023 | 29.11.2021 |
| 3. | Вводный инструктаж проводится по программе, разработанной без учета требований стандартов, правил, норм и инструкций по пожарной безопасности. | №380/1/123 29.11.2021 | 01.12.2023 | 29.11.2021 |
| 4. | На объекте защиты допускается размещать огнетушители в подставках, выполненных из горючих материалов. | №380/1/123 29.11.2021 | 01.12.2023 | 29.11.2021 |
| 5. | Руководитель организации не организовал проведение проверки работоспособности внутреннего противопожарного водопровода в части водоотдачи не реже 2 раз в год (весной и осенью) организацией, имеющей разрешение на осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту систем противопожарного водоснабжения и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ), с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. | №380/1/123 29.11.2021 | 01.12.2023 | 29.11.2021 |
| 6. | Допускается размещение в цокольном этаже мастерской. | №380/1/123 29.11.2021 | 01.12.2023 | 29.11.2021 |
| 7. | Допускается хранение в цокольном этаже оборудования, мебели и других предметов. | №380/1/123 29.11.2021 | 01.12.2023 | 29.11.2021 |
| 8. | Не проведена проверка состояния огнезащитного покрытия стальных строительных конструкций (металлических балок в чердачном помещении). | №380/1/123 29.11.2021 | 01.12.2023 | 29.11.2021 |
| 9. | Не проведена повторная огнезащитная обработка занавесов сцены «Большого зала» (второй этаж). | №380/1/123 29.11.2021 | 01.12.2023 | 29.11.2021 |
| 10. | Не проведена повторная огнезащитная обработка деревянных конструкций «Планшета сцены» в помещении «Большого зала» (второй этаж). | №380/1/123 29.11.2021 | 01.12.2023 | 29.11.2021 |
| 11. | Не проведена повторная огнезащитная обработка тканей на сцене «Большого зала» (второй этаж). | №380/1/123 29.11.2021 | 01.12.2023 | 29.11.2021 |
| 12. | В помещении библиотеки (помещение № 18 по техническому паспорту на здание комплекса нежилых зданий инвентарный номер 20.0.06634 составлен по состоянию на 14.08.2012 г.) звуковые сигналы СОУЭ не | №380/1/123 29.11.2021 | 01.12.2023 | 29.11.2021 |

| | | | | |
|--|---|----------------------------------|------------|------------|
| | обеспечивают общий уровень звука, уровень звука постоянного шума вместе со всеми сигналами, производимыми оповещателями (не менее 75 дБА на расстоянии 3 м от оповещателя, но не более 120 дБА в любой точке защищаемого помещения). | | | |
| 13. | В помещении библиотеки (помещение № 19 по техническому паспорту на здание комплекса нежилых зданий инвентарный номер 20.0.06634 составлен по состоянию на 14.08.2012 г.) звуковые сигналы СОУЭ не обеспечивают общий уровень звука, уровень звука постоянного шума вместе со всеми сигналами, производимыми оповещателями (не менее 75 дБА на расстоянии 3 м от оповещателя, но не более 120 дБА в любой точке защищаемого помещения). | №380/1/123 29.11.2021 | 01.12.2023 | 29.11.2021 |
| 14. | Не обеспечен нормируемый предел огнестойкости заполнения проема в противопожарной преграде - двери, отделяющей помещение костюмерной от коридора в цокольном этаже здания с присвоенной категорией по пожарной и взрывопожарной опасности – В2. | №380/1/123 29.11.2021 | 01.12.2023 | 29.11.2021 |
| Муниципальное учреждение культуры Дворец культуры «Вымпел», город Рыбинск, улица Кораблестроителей, 6 | | | | |
| 1. | На объекте защиты не осуществлено питание электроприемника СПЗ (система противопожарной защиты), отнесенного к первой категории по надежности электроснабжения, от панели ПЭСПЗ (панель питания электрооборудования системы противопожарной защиты). При отсутствии панели ПЭСПЗ на объекте защиты допускается выполнять питание электрооборудования СПЗ от самостоятельного НКУ (низковольтное комплексное устройство) с АВР (автоматический ввод резерва), при этом самостоятельное НКУ с АВР должно подключаться после аппарата управления и до аппарата защиты ВРУ (вводно-распределительное устройство), ГРЩ (главный распределительный щит) или НКУ здания. | 351/1/1(106) от 28.10.2021 | 01.10.2023 | 12.09.2018 |
| 2. | Дверной проем в техническом помещении парозула в подвальном этаже (помещение 21 по техническому паспорту на здание дворца культуры инвентарный номер 03284 от 02.09.2012 года) не обеспечен необходимым пределом огнестойкости в соответствии с требованиями действующих нормативных документов по пожарной безопасности. Тип заполнения проема в противопожарной преграде не отвечает требованиям нормативных документов по пожарной безопасности. Предел огнестойкости заполнения проема в перегородке | 351/1/1(106) от 28.10.2021 | 01.10.2023 | 12.09.2018 |

| | | | | |
|----|--|----------------------------------|------------|------------|
| | должен быть не менее EI 30. | | | |
| 3. | Дверной проем в помещении производственного назначения мастерской подвального этажа в подвальном этаже (помещение 2 по техническому паспорту на здание дворца культуры инвентарный номер 03284 от 02.09.2012 года) не обеспечен необходимым пределом огнестойкости в соответствии с требованиями действующих нормативных документов по пожарной безопасности. Тип заполнения проема в противопожарной преграде не отвечает требованиям нормативных документов по пожарной безопасности. Предел огнестойкости заполнения проема в перегородке должен быть не менее EI 30. | 351/1/1(106) от 28.10.2021 | 01.10.2023 | 12.09.2018 |
| 4. | Дверной проем в помещении складского назначения 1-го этажа (помещение 12 по техническому паспорту на здание дворца культуры инвентарный номер 03284 от 02.09.2012 года) не обеспечен необходимым пределом огнестойкости в соответствии с требованиями действующих нормативных документов по пожарной безопасности. Тип заполнения проема в противопожарной преграде не отвечает требованиям нормативных документов по пожарной безопасности. В проемах складов декораций со стороны сцены и карманов необходимо предусматривать противопожарные двери 1-го типа. | 351/1/1(106) от 28.10.2021 | 01.10.2023 | 12.09.2018 |
| 5. | Дверной проем в помещении мастерской 1-го этажа (помещение 14 по техническому паспорту на здание дворца культуры инвентарный номер 03284 от 02.09.2012 года) не обеспечен необходимым пределом огнестойкости в соответствии с требованиями действующих нормативных документов по пожарной безопасности. Тип заполнения проема в противопожарной преграде не отвечает требованиям нормативных документов по пожарной безопасности. В проемах складов декораций со стороны сцены и карманов необходимо предусматривать противопожарные двери 1-го типа. | 351/1/1(106) от 28.10.2021 | 01.10.2023 | 12.09.2018 |
| 6. | Дверной проем в помещении насосной станции 1-го этажа (помещения 9, 10 по техническому паспорту на здание дворца культуры инвентарный номер 03284 от 02.09.2012 года) не обеспечен необходимым пределом огнестойкости в соответствии с требованиями действующих нормативных документов по пожарной безопасности. Тип заполнения проема в противопожарной преграде не отвечает требованиям нормативных документов по пожарной безопасности. | 351/1/1(106) от 28.10.2021 | 01.10.2023 | 12.09.2018 |

| | | | | |
|--|--|-------------------------------------|------------|------------|
| | Помещение насосной станции должно быть отделено от других помещений противопожарными перегородками и перекрытиями с пределом огнестойкости REI 45. | | | |
| 7. | Дверной проем в помещении костюмерной 3-го этажа (помещения 7, 8, 9, 10 по техническому паспорту на здание дворца культуры инвентарный номер 03284 от 02.09.2012 года) не обеспечен необходимым пределом огнестойкости в соответствии с требованиями действующих нормативных документов по пожарной безопасности. Тип заполнения проема в противопожарной преграде не отвечает требованиям нормативных документов по пожарной безопасности. Предел огнестойкости заполнения проема в перегородке должен быть не менее EI 30. | 351/1/1(106) от 28.10.2021 | 01.10.2023 | 12.09.2018 |
| Муниципальное общеобразовательное учреждение Вареговская общеобразовательная школа с. арегово, ул. Школьная, д. 1* | | | | |
| 1. | Выполнить капитальный ремонт шлейфов автоматической пожарной сигнализации. | Предписание от 16.12.2021 № 108/1 | 23.01.2023 | 18.09.2019 |
| Муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей Дом детского творчества, г. Углич, ул. Ленина, д. 21/13 | | | | |
| 1. | Обеспечить свободную эвакуацию людей через эвакуационный выход из помещения № 6 по тех. паспорту на 3-ем этаже на лестницу 3-го типа (выход прегражден металлической стяжкой, что препятствует свободной эвакуации людей). | Предписание от 09.11.2021 № 114/1 | 01.11.2022 | 05.04.2016 |
| Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №2, г. Углич, Студенческий городок, д. 2* | | | | |
| 1. | Оборудовать проходы и лестницы здания, служащие для эвакуации людей, при числе эвакуирующихся более 50 человек, аварийным эвакуационным освещением. | Предписание от 02.09.2021 № 65/1/1 | 01.07.2022 | 06.06.2019 |
| 2. | Оборудовать помещения объектов (здание школы, здание спортивного зала) дымовыми пожарными извещателями. | Предписание от 02.09.2021 № 65/1/1 | 01.07.2022 | 06.06.2019 |
| г. Санкт-Петербург | | | | |
| Общество с ограниченной ответственностью «Детский оздоровительный лагерь «Юный строитель» поселок Смолячково, переулок Павлика Морозова, д. 11 | | | | |
| 1. | В здании спального корпуса детского учреждения, предназначенного для проживания детей (класса функциональной пожарной опасности Ф1.1) не имеет не менее 2-х эвакуационных выходов с мансардного этажа здания. Выход с этажа осуществляется по лестнице 3-го типа, а также по лестнице 2-го типа (внутренней открытой расположенной не в объеме лестничной клетки) и ведущей к лестничной клетке (пом.2-Н ч.п.4 согласно плану ПИБ от 16.05.95 г.). | 2305/012-78/135-П/ПВП от 31.05.2023 | 01.05.2024 | 13.08.2021 |
| 2. | При двухстороннем расположении дверей, открывающихся из помещений в коридор | 2305/012-78/135- | 01.05.2024 | 13.08.2021 |

| | | | | |
|--|---|-------------------------------------|------------|------------|
| | второго этажа (корпус № 4), ширина горизонтального участка пути эвакуации менее 1 м (лит. К). | П/ПВП от 31.05.2023 | | |
| Республика Крым | | | | |
| АО ДОЦ «Воронеж», г. Ялта, пгт. Восход, ул. Авроры, д. 16Б | | | | |
| 1. | Допущена эксплуатация средств обеспечения пожарной безопасности (системы обнаружения пожара (более 10 лет), оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре) сверх срока службы. Не обеспечено ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности и до их замены в установленном порядке. | 30.06.23 № 2305/001-91/32-П/ПВП | 01.05.2023 | 23.09.2017 |
| МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3 с крымскотатарским языком обучения» городского округа Судак, Республика Крым, г. Судак, ул. Бирюзова, д. 7* | | | | |
| 1. | Из помещения столовой, расположенной в цокольном этаже школы, отсутствует второй эвакуационный выход. | 17.10.2023 №2310/014-91/88-В/ПВП | 03.06.2024 | 20.09.2016 |
| МБОУ «Далековская средняя школа», Черноморский район с. Далекое ул. Советская, д. 31* | | | | |
| 1. | Помещения школы не оборудованы автоматической пожарной сигнализацией. | 22.06.2021 № 15/1/1 | 07.03.2022 | 22.07.2015 |
| 2. | Помещения школы не оборудованы системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. | 22.06.2021 № 15/1/1 | 07.03.2022 | 22.07.2015 |
| 3. | Отсутствует ограждение по периметру кровли. | 22.06.2021 № 15/1/1 | 07.03.2022 | 22.07.2015 |
| 4. | Помещения складского назначения, элетрощитовая не обеспечены противопожарными дверьми 2 типа. | 22.06.2021 № 15/1/1 | 07.03.2022 | 22.07.2015 |
| МБОУ «Ароматновская СШ» Белогорского района Республики Крым, Белогорский район, с. Ароматное, ул. Школьная, д. 25* | | | | |
| 1. | Не проведена огнезащитная обработка (пропитка) деревянных конструкций кровли (не представлены протоколы проверки состояния огнезащитной обработки). | 28.02.2022 №07/1 | 01.05.2022 | 22.07.2016 |
| 2. | На путях эвакуации для отделки стен в начальной школе допускается использование горючих материалов. | 28.02.2022 №07/1 | 01.05.2022 | 22.07.2016 |
| 3. | Допускается снятие предусмотренных проектной документацией дверей, препятствующих распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации. | 28.02.2022 №07/1 | 01.05.2022 | 22.07.2016 |
| 4. | Двери на путях эвакуации, а также двери выхода в лестничные клетки, не оборудованы приспособлением для самозакрывания с уплотнением в притворах. | 28.02.2022 №07/1 | 01.05.2022 | 22.07.2016 |
| 5. | Предусмотренные в составе объекта помещения производственного и складского назначения не обеспечены противопожарными дверьми в зависимости от категории помещения и типа противопожарных преград за исключением помещений категорий В4 и Д. | 28.02.2022 №07/1 | 01.05.2022 | 22.07.2016 |

| | | | | |
|---|---|-----------------------|------------|------------|
| 6. | Не проведены работы по очистке вентиляционных воздуховодов от горючих отходов с составлением соответствующего акта. | 28.02.2022 №07/1 | 01.05.2022 | 05.12.2018 |
| МБОУ «Головановская ОШ» Белогорского района Республики Крым, Белогорский район, с. Головановка, ул. Ленина, д. 41* | | | | |
| 1. | Не проведена огнезащитная обработка (пропитка) деревянных конструкций кровли (не представлены протоколы проверки состояния огнезащитной обработки). | 04/1 от 18.02.2022 | 18.02.2023 | 29.07.2016 |
| 2. | Здание (помещения) не оборудованы установкой автоматической пожарной сигнализацией. | 04/1 от 18.02.2022 | 18.02.2023 | 29.07.2016 |
| 3. | Здание (помещения) не оборудованы системой оповещения и управления эвакуацией при пожаре. | 04/1 от 18.02.2022 | 18.02.2023 | 29.07.2016 |
| 4. | Предусмотренные в составе объекта помещения производственного и складского назначения не обеспечены противопожарными дверьми в зависимости от категории помещения и типа противопожарных преград за исключением помещений категорий В4 и Д. | 04/1 от 18.02.2022 | 18.02.2023 | 28.03.2019 |
| МБОУ «Зуйская СШ №1 им. А.А. Вильямсона» Белогорского района Республики Крым, Белогорский район, п. Зуя, ул. Шоссейная, д. 39* | | | | |
| 1. | Не проведена проверка состояния огнезащитной обработки (пропитки) деревянных конструкций кровли (не представлены протоколы проверки состояния огнезащитной обработки). | 31/1 15.04.2022 | 01.10.2022 | 25.07.2016 |
| 2. | Допускается снятие предусмотренных проектной документацией дверей, препятствующих распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации. | 31/1 15.04.2022 | 01.10.2022 | 25.07.2016 |
| МБОУ «Литвиненковская СШ» Белогорского района Республики Крым, Белогорский район, с. Литвиненково, ул. Житомирская, д. 1* | | | | |
| 1. | Здание (помещения) не оборудованы установкой автоматической пожарной сигнализацией. | 84/1 от 16.09.2022 | 16.09.2023 | 30.08.2016 |
| 2. | Здание (помещения) не оборудованы системой оповещения и управления эвакуацией при пожаре. | 84/1 от 16.09.2022 | 16.09.2023 | 30.08.2016 |
| МБОУ «Новожиловская СШ» Белогорского района Республики Крым, Белогорский район, с. Новожиловка, ул. Ленина, д. 7А* | | | | |
| 1. | Предусмотренные в составе объекта помещения производственного и складского назначения (лабораторные помещения, комнаты для трудового обучения, мастерские, книгохранилище библиотеки, пищеблок) не обеспечены противопожарными дверьми в зависимости от категории помещения и типа противопожарных преград за исключением помещений категорий В4 и Д. | 90/1 от 18.11.2022 | 01.11.2023 | 21.11.2016 |
| 2. | Допускается эксплуатация котельной в подвале здания школы. | 90/1 от 18.11.2022 | 01.11.2023 | 23.11.2017 |

| МБОУ «Петровская ОШ» Белогорского района Республики Крым, Белогорский район, с. Петрово, ул. Мира, д. 89А* | | | | |
|---|--|---------------------------|------------|------------|
| 1. | Здание (помещения) не оборудованы автоматической установкой пожарной сигнализации. | 01/1 от 28.01.2022 | 01.10.2022 | 30.08.2016 |
| 2. | Здание (помещения) не оборудовано системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. | 01/1 от 28.01.2022 | 01.10.2022 | 30.08.2016 |
| 3. | Объект защиты не обеспечен первичными средствами пожаротушения (огнетушителями) согласно норм положенности. | 01/1 от 28.01.2022 | 01.10.2022 | 07.02.2018 |
| МБОУ «Богатовская СШ» Белогорского района Республики Крым, Белогорский район, с. Богатое, ул. Московская, д. 51* | | | | |
| 1. | Не проведена проверка состояния огнезащитной обработки (пропитки) деревянных конструкций кровли (не представлены протоколы проверки состояния огнезащитной обработки). | 2304/021- 91/10-В/1 пс | 12.05.2023 | 28.04.2018 |
| 2. | Предусмотренные в составе объекта помещения производственного и складского назначения (лабораторные помещения, электрощитовая, книгохранилище, библиотеки) не обеспечены противопожарными дверьми. | 2304/021- 91/10-В/1 пс | 12.05.2023 | 28.04.2018 |
| 3. | Не обеспечено наличие на дверях помещений производственного и складского назначения обозначений их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны. | 2304/021- 91/10-В/1 пс | 12.05.2023 | 28.04.2018 |
| 4. | Двери на путях эвакуации, а также двери выхода в лестничные клетки, не оборудованы приспособлением для самозакрывания и уплотнением в притворах. | 2304/021- 91/10-В/1 пс | 12.05.2023 | 28.04.2018 |
| 5. | Выход на чердак с лестничных клеток выполнен не через противопожарный люк 2-го типа размером 0,6х0,8 метра. | 2304/021- 91/10-В/1 пс | 12.05.2023 | 28.04.2018 |
| 6. | Не проведено эксплуатационное испытание наружных пожарных лестниц, с составлением соответствующего протокола испытаний. | 2304/021- 91/10-В/1 пс | 12.05.2023 | 28.04.2018 |
| 7. | Не проведены работы по очистке вентиляционных камер и воздуховодов от горючих отходов, с составлением соответствующего акта. | 2304/021- 91/10-В/1 пс | 12.05.2023 | 28.04.2018 |
| МБОУ «Вишенская СШ» Белогорского района Республики Крым, Белогорский район, с. Вишенное, ул. Школьная, д. 39* | | | | |
| 1. | Здание (помещения) не оборудованы автоматической установкой пожарной сигнализации. | 11/1 от 25.03.2022 | 25.10.2022 | 25.07.2016 |
| 2. | Здание (помещения) не оборудовано системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. | 11/1 от 25.03.2022 | 25.10.2022 | 25.07.2016 |
| 3. | Не проведена огнезащитная обработка (пропитка) деревянных конструкций кровли. | 11/1 от 25.03.2022 | 25.10.2022 | 25.07.2016 |
| 4. | Двери на путях эвакуации, а также двери выхода в лестничные клетки, не оборудованы | 11/1 от 25.03.2022 | 25.10.2022 | 25.07.2016 |

| | | | | |
|---|--|-----------------------|------------|------------|
| | приспособлением для самозакрывания с уплотнением в притворах. | | | |
| 5. | Предусмотренные в составе объекта помещения производственного и складского назначения (лабораторные помещения, кабинет физики, электрощитовая, книгохранилище, библиотека) не обеспечены противопожарными дверьми в зависимости от категории помещения и типа противопожарных преград за исключением помещений категорий В4 и Д. | 11/1 от 25.03.2022 | 25.10.2022 | 06.03.2018 |
| 6. | Выход на чердак с лестничных клеток выполнен не через противопожарный люк 2-го типа размером 0,6х0,8 метра. | 11/1 от 25.03.2022 | 25.10.2022 | 06.03.2018 |
| МБОУ «Зыбинская СШ» Белогорского района Республики Крым, Белогорский район, с. Зыбины, ул. Ленина, д. 24* | | | | |
| 1. | Не проведена огнезащитная обработка (пропитка) деревянных конструкций кровли (не представлены протоколы проверки состояния огнезащитной обработки). | 33/1 от 28.04.2022 | 28.04.2023 | 25.07.2016 |
| 2. | Не обеспечено наличие на дверях лестничных клеток, дверях эвакуационных выходов приспособлений для самозакрывания. | 33/1 от 28.04.2022 | 28.04.2023 | 25.07.2016 |
| 3. | Предусмотренные в составе объекта помещения производственного и складского назначения не обеспечены противопожарными дверьми в зависимости от категории помещения и типа противопожарных преград за исключением помещений категорий В4 и Д. | 33/1 от 28.04.2022 | 28.04.2023 | 04.10.2018 |
| МБОУ «Красногорская ОШ им. Л.К.Никитиной» Белогорского района Республики Крым, Белогорский район, с. Красногорье, ул. 70 лет Октября, д. 125ш* | | | | |
| 1. | Здание (помещения) не оборудованы автоматической установкой пожарной сигнализации. | 02/1 от 28.01.2022 | 27.01.2023 | 09.11.2017 |
| 2. | Здание (помещения) не оборудовано системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. | 02/1 от 28.01.2022 | 27.01.2023 | 09.11.2017 |
| 3. | Не проведена огнезащитная обработка (пропитка) деревянных конструкций кровли. | 02/1 от 28.01.2022 | 27.01.2023 | 09.11.2017 |
| 4. | Выход на чердачное помещение с лестничных клеток выполнен не через противопожарный люк 2-го типа размером 0,6х0,8 метра. | 02/1 от 28.01.2022 | 27.01.2023 | 09.11.2017 |
| МБОУ «Криничненская СШ» Белогорского района Республики Крым, Белогорский район, с. Криничное, ул. Первомайская, д. 4* | | | | |
| 1. | На объекте не обеспечено наличие, а также находятся в неисправном состоянии приспособления для самозакрывания на дверях лестничных клеток, дверях эвакуационных выходов. | 35/1 от 27.05.2022 | 01.06.2023 | 30.08.2016 |
| 2. | Знаки пожарной безопасности, а также эвакуационные знаки безопасности не выполнены с применением | 35/1 от 27.05.2022 | 01.06.2023 | 30.08.2016 |

| | | | | |
|--|---|-----------------------|------------|------------|
| | фотолюминесцентных материалов по ГОСТ Р 12.2.143-2009. | | | |
| 3. | Предусмотренные в составе объекта помещения производственного и складского назначения не обеспечены противопожарными дверьми в зависимости от категории помещения и типа противопожарных преград за исключением помещений категорий В4 и Д. | 35/1 от 27.05.2022 | 01.06.2023 | 06.03.2018 |
| МБОУ «Муромская СШ» Белогорского района Республики Крым, Белогорский р-н, с. Муромское, ул. Школьная, 8Ш* | | | | |
| 1. | Здание (помещения) не оборудованы установкой автоматической пожарной сигнализацией. | 88/1 от 14.10.2022 | 01.10.2024 | 30.08.2016 |
| 2. | Здание (помещения) не оборудованы системой оповещения и управления эвакуацией при пожаре. | 88/1 от 14.10.2022 | 01.10.2024 | 30.08.2016 |
| 3. | Не проведена огнезащитная обработка (пропитка) деревянных конструкций кровли. | 88/1 от 14.10.2022 | 01.10.2023 | 30.08.2016 |
| 4. | Отсутствуют предусмотренные проектной документацией двери, препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации. | 88/1 от 14.10.2022 | 01.10.2023 | 26.10.2018 |
| 5. | Двери на путях эвакуации, а также двери выхода в лестничные клетки не оборудованы приспособлениями для самозакрывания с уплотнителями в притворах. | 88/1 от 14.10.2022 | 01.10.2023 | 26.10.2018 |
| 6. | Предусмотренные в составе объекта помещения производственного и складского назначения не обеспечены противопожарными дверьми в зависимости от категории помещения и типа противопожарных преград за исключением помещений категорий В4 и Д. | 88/1 от 14.10.2022 | 01.10.2023 | 26.10.2018 |
| МБОУ «Земляничненская СШ» Белогорского района Республики Крым Белогорский р-н, с. Муромское, ул. Школьная, 8Ш* | | | | |
| 1. | Объект защиты не обеспечен источниками противопожарного водоснабжения для целей пожаротушения. | 09/1 от 22.03.2022 | 01.03.2023 | 06.09.2019 |
| МБОУ «Крымрозовская СШ» Белогорского района Республики Крым Белогорский район, с. Крымская Роза, ул. Октябрьская, 3Ш* | | | | |
| 1. | Объект защиты не обеспечен необходимым количеством воды для целей пожаротушений, пожарный водоем находится в неисправном состоянии. | 34/1 от 27.05.2022 | 01.05.2023 | 30.08.2019 |
| МБОУ «Мичуринская СШ» Белогорского района Республики Крым Белогорский район, с. Мичуринское, ул. Школьная, д. 4* | | | | |
| 1. | Здание (помещения) не оборудованы автоматической установкой пожарной сигнализации. | 86/1 от 30.09.2022 | 01.10.2023 | 26.10.2018 |
| 2. | Здание (помещения) не оборудовано системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. | 86/1 от 30.09.2022 | 01.10.2023 | 26.10.2018 |
| МБОУ «Русаковская СШ» Белогорского района Республики Крым Белогорский район, с. Русаковка, ул. Киевская, д. 79А* | | | | |
| 1. | Объект защиты не обеспечен необходимым количеством воды для целей пожаротушений, | 05/1 от 25.02.2022 | 01.02.2023 | 25.02.2018 |

| | | | | |
|--|--|--|------------|------------|
| | пожарный водоем находится в неисправном состоянии. | | | |
| МБОУ «Цветочненская СШ» Белогорского района Республики Крым Белогорский район, с. Цветочное, ул. Черниговская, д. 3* | | | | |
| 1. | Объект защиты не обеспечен источниками противопожарного водоснабжения для целей пожаротушения (имеющийся пожарный водоем находится в неисправном состоянии). | 91/1 от 25.11.2022 | 01.11.2023 | 30.08.2019 |
| МБОУ «Чернопольская СШ» Белогорского района Республики Крым Белогорский район, с. Чернополье, ул. Школьная, д. 3* | | | | |
| 1. | Объект защиты не обеспечен источниками противопожарного водоснабжения для целей пожаротушения. | 92/1 от 15.12.2022 | 01.10.2023 | 01.10.2019 |
| МБОУ «Васильевская СШ» Белогорского района Республики Крым Белогорский район, с. Васильевка, ул. А.Каманская, д. 55 | | | | |
| 1. | Руководителем не организована работа по проведению эксплуатационных испытаний пожарных лестниц, наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из зданий и сооружений при пожаре. | 03/1 от 27.01.2022 | 27.01.2023 | 27.01.2019 |
| МБОУ «Белогорская СШ №4 им. Бекира Чобан Заде» Белогорского района Республики Крым г. Белогорск, ул. Мамута Муссы, 1* | | | | |
| 1. | Предусмотренные в составе объекта помещения производственного и складского назначения, технические помещения не обеспечены противопожарными дверьми в зависимости от категории помещения и типа противопожарных преград за исключением помещений В4 и Д. | 2304/021- 91/6-пр от 12.05.2023 | 01.05.2024 | 12.05.2018 |
| Самарская область | | | | |
| Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя общеобразовательная школа «Образовательный центр» с. Петровка муниципального района Борский Самарской области, Борский район, с. Петровка, ул. Советская, д. 44а* | | | | |
| 1. | Отсутствует контроль соединительных линий системы оповещения и управления эвакуацией людей (СОУЭ). | Предписание от 05.10.2021 №197/1 | 01.02.2022 | 14.08.2019 |
| 2. | Части зданий, сооружений, пожарных отсеков, а также помещения различных классов функциональной пожарной опасности должны быть разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами. Требования к таким ограждающим конструкциям и типам противопожарных преград устанавливаются с учетом классов функциональной пожарной опасности помещений, величины пожарной нагрузки, степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности здания, сооружения, | Предписание от 05.10.2021 №197/1 | 01.02.2022 | 14.08.2019 |

| | | | | |
|---|---|-----------------------------------|------------|------------|
| | пожарного отсека – помещения школы и детского сада. | | | |
| 3. | В противопожарных преградах допускается устройство (эксплуатация) заполнений их проемов (противопожарных дверей), на которые не представлена техническая документация, содержащая их пожарно-технические характеристики, свидетельствующей о допустимости (соответствии) их применения в данных противопожарных преградах и подтверждающей их нормативное значение пределов огнестойкости соответствующее требуемому типу заполнения (заполнения проемов в противопожарных преградах (противопожарные двери): двери в противопожарных стенах и перегородках (здания (объекта) класса Ф 4.1 - здания общеобразовательных организаций), выделяющих пищеблок, электрощитовую. Помещения производственного и складского назначения, технические помещения (лабораторные помещения, комнаты для трудового обучения, мастерские, кладовые горючих материалов и материалов в горючей упаковке, книгохранилища библиотек, серверные, электрощитовые и т.п.), за исключением помещений категорий В4 и Д. | Предписание от 05.10.2021 №197/1 | 01.02.2022 | 14.08.2019 |
| 4. | В здании (помещениях) на путях эвакуации допускается применение строительных материалов, на которые не представлена техническая документация о показателях пожарной опасности этих материалов, свидетельствующей о допустимости применения данных материалов на путях эвакуации третий этаж: стеновые панели МДФ в общем коридоре, потолочная плитка, напольное покрытие (покрытие пола – линолеум) в общем коридоре; лестничная клетка – краска. | Предписание от 05.10.2021 №197/1 | 01.02.2022 | 14.08.2019 |
| Алексеевский филиал государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области средней общеобразовательной школы № 2 «Образовательный центр» имени Героя Российской Федерации Немцова Павла Николаевича Борский район, с. Алексеевка, ул. Школьная, д. 53в* | | | | |
| 1. | Здание не полностью защищено автоматической установкой пожарной сигнализация (АУПС). Имеются помещения, которые не защищены автоматической установкой пожарной сигнализация (АУПС): коридор детского сада. | Предписание от 26.02.2021 №26/1/1 | 01.02.2022 | 14.08.2019 |
| 2. | Отсутствует контроль работоспособности соединительных линий системы оповещения и управления эвакуацией людей (СОУЭ). | Предписание от 26.02.2021 №26/1/1 | 01.02.2022 | 14.08.2019 |
| 3. | Части зданий, сооружений, пожарных отсеков, а также помещения различных классов функциональной пожарной опасности (помещения школы и помещения детского сада) | Предписание от 26.02.2021 №26/1/1 | 01.02.2022 | 14.08.2019 |

| | | | | |
|--|---|-----------------------------------|------------|------------|
| | должны быть разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами. Требования к таким ограждающим конструкциям и типам противопожарных преград устанавливаются с учетом классов функциональной пожарной опасности помещений, величины пожарной нагрузки, степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности здания, сооружения, пожарного отсека. | | | |
| 4. | В здании на путях эвакуации допускается применение строительных материалов, на которые не представлена техническая документация о показателях пожарной опасности этих материалов, свидетельствующей о допустимости применения данных материалов на путях эвакуации (стены в центральной лестничной клетке, коридорах 1-го и 2-го этажей отделаны обоями, в холле 1-го этажа панели из поливинилхлорида; в коридорах 1-го и 2-го этажей напольное покрытие линолеум; потолки в коридорах 1-го и 2-го этажей отделаны плитами из полистирола). | Предписание от 26.02.2021 №26/1/1 | 01.02.2022 | 14.08.2019 |
| Новоборский филиал государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области средняя общеобразовательная школа № 2 «Образовательный центр» имени Героя Российской Федерации Немцова Павла Николаевича с. Борское муниципального района Борский Самарской области, Борский район, п. Новоборский, ул. Куйбышева, 1 Б* | | | | |
| 1. | В лестничных клетках на дверях не предусмотрены (отсутствуют) приспособления для самозакрывания и не предусмотрены (отсутствуют) уплотнения в притворах. Двери эвакуационных выходов из помещений с принудительной противодымной защитой, в том числе из коридоров, должны быть оборудованы приспособлениями для самозакрывания и уплотнением в притворах. | Предписание от 26.02.2021 №25/1/1 | 01.02.2022 | 14.08.2019 |
| 2. | Части зданий, сооружений, пожарных отсеков, а также помещения различных классов функциональной пожарной опасности (помещения школы и помещения детского сада, помещения детского сада и пищеблока) должны быть разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами. Требования к таким ограждающим конструкциям и типам противопожарных преград устанавливаются с учетом классов функциональной пожарной опасности помещений, величины пожарной нагрузки, степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности здания, сооружения, пожарного отсека. | Предписание от 26.02.2021 №25/1/1 | 01.02.2022 | 14.08.2019 |

| | | | | |
|---|--|-----------------------------------|------------|------------|
| 3. | На путях эвакуации полы, (в коридоре второго этажа), а также для покрытия полов в спортивном зале (детского сада) применяется отделка - ковровое покрытие. Техническая документация на отделочные материалы с информацией о показателях их пожарной опасности не представлена. | Предписание от 26.02.2021 №25/1/1 | 01.02.2022 | 14.08.2019 |
| 4. | Установленные на этажах здания пожарные краны размещены в пожарных шкафах из горючих материалов. Пожарные шкафы не оборудованы элементами для обеспечения их опломбирования и фиксации в закрытом положении. | Предписание от 26.02.2021 №25/1/1 | 01.02.2022 | 14.08.2019 |
| 5. | Руководитель организации не обеспечил исправность, своевременное обслуживание и ремонт наружного противопожарного водоснабжения, а именно противопожарный водоём на территории школы находится в неисправном состоянии. Направление движения к пожарным гидрантам и резервуарам, являющимся источником противопожарного водоснабжения, не обозначено указателями с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения. | Предписание от 26.02.2021 №25/1/1 | 01.02.2022 | 14.08.2019 |
| 6. | Руководитель организации не организовал не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарной лестницы. Соответствующий протокол испытаний, не представлен. | Предписание от 26.02.2021 №25/1/1 | 01.02.2022 | 14.08.2019 |
| 7. | В местах, где имеется опасность механического повреждения извещателя, должна быть предусмотрена защитная конструкция, не нарушающая его работоспособности и эффективности обнаружения загорания. Излучатель и приемник (приемо-передатчик и отражатель) линейных дымовых пожарных извещателей установленных в спортзале школе не защищены защитной конструкцией. | Предписание от 26.02.2021 №25/1/1 | 01.02.2022 | 14.08.2019 |
| 8. | Помещения для инвентаря в спортивном зале не оборудованы автоматической системой пожарной сигнализации. | Предписание от 26.02.2021 №25/1/1 | 01.02.2022 | 14.08.2019 |
| Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя общеобразовательная школа № 2 «Образовательный центр» имени Героя Российской Федерации Немцова Павла Николаевича, с. Борское, ул. Степана Разина, 128* | | | | |
| 1. | При монтаже автоматической установки пожарной сигнализации (АУПС) в здании школы не соблюдаются проектные решения (холл 1-го этажа, пожарные извещатели установлены на расстоянии более 4,5 метров от стены; в помещениях кабинетов: № 5, № 3, № 9, мастерских, дымовые пожарные извещатели установлены на расстоянии менее 50 см от осветительных приборов). | от 26.02.2021 №23/1/1 | 01.02.2022 | 14.08.2019 |
| 2. | Отсутствует контроль соединительных линий системы оповещения и управления | от 26.02.2021 №23/1/1 | 01.02.2022 | 14.08.2019 |

| | | | | |
|---|--|--------------------------|------------|------------|
| | эвакуацией людей (СОУЭ), кроме помещений спортзала, актового зала и примыкающего к нему коридора. | | | |
| 3. | В ограждающих конструкциях (стенах, перегородках) лестничных клеток отсутствует их заполнение (двери) (лестничные клетки должны иметь двери с приспособлением для самозакрывания и с уплотнением в притворах). | от 26.02.2021 №23/1/1 | 01.02.2022 | 14.08.2019 |
| 4. | В противопожарных преградах допускается устройство (эксплуатация) заполнений их проемов (противопожарных дверей), на которые не представлена техническая документация, содержащая их пожарно-технические характеристики, свидетельствующей о допустимости (соответствии) их применения в данных противопожарных преградах и подтверждающей их нормативное значение пределов огнестойкости соответствующее требуемому типу заполнения (заполнения проемов в противопожарных преградах (противопожарные двери): двери в противопожарных стенах и перегородках (здания (объекта) класса Ф 4.1 - здания общеобразовательных организаций), выделяющих пищеблок. Помещения производственного и складского назначения, технические помещения (лабораторные помещения, комнаты для трудового обучения, мастерские, кладовые горючих материалов и материалов в горючей упаковке, электрощитовые и т.п.), за исключением помещений категорий В4 и Д. | от 26.02.2021 №23/1/1 | 01.02.2022 | 14.08.2019 |
| 5. | Руководитель организации не организует проведение проверок работоспособности внутреннего противопожарного водопровода не реже 2 раз в год (весной и осенью) с составлением соответствующих актов. | от 26.02.2021 №23/1/1 | 01.02.2022 | 14.08.2019 |
| 6. | При эксплуатации эвакуационных выходов, дверь эвакуационного выхода открывается не по направлению выхода из здания (эвакуационная дверь из лестничной клетки непосредственно наружу). | от 26.02.2021 №23/1/1 | 01.02.2022 | 14.08.2019 |
| Омская область | | | | |
| БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа № 104, г. Омск, ул. 6-я Станционная, д. 104* | | | | |
| 1. | Ограждение крыши частично отсутствует или сломано. | 17.08.2023 № 203/1 | 01.04.2024 | 27.07.2019 |
| 2. | Отсутствует второй эвакуационный выход из помещения столовой. | 17.08.2023 № 203/1 | 01.04.2024 | 27.07.2019 |
| 3. | Допущен перепад высоты пола в 20 сантиметров на выходе из лестничной клетки наружу (позиция 19 Технического паспорта БТИ). | 17.08.2023 № 203/1 | 01.04.2024 | 27.07.2019 |
| 4. | Допускается блокирование двери эвакуационного выхода наружу из лестничной клетки (двери со стороны улицы упираются в | 17.08.2023 № 203/1 | 01.04.2024 | 27.07.2019 |

| | | | | |
|---|--|------------------------|------------|------------|
| | трубу отопления, позиция 23 Технического паспорта БТИ). | | | |
| 5. | Допущен перепад высоты пола в 15 сантиметров на выходе из лестничной клетки наружу (позиция 23 Технического паспорта БТИ). | 17.08.2023 № 203/1 | 01.04.2024 | 27.07.2019 |
| 6. | Допущен перепад высоты пола в 15 сантиметров (при выходе из актового зала на 1-й этаж) (позиция 20 Технического паспорта БТИ). | 17.08.2023 № 203/1 | 01.04.2024 | 27.07.2019 |
| 7. | На путях эвакуации в коридорах и на лестничных клетках не предусмотрено аварийное (эвакуационное) освещение. | 17.08.2023 № 203/1 | 01.04.2024 | 27.07.2019 |
| БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа № 7 имени Героя Советского Союза М.М. Дмитриева», г. Омск, ул. Бульвар Архитекторов, д. 10, к. 1* | | | | |
| 1. | В случае пожара система противопожарной защиты не обеспечивает автоматическую разблокировку ворот, установленных на проездах и подъездах, а также нахождение их в открытом положении для обеспечения беспрепятственного проезда пожарной техники или ручное открывание при организации круглосуточного дежурства персонала непосредственно у места установки ворот на проездах, или дистанционно при устройстве видео- и аудиосвязи с местом их установки. | 204/1 от 28.08.2023 | 28.02.2024 | 21.12.2018 |
| 2. | Руководителем организации не организованы работы по эксплуатационно-техническому обслуживанию противопожарных дверей. К выполнению работ по техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности не привлечены организации или индивидуальные предприниматели, имеющие специальное разрешение. | 204/1 от 28.08.2023 | 28.02.2024 | 21.12.2018 |
| БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа № 24», г. Омск, ул. Бульвар Архитекторов, д. 13, к. 2* | | | | |
| 1. | В коридоре школы (позиция 39, 1-го этажа технического паспорта на здание с инвентарным номером 52:401:005:000003560, Литер А, А1, А2 от 10.12.2013 (далее - Технический паспорт БТИ)) и в помещении физкультурно-оздоровительного комплекса (позиция 109, 1-го этажа Технического паспорта БТИ) точечные дымовые пожарные извещатели не установлены в каждом отсеке потолка, т.к. строительные конструкции (ребра плит) выступают от потолка на расстояние более 0,4 м (фактически 0,64-0,75 м). | 193 от 18.09.2023 | 24.04.2024 | 24.04.2024 |
| 2. | В помещении не смонтирована автоматическая пожарная сигнализация (здание школы: 3-й этаж позиция 22; 1-й этаж позиции 13,45,40,47,8; подвал позиция 20; здание детского сада: подвал позиция 11,13 Технического паспорта БТИ). | 193 от 18.09.2023 | 24.04.2024 | 24.04.2024 |

| | | | | |
|-----|---|----------------------|------------|------------|
| 3. | Эвакуационное освещение не включается автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения. | 193 от 18.09.2023 | 24.04.2024 | 24.04.2024 |
| 4. | Помещения спортивного зала (позиции 99, 1-го этажа Технического паспорта БТИ), актового зала (позиция 29, 2-го этажа Технического паспорта БТИ) не защищены дымовыми пожарными извещателями (фактически применены извещатели пламени). | 193 от 18.09.2023 | 24.04.2024 | 24.04.2024 |
| 5. | Отделка внешних поверхностей наружных стен выполнена из горючих материалов (фактически применен материал рулонный изоляционный марки Изоспан «В», группой горючести ГЗ), что не соответствует классу конструктивной пожарной опасности здания СО. | 193 от 18.09.2023 | 24.04.2024 | 24.04.2024 |
| 6. | Отсутствует дистанционное управление исполнительными элементами оборудования противодымной вентиляции от кнопок, установленных у эвакуационных выходов с этажей или в пожарных шкафах. | 193 от 18.09.2023 | 24.04.2024 | 24.04.2024 |
| 7. | Не обеспечено исправное состояние системы противодымной защиты. | 193 от 18.09.2023 | 24.04.2024 | 24.04.2024 |
| 8. | Шлейфы пожарной сигнализации не обеспечивают автоматический контроль целостности их по всей длине. | 193 от 18.09.2023 | 24.04.2024 | 24.04.2024 |
| 9. | Для автоматизации систем противопожарной защиты в блоке детского сада шлейфы автоматической пожарной сигнализации и соединительные линии по типу кабеля не соответствуют ГОСТ 31565-2012. | 193 от 18.09.2023 | 24.04.2024 | 24.04.2024 |
| 10. | Не обеспечен автоматический контроль линий связи с выносными оповещателями на обрыв и короткое замыкание. | 193 от 18.09.2023 | 24.04.2024 | 24.04.2024 |
| 11. | Не обеспечена проверка огнезадерживающих устройств в воздуховодах, устройств блокировки вентиляционных систем с автоматическими установками пожарной сигнализации, автоматических устройств отключения общеобменной вентиляции при пожаре с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. | 193 от 18.09.2023 | 24.04.2024 | 24.04.2024 |

Приморский край

Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №16», Приморский край, р-н Пожарский, с. Верхний Перевал, ул. Школьная, д. 2*

| | | | | |
|----|---|--------------------------------------|------------|------------|
| 1. | В здании не обеспечено дублирование сигналов о возникновении пожара, подающихся на приемно-контрольное устройство в помещении дежурного персонала и на специальные выносные устройства оповещения, на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации. | № 25-020-2022/0002рс/3 от 26.01.2022 | 01.09.2022 | 14.07.2017 |
|----|---|--------------------------------------|------------|------------|

| | | | | |
|--|---|---|------------|------------|
| Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №7 имени Заслуженного учителя школы РСФСР Грищенко А.А.» р-н Пожарский, с. Пожарское, ул. Ленинская, д. 27* | | | | |
| 1. | В здании не обеспечено дублирование сигналов о возникновении пожара, подающихся на приемно-контрольное устройство в помещении дежурного персонала и на специальные выносные устройства оповещения, на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации. | № 25-020-2022/0008рс/1 от 14.02.2022 | 01.09.2022 | 15.07.2015 |
| Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №1», р-н Пожарский, пгт. Лучегорск, 2 микрорайон, д. 23* | | | | |
| 1. | В здании не обеспечено дублирование сигналов о возникновении пожара, подающихся на приемно-контрольное устройство в помещении дежурного персонала и на специальные выносные устройства оповещения, на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации. | № 25-020-2022/0007рс/3 от 09.02.2022 | 01.09.2022 | 25.12.2019 |
| Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №10», р-н Пожарский, с. Соболиный, ул. Школьная, д. 8* | | | | |
| 1. | В здании не обеспечено дублирование сигналов о возникновении пожара, подающихся на приемно-контрольное устройство в помещении дежурного персонала и на специальные выносные устройства оповещения, на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации. | № 25-020-2022/0005рс/1 от 27.01.2022 | 01.09.2022 | 23.05.2017 |
| Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №5», р-н Пожарский, с. Нагорное, ул. Юбилейная, д. 7* | | | | |
| 1. | В здании не обеспечено дублирование сигналов о возникновении пожара, подающихся на приемно-контрольное устройство в помещении дежурного персонала и на специальные выносные устройства оповещения, на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации. | № 25-8-2021/0002рс/1 /1 от 24.08.2021 | 01.03.2022 | 04.09.2017 |
| Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Основная общеобразовательная школа №8», Приморский край, р-н Пожарский, с. Губерово, ул. Совхозная, д. 15-а* | | | | |
| 1. | В здании МОБУ ООШ № 8, относящемуся по классу функциональной пожарной безопасности к зданиям класс — Ф 4.1 не обеспечено дублирование сигналов о возникновении пожара, подающихся на приемно-контрольное устройство в помещении дежурного персонала и на специальные выносные устройства оповещения, на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации. | № 25-020-2022/0009рс/1 от 14.02.2022 | 01.09.2022 | 13.11.2017 |

| | | | | |
|---|---|---|------------|------------|
| Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр образования «Содружество» город Спасск-Дальний, ул. Дербенёва, д.25а (бывшая МБОУ СОШ №3 ГО Спасск-Дальний)* | | | | |
| 1. | В здании отсутствует дублирование сигнала автоматической пожарной сигнализации о пожаре, на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников МБОУ СОШ №3 ГО Спасск-Дальний и (или) транслирующей этот сигнал организации. | № 25-9-2021/0027пп/1 от 08.09.2021 | 20.08.2022 | 2010 год |
| Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр образования «Притяжение», город Спасск-Дальний, ул. Краснознаменная, 38 (бывшая МБОУ СОШ №12 ГО Спасск-Дальний)* | | | | |
| 1. | В здании отсутствует дублирование сигнала автоматической пожарной сигнализации о пожаре, на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников МБОУ СОШ № 12 и (или) транслирующей этот сигнал организации. | № 25-023-2021/0058пп/1 от 13.12.2021 | 01.11.2022 | 2010 год |
| Муниципальное бюджетное учреждение «Детский оздоровительный лагерь «Горный», Спасский район, село Евсеевка, ул. Лесная | | | | |
| 1. | В зданиях жилых корпусов электроснабжение систем противопожарной защиты не предусмотрено от третьего независимого источника питания (автономного электрогенератора). | № 2303/023-25/6-П/ПВП от 10.05.2023 | 20.08.2023 | 27.04.2021 |

*Используется ежегодно для организации деятельности отдыха в период детской оздоровительной кампании.